

预案编号：XQ-HJYA-2024

预案版本：2024 年版

珠海市城市排水有限公司
新青水质净化厂
突发环境事件应急预案

发布单位：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

咨询单位：广东标定环境科学有限公司

编制日期：二〇二四年八月

项目名称：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件
应急预案

发布单位：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

咨询单位：广东标定环境科学有限公司

发布应急预案单位编制小组成员名单：

姓名	行政职务	负责事项	签名
杨汉	专责	参与报告修订	杨汉
甘霖	专责	参与报告修订	甘霖
吴绍国	副经理	报告审核	吴绍国
邵世勇	经理	报告审定	邵世勇

咨询单位应急预案编制小组成员名单：


姓名	职务/职称	负责事项	签名
余芳	注册环评工程师	项目负责人	余芳
钟琪琪	技术员	报告编制	钟琪琪
肖桂华	主管	报告审核	肖桂华
余芳	副总经理	报告审定	余芳

发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）及其他国家法律法规及有关文件的要求，有效防范、应对各类突发环境事件，保护人员生命安全，减少财产损失，珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂特编制了《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》（2024年版）。本预案是公司实施突发环境事件应急救援工作的规范性文件，适用于规范指导本单位可能发生的突发环境事件的应急救援行动，避免造成更大事故。

本预案经企业内部讨论后，经专家评审通过，修改完善后实施，现予以批准发布，自发布之日起正式实施，请公司各部门认真组织学习，严格贯彻执行，新青水质净化厂所有员工，均应严格遵守执行。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂（盖章）

批准人（签字）：

发布日期：2024年10月10日

承诺书

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂郑重承诺：

《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》（2024年版）及其所有附件材料真实有效，无弄虚作假行为，并对材料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂（盖章）

日期：2024年10月10日

承诺书

本单位郑重承诺：


我单位按照国家、省和市相关法律法规和技术规范要求，为《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》（2024年）的修订提供技术咨询和服务工作。

广东标定环境科学有限公司（盖章）

日期：2024年10月10日







编制说明

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号)、《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)及其他相关法规的要求,保护自然环境及企业人员健康安全,减少企业财产损失,珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂特成立了“突发环境事件应急预案编制小组”,参考新青水质净化厂的《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》2021版,并结合企业运营安全现状起草编制《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》2024版(第四版)。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂重视应急预案管理、应急培训、应急预案修编工作,根据广东省环境保护厅关于发布《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的通知(粤环〔2018〕44号):“依法查处满三年未修订修编突发环境事件应急预案的企事业单位,督促其及时完成修编和备案工作”的要求。并且在下列情况下,应对应急预案及时修订:

- (1) 面临的环境风险发生重大变化,需要重新进行环境风险评估的;
- (2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的;
- (3) 环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的;
- (4) 重要应急资源发生重大变化的;
- (5) 在突发事件实际应对和应急演练中发现问题,需要对环境应急预案作出重大调整的;
- (6) 其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的,修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的,修订工作可适当简化。

新青水质净化厂于2021年11月24日签署发布第三版《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》,并报送珠海市生态环境局斗门分局,珠海市生态环境局斗门分局于2021年11月29日予以备案,因此新青水质净化厂突发环境事件应急预案将于2024年11月29日满3年,应依法进行突发环境事件应急预案修订工作。

新青水质净化厂在执行 2021 版《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》时，厂区内未发生过任何突发环境污染事件，也未发生重大生产安全事故，执行情况良好。本预案为修编预案，在 2021 年版应急预案的基础上进行预案修编，本预案编制完成后已按要求邀请了应急预案评审专家、周边村民代表、企业代表及相关负责人对本预案的编制情况进行评审、讨论，并根据评审所形成的综合意见以及相关人士所提出的意见对预案进行修改，报预案备案管理部门进行备案。

①编制过程概述

在预案编制过程中，珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂成立了应急预案编制小组，同时制定了编制任务和工作计划，对预案编制人员进行技术培训，并进行培训过程记录。根据公司实际，结合《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件风险评估报告》和《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂环境应急资源调查报告》，编制完成了《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》。


环境应急预案编制小组通过厂内现状调研、预案编制、相关法律法规等资料收集以及向有关专家咨询，进行了风险分析和应急能力评估。针对可能发生的环境事件的类型和影响范围，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）物资、救援行动及其指挥与协调方面做出了具体安排。经多次研究讨论，编制小组设计了预案的总体架构和内容要素，并据此分工编写形成了预案草案，同时对草案进行了内部评审和专家评审征求意见并修改完善。预案的主要内容包括有：

- 1、明确了公司所处区域内的环境污染危险源情况、周边环境状况及保护目标，同时还明确了本区域内的救援力量及装备；
- 2、对新青水质净化厂可能存在的环境风险情况进行了危险源识别及风险分析等；
- 3、明确了新青水质净化厂主要负责人、各部门相关负责人的环境事件应急职责；
- 4、明确了应急预防、预警措施，以及应急响应流程、应急准备及各类事故的现场处置措施等；
- 5、预案中已针对事故发生时应急人员、受灾人员的安全防护、善后处置、

各项应急保障措施以及可能导致的次生灾害的防范提出了相应的要求及措施；

6、对收集到的意见和建议进行内部的核实与整改，并说明对问题的采纳情况和未采纳情况；

7、最后根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求提出了本预案的培训、修订及备案等相关管理措施。



应急预案编制技术路线图

②重点内容说明

预案编制过程中对本单位可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面

分析了工艺过程中危险环节，确定了主要环境风险物质。在风险识别的基础上，分析了各种风险源，确定了风险目标。在单位组织架构的基础上，全面分析单位人员层次结构，确立了应急指挥体系，组建了应急队伍。在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序。

预案编制过程中对本单位危险化学品及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了工艺过程中危险环节，确定了主要环境风险物质。在风险识别的基础上，分析了各种风险源，确定了风险目标。在单位组织架构的基础上，全面分析单位人员层次结构，确立了应急指挥体系，组建了应急队伍。在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序。

通过对比，本次应急预案重点修编的内容如下：

(1) 根据企业现状核实并增减周边 500 米大气环境受体目标环境敏感点信息情况，补充 5000 米大气环境受体目标环境敏感点信息、数量情况；

(2) 根据企业现状修改应急救援指挥部人员名单及人员信息，完善企业现有环境应急资源与应急装备信息；

(3) 完善风险源识别、风险源分析、风险防范措施及消防废水处置章节；

(4) 完善危废贮存间、废水处理设施、废气处理设施日常管理情况，补充现场建设图片，完善危废贮存间、废水处理设施、废气处理设施风险源对应章节的内容；

(5) 补充与上一版的变化之处；

(6) 补充国家排污许可证；

(7) 补充自然环境概况。

该预案是按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)中的要求编制完成的，共由 12 章及附件组成，各章的主要内容见预案。在此仅就有关问题进行说明。

1) 关于预案的合并和分立

本预案编制对象为珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)要求，分为突发环境事件应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告三个部

分。

2) 关于事件分级和响应分级

参考《国家突发环境事件应急预案》《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2022〕54号）中的环境污染事件分级标准，并结合污水处理厂实际情况，将响应级别分为三级更加符合实际。突发环境事件发生后，企业应及时将事件造成的伤亡情况、影响情况上报生态环境部门，由生态环境部门根据事件情况确定突发环境事件级别，然后启动相应的政府部门环境应急预案。企业的响应分级与政府部门的响应分级相互协调、相互支持。

3) 关于预案关系分析

广东省突发环境事件应急预案体系包括：《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2022〕54号），各辖市、县（市）政府突发环境事件应急预案，企业突发环境事件应急预案。珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂应急预案为综合应急预案，本预案与珠海市突发环境事件应急预案为上下衔接关系。

本预案为综合预案。由于安全生产事故的发生常常导致环境污染，因此安全生产事故与突发环境事件紧密联系，部分安全生产方面的现场处置方案也是突发环境事件的现场处置方案。

4) 关于重大危险源辨识和潜在环境风险分析

预案编制小组认真分析了珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂存在的风险物质、生产设施等，对生产、储存、运输等环节潜在环境风险进行了分析。主要环境风险为危险化学品泄漏事件、危险废物泄漏事件、废气处理设施损坏事件、废水处理设施损坏事件、火灾及次生环境事件。

5) 关于应急组织体系

为方便人员管理、提高应急救援效率，本环境应急预案充分利用公司日常管理的组织机构设置，并在结合突发环境事件污染特征的基础上设立了突发环境事件应急指挥部，下设3个应急工作小组，突发环境事件应急办公室设在厂区办公室，日常工作由办公室兼管。当发生突发环境事件时，由突发环境事件应急指挥部负责公司应急救援工作的组织和指挥。

6) 关于预案更新

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发

(2015) 4 号) 中规定进行更新。

7) 关于风险评估报告

在资料整理、现场排查的基础上, 编制《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件风险评估报告》, 作为《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》的技术支撑资料。

8) 关于资源调查报告

公司对厂区主要风险岗位及各分厂应急物资进行调查, 要求各被调查岗位员工如实反映可用应急物资的数量、完好程度, 在资料调研、现场考察的基础上编制《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂环境应急资源调查报告》。

③征求意见及采纳情况说明

2024 年 9 月 14 日, 由新青水质净化厂公司负责人组织新青水质净化厂的有关部门人员, 对应急预案进行了公司内部评审和征求意见, 经内审组全体人员认真的讨论, 大家一致认为《预案》基本符合预案编制的要求, 同意报送专家进行评审, 经相关专家评审合格后, 由公司主要负责人签发实施, 并报环保部门备案。

④专家评审情况

2024 年 9 月 14 日, 在新青水质净化厂公司会议室组织召开了《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》(含《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂环境风险评估报告》, 以上简称《应急预案》) 评审, 会议由 3 位专家、周边企业代表名单附后)。与会专家及代表实地察看了企业现场和相关环保设施、审阅了应急预案和风险评估报告等相关材料, 经认真讨论与评议, 形成评审意见。评审意见认为: 《应急预案》基本满足国家及地方对企业编制突发环境事件应急预案的要求; 《应急预案》编制依据较充分, 内容格式规范, 要素基本完整, 硬件设施基本完备, 保障措施基本可行, 具有较好的实用性和可操作性, 专家组认为本《预案》符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号) 的要求, 同意本《预案》评审通过; 《应急预案》经修改补充后可送环保部门备案。

目录

第一部分 应急处置卡	1
第二部分 专项预案	14
第三部分 综合应急预案	28
1 总则	29
1.1 编制目的.....	29
1.2 工作原则.....	29
1.3 适用范围.....	30
1.4 编制依据.....	30
1.5 预案内容说明.....	33
1.6 应急预案联动关系.....	34
1.7 环境污染事件分级.....	35
1.8 与上一版预案变化之处.....	39
2 公司基本情况	42
2.1 企业概况.....	42
2.2 企业原辅材料以及主要设备.....	44
2.3 企业所在地自然环境概况.....	49
2.4 周边环境保护目标.....	51
2.5 新青水质净化厂污水处理工艺.....	57
2.6 污染物产生及治理措施.....	58
3 环境风险源识别	62
3.1 环境风险物质识别.....	62
3.2 企业环境风险等级评估.....	63
3.3 环境风险单元识别.....	64
3.4 最大可信事故及其概率.....	67
3.5 运营、运输、储存及污染治理过程风险识别.....	67
3.6 风险评估结论.....	69
4 应急组织机构与职责	70
4.1 环境事件应急组织机构.....	70

4.2 应急指挥部职责	71
4.3 应急救援队伍	72
4.4 各级应急机构主要负责人替补原则	73
4.5 环境事件应急预案能力培训及演习	73
4.6 应急联动	73
5 预防与预警机制	74
5.1 环境安全制度建设	74
5.2 预防与预警机制	74
5.3 预警行动	80
6 应急响应	82
6.1 启动条件	82
6.2 分级响应程序	82
6.3 信息报告	83
6.4 应急处置措施	86
6.5 现场急救与紧急处理	98
6.6 应急监测	98
7 应急终止	104
7.1 终止条件	104
7.2 终止程序	104
7.3 应急终止后的行动	104
8 后期处置	106
8.1 现场清洁净化和环境恢复	106
8.2 恢复与重建	108
8.3 善后工作	108
9 应急保障	109
9.1 应急队伍保障	109
9.2 财力保障	109
9.3 医疗卫生保障	109
9.4 治安维护保障	109

9.5 物资保障	110
9.6 交通运输保障	110
9.7 通信保障	110
9.8 外部救援保障	110
10 预案管理	111
10.1 培训	111
10.2 演练	112
11 预案的评审、备案、发布和更新	116
11.1 预案评审	116
11.2 预案备案	116
11.3 预案发布与发放	116
11.4 预案的更新	116
11.5 预案的实施	117
11.6 预案实施的时间	117
11.7 制定与解释	117
11.8 应急预案实施	117
12 附则	118
12.1 术语和定义	118
12.2 应急预案实施	119
13 附件	121
13.1 附件一：企业地理位置图及四至图	121
13.2 附件二：厂区平面布置图	124
13.3 附件三：企业大气环境受体情况	125
13.4 附件四：周边水系图	132
13.5 附件五：政府有关部门及外部救援单位联系电话表	134
13.6 附件六：应急组织体系联系人员及电话	136
13.7 附件七：应急物资装备明细表	137
13.8 附件八：厂区雨水-污水管网流向图	139
13.9 附件九：企业雨水（消防废水）、污水流向图	140

13.10 附件十：企业雨水受体图	141
13.11 附件十一：企业厂区疏散路线指示图	142
13.12 附件十二：厂区风险源分布图	144
13.13 附件十三：应急物资分布图	145
13.14 附件十四：环境应急监测布点图	146
13.15 附件十五：危废合同	148
13.16 附件十六：最新环境影响评价批复文件	159
13.17 附件十七：突发环境事件报告表	163
13.18 附件十八：互助协议	166
13.19 附件十九：营业执照	168
13.20 附件二十：外部救援路线图	169
13.21 附件二十一：现场图	170
13.22 附件二十二：应急演练	176
13.23 附件二十三：化学品 msds	180
13.24 附件二十四：排污许可证	192

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂 突发环境事件应急预案

第一部分 应急处置卡

火灾事故现场应急处置卡

步骤		应急处置	
突发环境事件 警报程序	事件原因	巡查人员发现异常搬运、转移危险化学品时发生泄露遇到高热或明火发生火灾；检测员做实验操作不当导致物质泄露遇到高热或明火发生火灾；电路故障，电力火花点燃可燃物。	
	预案启动	(1) 当应急指挥部接到发生火灾信息时，应确定火灾的类型和大小，并上报应急指挥中心。	
		(2) 应急指挥中心接到警报后，根据所描述情况判定事件级别，及时启动应急预案，并发出火警警报，召集相应的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。	
		(3) 应急指挥中心及其相关应急救援队伍到现场后，根据应急救援小组的救援指导，分配各救援队伍的应急救援工作。	
		(4) 当突发环境事件上升到I级时，立刻上报政府，应急队伍听从政府指挥，协助应急处置工作。	
突发环境事件 现场处置措施	应急报告	发现者-部门主管-当班调度-应急救援指挥部	当班调度
	现场隔离	确保警戒区内的火源、电源、管道处于关闭状态。	
	排险措施	(1) 处理人员戴上橡胶手套及口罩，撒漏在地面的危险化学品可用报纸棉纱等不燃材料吸收装进密封完好的容器里，交由供应商进行回收利用或清除； (2) 救出现场被困人员，配合应急指挥部进行组织疏散、转移遭受事故影响和威胁的群众以及确定警戒范围的工作； (3) 转移或保护周边相关易燃易爆化学品及设备物品，防止引发次生事故； (4) 确定引发火灾的原因与起火位置，对不同化学品引发的火灾利用干粉灭火器、消防栓、消防水枪、沙土等灭火设施进行有针对性的扑救措施，扑灭现场火警。	现场处置组组长：杨汉 联系方式： 13750083805
	污染处置	(1) 被污染后不能利用的危险化学品需安置在包装完整不渗漏的容器中，存放区应采取防渗漏、放外溢的措施，需交由供应商单位或有相应危险废物处理资质的回收单位回收处置，不随意排放或丢； (2) 在危险区外上风向的洗消区对事故现场人员和防护设备进行清洗，用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，将清洗水排到废水沟； (3) 用水对事故现场继续冲洗稀释，直至检测确认合格后结束，同时将清洗污水引流到污水处理系统处理； (4) 对火灾后的废弃物进行做固废处理； (5) 对火灾后的建筑及设备设施进行检查，防止造成二次灾害。	现场处置组 组员：罗家雄 周卫辉 联系方式： 13902877149 15916330640
	现场洗消	清水冲洗，待事故结束后联系相关废水处理单位将消防水外运处理，避免消防水污染水环境。	

事故消防 废水控制	及时利用沙袋、装置围堰、泵走等阻流措施，控制事故消防废水进入污水管道系统，防止事故消防废水引入雨水管网，防止环境污染物进一步扩散。	联系方式： 13128580623
应急撤离	<p>(1) 配合消防、救援人员进行事故处理、救援，清点人数；</p> <p>(2) 依照应急指挥部的指示划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员进入隔离区；</p> <p>(3) 禁止无关车辆进入；</p> <p>(4) 迅速拉响事故安全警报，按照撤离疏散路线迅速撤离人员到各个疏散集合点；在疏散或撤离的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全的撤离；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证公司人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保消防通道畅通。</p>	<p>应急保障组 组长：李旭 联系方式： 15916228368</p>
现场救护	<p>(1) 如有吸入性中毒应送院就医治疗；</p> <p>(2) 如有吸入窒息人员，则迅速将其转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，应给及氧气，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，送院就医；</p> <p>(3) 如有烧伤人员，立即用三角巾、大纱布块、清洁的衣服和被单等物品为烧伤人员进行简单包扎，如手足被烧伤时，应将各个指、趾分开包扎，以防粘连，送往医院就医；</p> <p>(4) 负责受伤及中毒窒息人员的处理以及跟踪照顾工作；</p> <p>(5) 负责对事故现场伤员的人员统计、办理手续、联系家人等工作。</p>	<p>应急保障组 组员：莫卓平 联系方式： 18128119223</p>
应急保障	<p>(1) 保障现场消防物资的供应，必要时可向附近企业征调；</p> <p>(2) 负责事故应急处置过程中的应急指挥信息化系统保障、应急经费保障、物资供给保障、交通运输保障、水源供应保障、电力保障和通信保障等；</p> <p>(3) 安排疏散群众的临时安置场所及基本生活保障。</p>	<p>应急保障组 组员：李带平 何家俊 联系方式： 13680352289 13750087973</p>
应急监测	<p>(1) 事故发生后，应急监测组负责人联系珠海市西部生态环境监测中心，组织人员在安全距离内迅速判断污染物的种类，查阅相关排放标准，并使用检测仪器现场检测泄露化学品及他事故废水中pH、COD及DO等因子的浓度；</p> <p>(2) 确定可能存在的污染物种类、大致污染范围，对周边环境敏感点进行监测；</p> <p>(3) 得到初步监测结果后向应急指挥部汇报监测所得结果协助划定警戒区，并提出污染物处置意见；</p> <p>(4) 若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故未处理完毕时，则需继续进行跟踪检查，直至污染物影响消除为止。</p>	<p>环境应急监测组组长：甘霖 联系方式： 13576801774 组员：梁润明 13702314290</p>

化学品、污泥泄露现场应急处置卡

步骤		应急处置	
突发环境事件 警报程序	事件原因	化学品包装物发生破裂，包装容器破损，发生泄露； 异常搬运、转移化学品、污泥时导致泄露； 检测员做实验操作不当导致化学品泄露； 化学品、污泥运输车辆故障、操作员操作失误发生碰撞，或道路有问题等引起物料倒塌泄露、散落等。	
	预案启动	（1）当发生化学品或污泥泄露事故时，事故当事人或发现人及时上报应急指挥部，由应急指挥部报告应急指挥中心。	
		（2）应急指挥部到达现场，第一时间了解事件概况（泄露物质类型、是否发生火灾爆炸等），汇总后将事件汇报应急指挥中心。	
		（3）应急指挥中心接到警报后，根据所描述情况判定事件级别，及时启动应急预案，并发出预警警报，召集相应的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。	
		（4）应急指挥部及其相关应急救援队伍到现场后，应急指挥部根据应急救援小组的救援指导，分配各救援队伍的应急救援工作。	
（5）当突发环境事件上升到I级时，企业应急队伍应听从政府指挥，协助应急处置工作。			
突发环境事件 现场处置措施	应急报告	发现者-部门主管-当班调度-应急救援指挥部	当班调度
	现场隔离	（1）对泄露区域进行排查，明确泄露位置，设置警示标识，说明泄露源； （2）对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，禁止无关车辆进入。 （3）依照应急指挥部的指示划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员进入隔离区。	
	排险措施	（1）对有化学品或污泥泄露的储罐、管线、设备仪器等进行抢修，切断危险源，防止危险物质继续泄露； （2）采取措施关闭泄露装置或其他阀门，切断物料流动，及时围堵泄露的化学品和污泥，同时开启围堰、综合废水池或其他防控系统； （3）使用堵漏工具箱，对泄露的管道进行堵漏，加强维护，防止再次泄露。	
		现场处置组组长：杨汉 联系方式： 13750083805	

污染处置	<p>(1) 小量泄露：截断泄露源，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。</p> <p>(2) 大量泄露：现场人员立即用对讲机向当班班长汇报，并逐级向主任、汇报，相关领导须在第一时间赶赴现场，指挥救治工作，各应急小组成员应立即开展应急工作，迅速撤离泄露污染区人员至安全区，严格限制现场人员出入。现场人员尽一切可能尽快切断泄露源。构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置</p>	<p>现场处置组组长： 罗家雄 周卫辉 联系方式： 13902877149 15916330640</p>
现场洗消	清水冲洗，待事故结束后联系相关废水处理单位将消防水外运处理，避免消防水污染水环境。	<p>现场处置组组长： 李锦洪 联系方式： 13128580623</p>
事故消防废水控制	及时利用沙袋、装置围堰、泵走等阻流措施，控制事故消防废水进入污水管道系统，防止事故消防废水引入雨水管网，防止环境污染物进一步扩散。	
应急撤离	<p>(1) 配合消防、救援人员进行事故处理、救援，清点人数；</p> <p>(2) 依照应急指挥部的指示划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员进入隔离区；</p> <p>(3) 禁止无关车辆进入；</p> <p>(4) 迅速拉响事故安全警报，按照撤离疏散路线迅速撤离人员到各个疏散集合点；在疏散或撤离的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全的撤离；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证公司人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保消防通道畅通。</p>	<p>应急保障组组长：李旭 联系方式： 15916228368</p>
现场救护	<p>(1) 如有吸入性中毒应送院就医治疗；</p> <p>(2) 如有吸入窒息人员，则迅速将其转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，应给及氧气，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，送院就医；</p> <p>(3) 如有烧伤人员，则用冷清水冲洗或浸泡伤处，降低表面温度；脱掉受伤处的饰物，用干净清洁的敷料或就便器材，如方巾、床单等覆盖伤部，以保护创面，防止污染；</p> <p>(4) 负责受伤及中毒窒息人员的处理以及跟踪照顾工作；</p> <p>(5) 负责对事故现场伤员的人员统计、办理手续、联系家人等工作。</p>	<p>应急保障组组长：莫卓平 联系方式： 18128119223</p>
应急保障	<p>(1) 检查泄露管道、设施以及受泄露物影响的建筑及设施设备，对危险部位及关键设施进行抢（排）险，对损坏的设备、管线、电器仪表等全面抢修；</p> <p>(2) 负责事故应急处置过程中的应急指挥信息化系统保障、应急经费保障、物资供给保障、交通运输保障、水源供应保障、电力保障和通信保障等；</p> <p>(3) 安排疏散群众的临时安置场所及基本生活保障。</p>	<p>应急保障组组长：李带平 何家俊 联系方式： 13680352289 13750087973</p>

	<p>应急监测</p>	<p>(1) 事故发生后，应急监测组负责人联系珠海市西部生态环境监测中心，组织人员在安全距离内迅速判断污染物的种类，查阅相关排放标准，并使用检测仪器现场检测泄露化学品及他事故废水中pH、COD及DO等因子的浓度；</p> <p>(2) 确定可能存在的污染物种类、大致污染范围，对周边环境敏感点进行监测；</p> <p>(3) 得到初步监测结果后向应急指挥部汇报监测所得结果协助划定警戒区，并提出污染物处置意见；</p> <p>(4) 若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故未处理完毕时，则需继续进行跟踪检查，直至污染物影响消除为止。</p> <p>(5) 进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因、危害及其损失等方面的证据和资料，同时具备相应资质的评估单位开展事故污染损害评估。</p>	<p>环境应急监测 组组长： 甘霖 联系方式： 13576801774 组员：梁润明 13702314290</p>
--	-------------	--	--

进水水质异常应急处置卡

步骤		应急处置	
突发环境事件 警报程序	事件原因	(1) 通过中控室的监控数据、视频监控或现场巡查,发现进水水质pH等在线仪表检测值超过设计值、进水颜色异常、进水含有大量油污、泡沫或有强烈刺激性气味等现象; (2) 化验室检测出进水总磷、总氮、氨氮等浓度超过设计标准,超过处理系统的处理能力; (3) 发生突发性暴雨,进水水量剧增,超过了处理系统最大的处理能力,影响处理效果; (4) 含重金属污水或有害物质进入污水系统导致污水处理厂运行系统异常,出现大量微生物死亡,污水的超标排放。	
	预案启动	(1) 化验室通过日常项目分析检测或值班污水操作工发现进水在线仪表数据显示进水水质超过厂接纳标准,上报应急指挥部。	
		(2) 应急指挥部在接到上述报告后,赶赴现场排查进水超标原因,了解事故情况,然后汇总上报应急指挥中心。	
		(3) 接到进厂水质超标的报告后,应急监测人员立即到现场了解情况,做原因分析。视情况的严重程度判断是否需要委托有相应资质的检测部门对进水进行重新检测。	
		(4) 应急指挥中心根据所描述情况判定事件级别,及时启动应急预案,并发出相应预警,召集相关的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。	
(5) 当突发环境事件上升到I级时,立刻上报珠海市生态环境局斗门分局、珠海市生态环境局、水务局等政府单位,衔接《珠海市突发环境事件应急预案》,应急队伍听从政府指挥,协助应急处置工作。			
突发环境事件 现场处置措施	应急报告	发现者-部门主管-当班调度-应急救援指挥部	当班调度
	进水水质超标	服从应急指挥部下达的指令,指导和监督操作人员严格按照指令执行,负责协助应急指挥中心对各处理单元运行效果和稳定性的技术参数的控制。	
	水量超过系统设计处理能力	(1) 增加水泵台数,降低管网水位,直到设备满负荷运转位置。外出巡视时,必须两人一组,注意防滑,随时观察泵房水位,并向应急指挥中心汇报。由应急指挥中心请求外部援助,通知泵站管理单位减少供污水量; (2) 水量严重超过污水处理系统初期设计处理能力时(3.5万m ³ /d),水可溢流至综合废水池,关小进水阀门,并向应急指挥部汇报。由应急指挥部请求外部援助,通知泵站管理单位减少供污水量。	
		现场处置组 应急保障组	

	<p>浓度超出设计范围</p>	<p>(1) 如发现有大量pH异常污水流入，可增加药剂调节或减少进水量，必要时引入河水或其他水源对进水进行稀释；</p> <p>(2) 如进水含沙量过大，提高吸砂装置的运行频率，可适当延长吸砂装置连续运行时间，此时污水操作工要提高警惕，做到多跑多看，防止设备连续运行时间过长，损坏设备。如MLSS值过高可以增加排泥量或减少污泥回流，MLSS过低可以减少排泥或增加污泥回流量；</p> <p>(3) 如氮、磷等单项指标超标，则应对各区段溶解氧、调节回流比等调控因素进行调整，强化生化系统对该项污染物的处理能力。具体操作为：总氮超标时，可通过增加回流比来减小出水浓度；总磷超标时，可通过调整污泥的浓度来减小污泥回流，增加排泥量也即减小污泥回流比来降低出水总磷的浓度；</p> <p>(4) 当进水BOD超标时，可通过增大曝气量或者通过增大回流比来减少对环境造成的风险</p>	
	<p>有毒有害污染物流入</p>	<p>新青水质净化厂和各排水企业建立联动机制，一旦企业发生突发环境事件，迅速通知污水厂做好应急准备。一旦发现高浓度有毒有害污染物流入厂内时，立即停止污水厂进水，关闭进水阀门，上报应急指挥部。应急指挥部上报应急指挥中心，以书面形式及时将情况上报区、市环保局，查明有毒有害物质的来源。</p> <p>(1) 当进水无法停止时可降低提升量，使污染物分批逐步通过生化系统，降低入流有害物质浓度，投加化学药剂。必要时引入河水或其他水源对进水进行稀释；</p> <p>(2) 在有害物质进入一定时间后减少回流量，减少有害物质在系统的循环与停留；</p> <p>(3) 在异常进水结束后适当增大排泥量，加强活性污泥更新，尽快恢复其活性。</p>	<p>环境应急监测 组组长： 甘霖 联系方式： 13576801774 组员：梁润明 13702314290</p>
	<p>进水水质超标</p>	<p>对水质采用监测，做原因分析。视情况的严重程度判断是否需要委托有相应资质的检测部门对进水进行重新检测。</p>	

出水水质异常应急处置卡

步骤		应急处置	
突发环境事件 警报程序	事件原因	出水检测出总磷、总氮、氨氮等浓度超过设计标准。	
	预案启动	(1) 化验室通过日常项目分析检测或值班污水操作工发现进水在线仪表数据显示出水水质超标，上报应急指挥部。	
		(2) 应急指挥部在接到上述报告后，赶赴现场排查出水超标原因，了解事故情况，然后汇总上报应急指挥中心。	
		(3) 接到出厂水质超标的报告后，应急监测人员立即到现场了解情况，做原因分析。视情况的严重程度判断是否需要委托有相应资质的检测部门对进水进行重新检测。	
		(4) 应急指挥中心根据所描述情况判定事件级别，及时启动应急预案，并发出相应预警，召集相关的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。	
		(5) 当突发环境事件上升到I级时，立刻上报珠海市生态环境局斗门分局、珠海市生态环境局、水务局等政府单位，衔接《珠海市突发环境事件应急预案》，应急队伍听从政府指挥，协助应急处置工作。	
突发环境事件 现场处置措施	应急报告	发现者-部门主管-当班调度-应急救援指挥部	当班调度
	出水水质超标	服从应急指挥部下达的指令，指导和监督操作人员严格按照指令执行，负责协助应急指挥中心对各处理单元运行效果和稳定性的技术参数的控制。	现场处置组组长： 罗家雄 联系方式： 13902877149 应急保障组组长： 李旭 联系方式： 15916228368
	厂区设备故障	当厂内设备发生故障时，如提升泵、回流泵、鼓风机、阀门等，应立即启动备用设备。	
	运行工艺参数控制不合理	(1) 如活性污泥浓度偏低，测定生化系统碳、氮、磷浓度比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素； (2) 污泥沉淀性能差，出现结合水性污泥膨胀时，可以采用投加絮凝剂或投加杀菌剂等加药方式进行处理，同时要及时排泥，防止污泥老化，加快活性污泥的更新； (3) 当总磷、氨氮超标，如果是由于泥龄较长，污泥排放不及时，应该加大排泥量，调整回流比；如是溶解氧参数控制不合理，应严格控制各反应段溶解氧，保证厌氧段磷的有效释放，好氧段磷的充分吸收，主反应区同步硝化和反硝化效果。另外可以投加絮凝剂帮助磷的去除； (4) 如紫外消毒设备故障，出现粪大肠杆菌超标时，可适当投加漂水，杀菌。	

	<p>停电</p>	<p>(1) 值班人员遇紧急状态的停电故障时,应立即通知应急指挥部。应急指挥部立即组织值班人员将现场设备退出运行状态。及时启动备用电源,机修人员立即检查供电系统是否存在问题;</p> <p>(2) 若厂配电间内部供电系统有问题,经检修短时间内能恢复送电的,等检修结束后恢复送电。若停电超过6小时,立即向珠海市生态环境局斗门分局、珠海市生态环境局汇报,并和供电公司及时联系送电情况,通知泵站管理单位停止进水;</p> <p>(3) 停电期间,值班人员应坚守岗位,对厂区所有设备进行巡查,发现设备故障的,立即抢修;</p> <p>(4) 来电后,按有关操作规程及时开启设备,恢复运行,在最短的时间内降低管网水位。超过12小时停电时,必须先闷曝一小时后,再从小水量开始逐渐恢复进水。</p>	
	<p>出水水质超标</p>	<p>对水质采用监测,做原因分析。视情况的严重程度判断是否需要委托有相应资质的检测部门对进水进行重新检测。</p>	<p>环境应急监测组组长: 甘霖 联系方式: 13576801774 组员:梁润明 13702314290</p>

岗位应急响应卡片

岗位名称	化学品储存点安全岗位		
危险化学品	次氯酸钠、乙酸		
应急责任人	杨汉	联系方式	13750083805
岗位存在的环境危害	污水厂运营储存点化学品发生泄漏，如次氯酸钠、乙酸储罐破裂、管道破裂，化学品若流出厂外，进入排水管道，进入地表水域，会污染地表水环境；若发生火灾爆炸事故，则可能产生一定量的大气污染物以及事故废水，对大气环境、水环境造成污染。		
岗位安全操作注意事项	1、储存于阴凉、通风处；2、搬运时轻装轻卸，防止包装破损；3、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；4、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；5、储存点做好防渗防漏措施；6、灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚；7、搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；8、建议操作人员佩戴过戴橡胶手套；9、工作现场禁止进食和饮水。		
应急处置	1、储存点化学品泄漏，工作人员立即查看现场，若为少量泄漏，工作人员使用周边防泄漏工具，如吸液棉、消防砂等物质，吸收泄漏化学品；若为大量泄漏，工作人员立即撤离现场，向当值班长以及应急指挥部报告，现场处置组在穿戴好防护设备后，进行泄漏现场，对泄漏化学物品进行围堵，防止蔓延，转移可能受污染的化学品，再使用收集桶收集泄漏化学品；2、储存点化学品起火，工作人员停止运营，若火势较小，立即使用周边灭火工具灭火，将火势消灭在火苗阶段；若火势较大，所有人员立即撤离，并报告上级与应急指挥部，由现场处置组在穿戴好防护设备后，进入现场，关闭生产设备，对化学品进行转移，灭火；若火势超出控制，厂区工作人员及患者进行撤离，向上级部门请求支援。		

重点岗位应急操作卡

岗位名称	应急救援小组			
突发环境事件处置程序及职责	<p>1、负责危化品事故现场的火灾控制和灭火工作；</p> <p>2、接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到应急处置指令后，迅速组织队员进入现场，有序进行应急抢险抢修工作；</p> <p>3、对火灾、泄漏事故，利用专业装备完成灭火、堵漏等任务，应对其他具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险的危险点进行监控和保护，有效实施应急救援和处理措施，防止事故扩大，造成二次事故。必要时请求社会援助。；</p> <p>4、组织医疗抢救队到现场开展抢救和医治伤病员工作，并送往医院途中的护理工作，协同县市卫生部门派来的医疗队进行防疫救护工作，建立临时医疗救护点和处置伤员；</p> <p>5、负责事故得到控制后现场洗消、清理以及危险物质处理工作负责对事故现场的保护；</p> <p>6、负责布置安全警戒，划分警戒区域，实施定岗、定时封锁，防止事故危害站外进入的人员；</p> <p>7、禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；</p> <p>8、负责对现场及周围人员进行防护指导，疏散人员、协助抢救伤员，立即对事故现场进行隔离；现场周围物资的转移，负责保护人员和财产的安全；</p> <p>9、为抢险车辆、物资、设备及人员指引道路，并维护现场治安秩序和道路交通；</p> <p>10、严密监视和排除可能发生的火灾，采取有效措施防止火灾扩大造成次生灾害。</p>			
注意事项	<p>1、应急消防组应结合现场的实际状况，采取多种手段，及时获得现场的各种有效信息，从而采用合理有效的措施；</p> <p>2、应急消防人员在进入火场前，要将个人防护装备佩戴齐全；</p> <p>3、遵循抢救原则：先抢后救，先重后轻，先救后送。</p> <p>4、发生突发环境事件时，除了加强应急救援组人员的防护外，并通知有关部门，组织做好扩散影响范围内人员的疏散及抢救工作；</p> <p>5、火灾事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料。</p>			
应急联系方式				
内部	现场负责人	现场处置组	应急保障组	环境应急监测组
	邵世勇 13570645457	杨汉 13750083805	李旭 15916228368	甘霖 13576801774
外部	当地政府应急办	当地环保部门	环境监测站	社会救援队
	珠海斗门区安全生产 应急救援指挥中心 0756-2780278	珠海市生态环境局斗 门分局 0756-5523402	珠海市西部生态环 境监测中心 0756-7799731	斗门消防大队 0756-5135103 珠海市斗门区安全生产监 督管理局 0756-5509133

重要应急设施卡

雨水总闸			
负责人	杨汉	联系方式	13750083805
主要控制范围	雨水总排放口		
日常维护要求	1.在雨水排放口旁设置雨水闸门标识，要注明责任人及联系方式； 2.定期检查雨水闸门，并保存检查记录，发现异常及时维修或更换； 3.定期对应急操作人员进行培训，熟悉应急操作流程。		
应急操作流程	1.发生突发环境事件时，首先责任人利用雨水闸门封堵雨水总排放口； 2.应急结束后，应通过检测，确保各雨水管道不存在风险物质时，现场处置组组长方可开启雨水闸门。		
围堰			
负责人	杨汉	联系方式	13750083805
有效容积	不小于围堰内1个最大储罐的容积		
主要收集范围	储存在围堰容纳范围内的所有危险化学品		
日常维护要求	日常检查围堰是否有破损，防渗、防腐性能是否良好，做好日常巡查记录，如发现破损及时进行修补		
应急操作流程	泄漏量较小，在围堰承受范围内，可用应急沙和吸附棉将泄漏的危险化学品吸附。 泄漏量较大，总量大于围堰的有效容积时，需用潜水泵将泄漏的危险化学品液体抽至事先准备好的应急桶或应急池中，等有资质的第三方环保公司拉运处理		

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

突发环境事件应急预案

第二部分 专项预案

火灾事故现场处置方案

1.1 事故特征

1.1.1 危险性分析

(1) 可燃物质火灾危险性分析

公司化学品存储单元中的包装物如使用、维护不当或违章操作，造成包装物破裂或使用过程不当导致泄露，如遇明火、高热有可能引发火灾事故。同时，若防雷设施不齐全或建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，雷电产生的火花引燃可燃物质，引起火灾、爆炸事故。

(2) 电气火灾危险性分析

电气设备在运行过程中，由于设备缺陷、安装不当；电气线路超负荷运行；电气线路发生短路；电气线路连接处接触电阻过大；高压线路断线，搭触在低压线路上及违章作业等原因，人为误操作、设备失修等因素也都可能引起火灾事故，可能导致电气火灾事故发生。

(3) 其他原因危险性分析

运营过程中有可能发生火灾、爆炸，火灾、爆炸事故的大小视其事故现场火灾面积大小而不同，也可因天气、风向等因素，波及范围也不一样。事故起因也是多样的，如：操作失误、违规动火、设备失修、腐蚀、工艺失控、自然灾害、其它意外等原因。

1.1.2 事故类型

化学品泄露事故、火灾事故、电气火灾事故。

1.1.3 事故发生的区域、地点和装置

可能发生火灾事故区域：运营车间、原辅材料仓库、电力设备控制间。

1.1.4 事故特征

燃烧速度快；容易引起中毒、窒息；造成财产损失及人员伤亡；对环境造成

污染。

1.1.5 危害程度分析

新青水质净化厂涉及主要危险场所为：运营车间、原辅材料仓库、电力设备控制间。存在的主要危险、有害因素有火灾、触电、机械伤害以及其他伤害等。可能造成人员伤亡、财产损失、环境污染，造成较大的社会影响。

同时，新青水质净化厂附近有零星分布的企业，可能对周边单元的安全造成威胁。但周边较少学校、居民楼等，一旦发生火灾事故，扑灭不及时，蔓延至厂区外，不会引起很严重的后果。

1.2 应急组处置基本原则

在应急救援过程中，必须坚持“以人为本”的指导思想，贯彻保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延优先、保护环境优先的应急救援工作的优先原则，此外，还应体现事故控制、高效、协调以及持续改进的思想。

1.2.1 现场应急组织机构及人员构成情况

应急指挥部：总指挥、副总指挥

应急组织小组：现场处置组、应急保障组、环境应急监测组

1.2.2 职责

本专项预案的指挥机构及职责与综合预案的指挥机构及职责一样。

总指挥为安全生产第一责任人，主要职责是负责人员和资源的配置、应急队伍的调动、启动和终止预案等工作；

副总指挥为安全生产直接责任人或安全部门负责人，主要职责是指挥协调现场的抢救工作，向总指挥报告现场救援情况等工作，总指挥不在现场时暂代总指挥的职务。

现场处置组主要职责主要是执行应急指挥部的指令，提出并落实抢险救灾所需的设备设施和物资，负责事故现场的排险、控险、灭火等现场救援工作以及事故后现场的洗消、清洗、清理等工作。

应急保障组的主要职责是负责接送受伤人员到医院急救；负责相关救援物资、医疗物资和食品等方面的后勤保障工作；负责调度公司抢险车辆，负责灾后保险理赔工作；负责抢险物资、设备设施、防护用品的日常检查、补充和维护保养工作。

环境应急监测组负责与珠海市西部生态环境监测中心联系，应急监测人员到达现场后，与各救援专业组配合，对事故现场周围区域进行气体浓度检测，确定危险区域范围，应急监测人员在整个事故的抢救过程中必须时刻关注现场的废水有害物质浓度变化，及时告知应急指挥部，作为制定决策和设定警戒区的重要参考依据。

事故第一发现人职责：发生事故后立即通知部门主任或经理及现场人员，采取应急处置措施，参与抢救工作，迅速利用就近的消防器材进行抢险救援，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化。

1.3 应急处置

1.3.1 响应分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件，由I级预警产生），二级应急状态（较大事件，由II级预警产生），三级应急状态（一般或轻微事件或事件，由III级预警产生）。

1.3.2 响应程序

1、发生突发环境事件后，事故第一发现人立即以大声呼叫方式向现场人员发出提醒，并马上通知部门主任，报告事故发生地点、种类、事故危害程度等。

2、设立 24 小时应急值守电话，第一时间通知车间值班组长，车间值班组长接报后立即报告部门经理，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3、当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，启动公司I级响应，公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向珠海市生态环境局斗门分局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。总指挥

应根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由单位负责人报请政府及有关部门支援。

1.3.3 现场应急处置措施

1、发生小型火灾时，当班人员应立即汇报车间主管对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器/消防栓等）进行灭火；并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。并对相连工序进行检查，是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。

2、当火势未能得到控制，应立即紧急停止。车间主任应立即向公司应急指挥部汇报。立即组织全体在场人员进行疏散，并通知相临车间和部门进行疏散，并让各部门当班班长清点人数，将撤离人员情况汇报给应急小组。

3、当火灾蔓延到非本部门力量所能控制的程度时，安全负责人应立即汇报应急总指挥，得到报警指示后立即拨打“119”报警，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息）；并安排人员在路口接消防车，以便消防人员把握火情和尽快抵达，并采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。

4、在灭火现场，必须坚持“先人后物”的原则。如果火情可能威胁生命安全，应紧急通知相关人员撤离现场。

5、在组织人员撤离现场过程中，如火灾导致有浓烟现场出现，指挥员应提醒撤离人员用湿毛巾蒙住口鼻，匍匐离开现场到空气清新且安全的环境。

6、如发生有人被烧伤，应尽快将受伤人员转移出来，并及时拨打“120”进行救治

7、现场处置组应对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。灭火期间如有人员受伤，应首先抢救伤员；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

8、应急保障组负责对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院；保障救火过程的物资保障，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场。

9、经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥宣布火灾、爆炸事故警报解除。进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）；

10、24 小时应急值守电话：0756-5163662；对外求援电话：火灾：119；急救：120。

1.3.4 应急人员防护

呼吸系统的防护：可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

参加应急的人员必须防护规定着装，并注意风向，要站在上风口。

1.3.5 疏散与救护

1、发生火灾时，如有人被大火围困，应首先组织力量，及时查明火情。查清火源及受火势威胁的部位，以及被火势围困人员所处的位置数量等，贯彻“救人第一，救人与灭火同步进行”的原则，积极施救。

2、现场指挥应根据火情发生的位置、扩散情况、威胁的严重程度、风向等情况确定安全疏散的路线、地点、方法等；通知时，语调应镇静，以稳定被困人员心理，防止惊慌错乱，盲目逃生情况的发生。

3、值班室应利用消防广播、对讲机或内部电话等通报方式，向在事故发生地点附近工作的员工及公司全体员工通报火灾情况。

4、在逃离火场若遇浓烟时，应迅速选择与火源相反的通道脱离火场。逃离时，应尽量放低身体或爬行，千万不要直立行走，以免被浓烟窒息。到达安全地带后，清点人员，确保人员全部撤离火灾现场。

1.4 应急救援结束后的注意事项

1、应急救援结束后，应派专人全面彻底检查，确认危险已经彻底消除，防止其他危险隐患存在或死灰复燃。

2、要设置警戒区，派专人值守，保护事故现场，为事故调查做好现场保护。

3、要做好现场及周边环境的监测，防止造成环境污染事故。

4、事故抢险中产生的废物、废水严禁随意排放。

1.5 应急物资与装备保障

公司根据事故应急抢险救援需要，在各适当部位设置应急器材，制定专人管理，确保应急物资种类、数量、性能、存放位置符合应急需要，定期检查，及时完善。所有应急救援设备设施和物资实行专人管理，定点定量存放，消防设施、消防器材、防毒面具和泄露应急处置器材由公司谭成章(联系方式:15889873690)负责管理，每年初制定严格的检查保养计划，按月、季、半年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。行政部办公室负责新的橡胶防护手套、防护水靴、防护面罩、防护面具、药品等防护用品的购买、保管工作，应急救援时由后勤保障小组按需要领出。应急物资见附件 7。

危险化学品泄漏现场处置方案

2.1 事故特征

新青水质净化厂在运营过程中有使用和储存有易燃、易腐蚀的危险化学品，根据事故的原因和条件分析，可能造成泄漏的原因主要有人为违规作业、容器破损、碰撞事故、设备设施的质量缺陷及外部因素的不利影响等。

新青水质净化厂在运营过程中涉及到的危险化学品为次氯酸钠及乙酸，次氯酸钠具有杀菌、消毒作用，可以起到净化水质的作用，泄露到水里不会引起严重污染，不过在酸性环境下可能会产生氯气，进而给环境带来严重后果；乙酸为易燃品，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，闪点低，能与氧化剂发生强烈反应，具有腐蚀性，人体长时接触有害；聚丙烯酰胺为可燃物质，是水溶性高聚物，吸水性极强，易吸潮，即使燃烧了，用水一淋，表面就形成不透气的膜层，火就自然熄灭，具有危险性，但引起火灾危险性程度较小。

2.1.1 危险性分析

危险化学品泄漏后，不仅污染周边环境，有毒有害化学品还会对人体造成伤害。因此，对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。

2.1.2 事故类型

危险化学品泄漏事故。

2.1.3 事故发生的区域、地点和装置

可能事故区域：运输车辆、运营车间、化学品储存单元等。

2.1.4 事故特征

- 1、容易引起二次事故（中毒、火灾）；
- 2、造成财产损失及人员受伤；

3、对环境造成污染。

2.2 应急处置基本原则

在应急救援过程中，必须坚持“以人为本”的指导思想，贯彻保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延优先、保护环境优先的应急救援工作的优先原则，此外，还应体现事故控制、高效、协调以及持续改进的思想。

2.3 现场应急组织机构及人员构成情况

应急指挥部：总指挥、副总指挥

应急组织小组：现场处置组、应急保障组、环境应急监测组

2.3.1 应急机构及职责

本专项预案的指挥机构及职责与综合预案的指挥机构及职责一样。

总指挥为安全生产第一责任人，主要职责是负责人员和资源的配置、应急队伍的调动、启动和终止预案等工作；

副总指挥为安全生产直接责任人或安全部门负责人，主要职责是指挥协调现场的抢救工作，向总指挥报告现场救援情况等工作，总指挥不在现场时暂代总指挥的职务。

现场处置组主要职责主要是执行应急指挥部的指令，提出并落实抢险救灾所需的设备设施和物资，负责事故现场的排险、控险、灭火等现场救援工作以及事故后现场的洗消、清洗、清理，事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；负责维持事故现场秩序及保护事故现场；并负责保障救援现场道路交通畅通无阻，引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入公司。

应急保障组的主要职责是负责接送受伤人员到医院急救；负责相关救援物资、医疗物资和食品等方面的后勤保障工作；负责调度公司抢险车辆，负责灾后保险理赔工作；负责抢险物资、设备设施、防护用品的日常检查、补充和维护保养工作，医疗救护设备和设施的准备工作；负责受伤人员的救护工作，并协助其它组做好应急救援工作。

环境应急监测组负责与珠海市西部生态环境监测中心联系，应急监测人员到达现场后，与各救援专业组配合，对事故现场周围区域进行气体浓度检测，确定危险区域范围，应急监测人员在整个事故的抢救过程中必须时刻关注现场的废水有害物质浓度变化，及时告知应急指挥部，作为制定决策和设定警戒区的重要参考依据。

事故第一发现人职责：发生事故后立即通知部门主任或经理及现场人员，采取应急处置措施，参与抢救工作，迅速利用就近的消防器材进行抢险救援，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化。

2.4 预防与预警

2.4.1 危险源监控和管理

为了预防泄漏事故，公司采取下列监控预防措施对各危险源进行监控和管理：

1、制定有安全生产责任制，安全责任制和岗位职责涵盖了各作业岗位，明确了各岗位的安全职责；制定了安全管理制度；根据岗位、工种、设备、作业场所、作业性质等多个方面制订出多种操作规程，操作规程齐全，内容详细，剪操作性强，基本覆盖了所有的作业岗位和工种，能满足各环节安全操作的实际要求。

2、作业现场设置了明显的安全警示标志，以及秩序规范类标牌。

3、在作业场所配置了消防器材和应急器材，并定期检查、维护，确保其有效。

4、作业现场设置有固定照明，照度满足要求。

5、作业人员配备相应的防护用品，包括眼镜、口罩等，以减少化学品对人体的危害。

6、保证危险源安全管理所必需的资金投入。

7、加强员工的安全教育和技术培训，使其掌握岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。

8、建立危险源安全管理档案，对存在事故隐患和缺陷的危险源认真进行整

改；采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

9、严格执行巡回检查制度，发现安全隐患及时整改。

2.5 预警行动

事故发生前可能出现的征兆和监测仪器报警是预警的条件。

(1) 事故第一发现人立即以大声呼叫方式向现场人员报警，并马上通知部门主任，报告事故发生地点、种类、事故危害程度等。

(2) 设立 24 小时应急值守电话，第一时间通知车间值班组长，车间值班组长接报后立即报告部门经理，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

(3) 公司领导在掌握事故基本情况后，根据事故现场实际情况判断突发事故的级别，启动现场应急预案。应急救援总指挥应根据事件的等级，启动相应级别的应急救援预案。当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，由部门总监报告公司总指挥部，启动公司I级响应，总指挥应根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由单位负责人报请政府及有关部门支援。

2.6 信息报告程序

新青水质净化厂突发环境事故实施应急响应的同时，应及时向周边企业社区通报相关情况，使其做好相关防护准备，并及时向相关政府部门通报事件有关情况。

2.7 现场应急处置措施

2.7.1 响应分级

按照突发环境污染事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境污染事故的预警级别分为三级，即：按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级预警：三级（现场级）预警、二级（公司级）预警、一级（社会级）预警。

2.7.2 响应程序

事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动现场处置方案，并判定预警级别是否超过三级预警，若超过三级预警，则上报应急指挥部，并请求启动二级响应。应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别超过二级，应急指挥部立即启动专项应急预案；一旦预警级别超过一级，则请求珠海市生态环境局斗门分局、珠海市应急管理局启动应急响应。

2.8 处置措施

(1) 泄漏处置

小量泄漏：截断泄漏源，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：现场人员立即用对讲机向当班班长汇报，并逐级向主任、汇报，相关领导须在第一时间赶赴现场，指挥救治工作，各应急小组成员应立即开展应急工作，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制现场人员出入。现场人员尽一切可能尽快切断泄漏源。构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(2) 事故无法控制时，要立即报公司应急指挥中心，请求支援。

(3) 24 小时应急值守电话：0756-5163662；

(4) 对外求援电话：火灾：119 急救：120。

2.9 中毒急救

(1) 先将受伤人员撤离危险区域至空气清新的地方，采取必要的伤口清洗、包扎、吸氧、人工呼吸等方法处理，随后送医院或等待救护人员的到来。

(2) 吸入中毒处置：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

(3) 接触中毒处置：应使患者脱离污染区，安置休息并保暖，严重者就医。皮肤接触先用水清洗，再用肥皂彻底洗涤；误服立即漱口，就医。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，迅

速就医。口对口人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。以最快速度将中毒者脱离现场，尽快送医院抢救。

(4) 事故无法控制时，要立即报公司应急指挥中心，请求支持。

2.10 注意事项

在化学品污染事故的应急反应行动中，现场作业和救护人员应优先考虑人员的安全，采取适当的措施防止事故升级。因此在采取应急措施时要特别注意：

泄漏发生初期是化学品蒸发最大的阶段，所有清污和救护的人员要处于污染物的上风，禁止任何人和车辆进入污染区域内，清污工作应在污染物的边缘地区，在污染物经过一定时间的自然挥发后，方可进入进行清污工作。清理泄漏物质时，应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏在地面上撒上沙土，吸附残液后，用大量水冲洗。大量泄漏且四处蔓延扩散的液体：使用盛器收集，回收后作技术处理。在应急救援过后，所产生的液体废弃物，转由专业公司处理或经过无害处理后方可废弃。

2.10.1 现场自救和互救注意事项

(1) 发生事故时，应第一时间逃离现场，切勿贪恋财物或存侥幸心理拖延逃离时间延误时机；

(2) 进入现场抢险救人之前，要根据个人自身的能力，在本身能力没有一定把握的情况下和无防护装备的情况下不要贸然行事。对于抢救出的伤者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

2.10.2 应急救援结束后的注意事项

(1) 应急救援结束后，应派专人全面彻底检查，确认危险已经彻底消除，防止其他危险隐患存在。

(2) 要设置警戒区，派专人值守，保护事故现场，为事故调查做好现场保护。

(3) 要做好现场及周边环境的监测，防止造成环境污染事故。

(4) 事故抢险中产生的废物、废水严禁随意排放。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

突发环境事件应急预案

第三部分 综合应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为有效预防环境风险事故的发生，完善应急资源配置，组建专业应急救援队伍，规范突发环境事件事发后的应对工作，提高应急决策的科学性和时效性，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，规范应急工作管理和应急响应程序，全面提升珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂防范环境风险和应对突发环境事件的能力，最大限度降低环境污染、人员伤害和财产损失。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、广东省突发环境事件应急预案（粤府函〔2022〕54号）、《珠海市突发环境事件应急预案》（珠府函〔2018〕464号）等相关的法律法规要求，特编制本预案。本应急预案作为珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂厂区应急管理指导程序，在企业内部执行。

1.2 工作原则

新青水质净化厂在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故

造成的危害范围和社会影响相适应。

(3) 坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

(4) 坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

1.3 适用范围

本预案适用于珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂厂区范围内突发环境事件的应急处置和抢险救援工作，主要适应于公司II级响应和III级响应，当环境事件超出本应急预案应急能力和应急区域的，企业启动I级响应，将本预案与珠海市人民政府发布的《珠海市突发环境事件应急预案》相衔接，当上级预案启动后，本应急预案作为辅助执行。

1.4 编制依据

根据以下规范要求，本着方便管理、可操作性强；体现以人为本、保护环境的救援原则，《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》2024版依据以下法律法规为编制依据。

1.4.1 法律法规、规章、指导性文件

(1) 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2014年4月24日第八次修订，2015年1月1日起施行)；

(2) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订，2020年9月1日施行)；

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第87号，2017年6月27日修订，2018年01月01日施行)；

- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第 31 号, 2018 年 10 月 26 日修订并施行);
- (5) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018 年 8 月 31 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 2019 年 1 月 1 日施行);
- (6) 《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第 48 号, 2018 年 12 月 29 日修订并施行);
- (7) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第八十一号, 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订);
- (8) 《中华人民共和国突发事件应对法》(2024 年 6 月 28 日修订);
- (9) 《国务院办公厅秘书局关于进一步加强应急预案管理的通知》(国办秘函〔2016〕46 号, 2017 年 03 月 21 日起施行);
- (10) 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第 34 号, 2015 年 4 月 16 日公布, 2015 年 06 月 05 日起施行);
- (11) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号, 2015 年 1 月 8 日起施行);
- (12) 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》(环境保护部公告 2016 年第 74 号, 2016 年 12 月 6 日起施行);
- (13) 《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119 号, 2014 年 12 月 29 日颁布并施行);
- (14) 《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令 2016 年第 36 号, 2016 年 4 月 11 日起施行);
- (15) 《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第 17 号, 2011 年 4 月 18 日发布, 2011 年 5 月 1 日起施行);
- (16) 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130 号, 2009 年 11 月 09 日起施行);
- (17) 《全国环保部门环境应急能力建设标准》(环发〔2010〕146 号, 2010 年 12 月 27 日起施行);
- (18) 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2021);
- (19) 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》(环办应急〔2018〕8 号);

- (20) 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018);
- (21) 《企业事业单位突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(2014年);
- (22) 《环境应急资源调查指南(试行)》(环办应急〔2019〕17号)。

1.4.2 地方性法规技术规范

- (1) 《《关于印发《广东省地表水环境功能区划》的通知》(粤环〔2011〕14号, 2011年2月14日印发);
- (2) 《广东省环境保护条例》(2022年11月30日修正并施行);
- (3) 《印发广东省突发事件应急预案管理办法的通知》(粤府办〔2008〕36号, 2008年06月24日发布, 2008年9月1日起施行);
- (4) 《广东省突发环境事件应对条例》(粤环发〔2010〕107号, 2010年7月1日起施行);
- (5) 《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府〔2015〕131号, 2015年12月31日发布);
- (6) 《关于认真贯彻实施突发事件应对条例的通知》(粤府办〔2010〕50号, 2010年09月08日发布);
- (7) 《关于发布〈突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)〉的通知》(粤环〔2018〕44号, 2018年9月12日发布);
- (8) 《关于发布〈广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南(试行)〉的通知》(粤环办〔2020〕51号);
- (9) 《广东省突发环境事件应急预案》(粤府函〔2022〕54号);
- (10) 《珠海市生态环境局关于印发珠海市企业事业单位突发环境事件应急预案编制要点指引(试行)的通知》(珠环函〔2020〕44号);
- (11) 《珠海市人民政府关于印发珠海市突发事件总体应急预案的通知》(珠府函〔2022〕163号);
- (12) 《珠海市突发环境事件应急预案》(珠府函〔2018〕464号)。

1.4.3 行业技术规范

- (1) 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)(2019年3月1日施行);

- (2) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018);
- (3) 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002);
- (4) 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单;
- (5) 广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001);
- (6) 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001);
- (7) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版);
- (8) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014);
- (9) 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(QSY 1190-2009);
- (10) 《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB/T 50483-2019);
- (11) 《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042-2014);
- (12) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017);
- (13) 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012);
- (14) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008);
- (15) 《危险化学品目录》(2015年版);
- (16) 《国家危险废物名录》(2021年版);
- (17) 《危险化学品安全管理条例》(2013年12月7日修正);
- (18) 《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-2009);
- (19) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023);
- (20) 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2021);
- (21) 《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021);
- (22) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)。

1.4.4 其他有关资料

- (1)《珠海市新青水质净化厂提标改造工程建设项目环境影响报告表》及批复(珠环建表〔2020〕302号);
- (2)《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》(2021版);
- (3)企业提供有关的技术资料与现场调查结果。

1.5 预案内容说明

企事业单位环境应急预案可包括综合应急预案、专项应急预案、应急处置卡等类别。其中，重大环境风险企业包括综合应急预案、专项应急预案以及应急处置卡片；较大环境风险企业的综合应急预案和专项应急预案可合并编写；一般环境风险企业可简化环境应急预案体系。企业根据环境风险等级评估结果及应急管理需求调整专项应急预案和应急处置卡片的数量以及将现场处置方案合并编写。

表 1.5-1 企业事业单位环境应急预案体系结构表

企业环境风险等级	综合应急预案	专项应急预案	应急处置卡片
重大环境风险	需要	需要	需要
较大环境风险	可合并编制		需要
一般环境风险	可合并编制		

依据《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂环境风险评估报告》第七章企业突发环境事件风险等级，珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂环境风险等级为较大环境风险等级，需要编制综合应急预案、专项应急预案、应急处置卡片，综合应急预案、专项应急预案可合并编制，本项目综合预案和专项预案分开编制。本预案体系包括：总则、企业基本情况、环境风险源识别、环境应急设施物资情况、应急救援机构及职责、预防与预警机制、应急响应、应急终止、后期处置、应急保障、预案管理、预案的评审备案发布和更新、附则、附件组成。

1.6 应急预案联动关系

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令第 17 号，2011 年），当突发环境事故超出企业的突发环境事件处置能力时，将按照分级响应对照关系直接向上一级机构逐级汇报。本预案在《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2022〕54 号）、《珠海市突发环境事件应急预案》（珠府函〔2018〕464 号）的框架范围内制定，突发环境事件应急工作实行在各级政府的领导下，分级响应、各负其责，上下联动、密切协作，快速反应、妥善处置的原则，当上级预案启动后，本预案从属于上级预案，辅助执行，在上级预案应急指挥机构统一领导下，组织开展应急协调处置行动，企业应急体系图见图 1.6-1。




图 1.6-1 企业应急体系图

1.7 环境污染事件分级

参考《国家突发环境事件应急预案》(2014年12月29日)、《广东省突发环境事件应急预案》(粤府函〔2022〕54号)以及《珠海市突发环境事件应急预案》(珠府函〔2018〕464号)中的环境污染事件分级标准,并结合污水处理厂的实际情况,制定污水处理厂环境污染事件分级标准,针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部(运营工段、各车间、部门)控制事态的能力以及需要调动的应急资源,结合公司实际,将突发环境事件分为不同的等

级，依次分为：Ⅲ级（一般环境污染事件）、Ⅱ级（较大环境污染事件）、Ⅰ级（重大环境污染事件）。

（1）Ⅲ级（一般环境污染事件）

事故的有害影响局限在公司的各车间、部门之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，包括危险化学品等小量泄露、可控的局部废水输送管道破裂、有火灾苗头，人员发生轻微中毒症状并需要人员疏散等，启动三级响应，由该车间的车间主任负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

（2）Ⅱ级（较大环境污染事件）

事故的有害影响超出车间、部门范围，但还局限在厂界区之内并且可被遏制和控制厂区区域内，包括危险化学品等在运营车间和储存设施区域发生较大量泄露、废水输送管道破裂、厂内可控的小火灾、有毒有害污染物或严重超标污水流入水质净化厂导致污水处理能力下降（但不需停产或停产时间未超过调蓄临界时间）、停电故障造成污水处理设施停工（停产时间未超过调蓄临界时间），人员发生轻微中毒症状或可能导致伤残后果，应周边企业应急联动要求等启动二级响应，由公司应急领导小组负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

（3）Ⅰ级（重大环境污染事件）

事故影响超出公司控制范围的，包括大量有毒有害污染物或严重超标污水流入本水质净化厂（公司全面停产，停产时间超过调蓄临界时间），停电造成污水处理设施停运（停产时间超过调蓄临界时间），设备、设施严重故障，发生火灾和面积泄露事故，泄露已流入水域或扩散到周边社区、企业，造成的泄露已无能力控制，人员较多发生中毒症状或出现多人死亡事故，社会影响严重、性质恶劣，依靠企业自身力量不能控制，需要有关部门协助的环境事件，应地方政府应急联动要求等，启动一级应急响应，由公司应急指挥领导小组总指挥负责执行。

根据突发环境事件严重的程度，通报区、市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。遇到政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急救援措施，配合协助应急指挥与处置。

1.7.1 可能发生的环境污染事件

根据风险识别从物质风险性、装置运营情况、防控措施综合分析确定事故情景。并参照同类型公司的类比情况，确定公司还存在的环境风险因素情况，主要环境污染风险情况见表 1.7-1。

表 1.7-1 主要环境污染风险情况

序号	风险单元名称	触发因素	潜在风险	风险事件	响应级别
1	化学品储罐区、化学品仓库	化学品储罐破损、包装物/容器破裂、被腐蚀、受自然灾害影响；输送管道破损、阀门损坏；装卸不慎、操作不慎	危险化学品泄漏或者火灾伴生废气、废水事故	储罐区/危险化学品大量泄漏/发生火灾、爆炸事故，产生大量消防废水，并无法控制	I级
				储罐区/危险化学品小量泄漏/发生火灾、爆炸事故，产生消防废水，为可控制级别	II级、III级
2	危废贮存设施	危废贮存设施破裂，废液桶破损，自然灾害	危险废物泄漏	危险废物泄漏，可燃物引起火灾，产生消防废水，为可控制级别	II级、III级
3	废气处理设施	除臭系统失效故障导致臭气超标排放，自然灾害	臭气超标排放事故	臭气超标排放，为可控制级别	III级
4	废水处理设施	废水输送管道破裂、各池池体破裂，防控失效等废水处理设备故障；自然灾害；装置损坏、管道破损、阀门损坏、操作不慎	进水水质超标污水冲击事件；污水处理设备发生故障；污水处理设备参数异常；污水管网破裂导致污水泄漏事件	废水超标排放，超过污水处理厂污染物处理能力或进入雨水管网，为不可控制级别	I级
				废水超标排放，不超过污水处理厂污染物处理能力，为可控制级别	II级、III级
5	污水运营车间	污水运营装置损坏、污水疏散管道破损、阀门损坏、	有毒有害气体如沼气产生、泄漏、挥发	工作人员吸入性损伤，造成人员伤亡，为不可控制级别	I级

		操作不慎		工作人员吸入性损伤，未造成人员伤亡，为可控制级别	Ⅱ级、Ⅲ级
--	--	------	--	--------------------------	-------

1.7.2 社会级环境事件（I）

环境污染及有害影响超出了厂区范围，对厂区周边生态环境和群众生命财产安全造成严重危害或威胁，超出了企业处理能力的范围，企业无法控制事态发展的突发环境事件。

- （1）因环境污染直接导致 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下中毒或重伤的；
- （2）因环境污染疏散、转移人员 1 万人以上 5 万人以下的；
- （3）因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的。

1.7.3 公司级环境事件（II）

环境污染及有害影响超出了企业车间单元内但不超过厂区范围，不会超出公司边界的突发环境事件，尚未达到政府启动应急救援行动的标准，企业充分调动应急处置人力物资可控制事态发展的突发环境事件。

- （1）当发生 1.7.1 中的情形时，其影响范围未超出公司界限外，能控制在公司界限内的，但对公司内人员造成较大威胁的；
- （2）因发生 1.7.1 中大气污染、危险化学品泄露、危险废物泄露、废气超标排放或水污染事件造成中毒或重伤 1~5 人（不含 5 人），但未造成人员死亡的；
- （3）因发生 1.7.1 中大气污染、危险化学品泄露、危险废物泄露、臭气超标排放或水污染事件需疏散、转移全厂员工，或造成直接经济损失 20 万元以上，50 万元以下的；
- （4）因发生 1.7.1 中大气污染、危险化学品泄露、危险废物泄露、臭气超标排放或水污染事件后可能持续一段时间，通过调动全公司的应急资源，能有效地控制事故的。

1.7.4 单元级环境事件（III）

环境污染影响企业的正常运行，但环境污染及有害影响仅局限在厂区内部，

未影响到厂区周边生态环境和群众生命财产安全，企业可控制事态发展的突发环境事件。

(1) 当发生 1.7.1 中的情形时，其影响范围控制在单元装置区域内，现场作业人员的能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边岗位或发生连锁反应的；

(2) 无造成重伤、中毒和人员死亡的事故，或者一次造成直接损失达人民币 20 万元以下的事故。

1.8 与上一版预案变化之处

(1) 预案内容方面

根据新青水质净化厂实际情况，新青水质净化厂于 2021 年 11 月 24 日签署发布第三版《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》，并报送珠海市生态环境局斗门分局，珠海市生态环境局斗门分局于 2021 年 11 月 29 日予以备案，至 2024 年 11 月 29 日，新青水质净化厂突发环境事件应急预案期满三年，应依法进行突发环境事件应急预案修订工作。

2024 年 8 月，新青水质净化厂决定修订《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》，并完成备案。新青水质净化厂在执行《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》2021 版时，厂区内未发生过任何突发环境污染事件，未发生重大生产安全事故，近三年也未收到相关处罚及投诉，执行情况良好。

本次预案按照《广东省企事业单位突发环境应急预案编制指南（试行）》编制，本次预案修订主要内容包括：补充企业周边环境敏感目标数量、修改应急机构成员名单、增减环境应急物资与装备、完善风险源章节、更新补充相关附件等。

(2) 本轮应急预案修订说明

本预案修订完善后已按要求邀请了应急预案评审专家、周边村民代表、企业代表及公司相关负责人对本预案的修订情况进行评审、讨论，并根据评审所形成的综合意见以及相关人士所提出的意见对预案进行修订，报原预案备案管理部门重新备案。此次主要修订内容见表 1.8-1：

表1.8-1突发环境事件应急预案修订说明表

评估项目	企业原预案备案情况	企业现状	是否发生重大变化	备注
主体工程	处理规模为3.5万吨/天	无变化	否	/
主要产品	污水处理	无变化	否	/
原辅材料年使用量	乙酸1720t; 聚合氯化铝(PAC) 1240t; 聚丙烯酰胺(PAM) 11.66t; 次氯酸钠53t; 氢氧化钠5t; 磁粉51.5t	乙酸1460t; 聚合氯化铝(PAC) 1095t; 聚丙烯酰胺(PAM) 49.6t; 次氯酸钠40t; 磁粉51.5t	否	乙酸用于提供碳源, 氯化铝和PAM为混凝沉淀工序中的沉淀剂, 次氯酸钠为消毒剂, 以上随实际水处理量波动为正常现象; 厂区设有氢氧化钠储罐, 应急用
生产工艺	预处理部分→水解池→CASS池→反硝化滤池→纤维转盘滤池→紫外线消毒池→污泥脱水系统	无变化	否	21版预案的生产工艺已按提标改造后备案
风险物质	次氯酸钠、乙酸、危险废物、氢氧化钠	无变化	否	/
环境风险单元防控措施	1.危废贮存设施: 危废贮存设施地面采取硬底化防渗漏, 危险废物分区存放, 设有托盘, 门前放置灭火器。2.化学品储罐: 聚合氯化铝、乙酸储罐区设有围堰, 设消防设施和安全监控系统。	无变化	否	/
应急管理体系与职责	企业法人: 周赞民; 新青水质净化厂负责人: 邵世勇	无变化	否	/

<p>环境应急监测预警及报警机制、应对流程和措施、应急保障措施</p>	<p>分单元级、公司级、社会级预警和响应，设置相应的环境事件应急措施，提供足够的应急保障</p>	<p>无变化</p>	<p>否</p>	<p>/</p>
<p>企业突发事件实际应对和应急演练中是否存在预案做出重大调整的问题</p>	<p>应急演练按照突发环境事件应急预案相关要求执行，有效可行，不存在重大调整问题。</p>	<p>无变化</p>	<p>否</p>	<p>/</p>
<p>重要应急资源发生重大变化的</p>	<p>企业设有1个雨水总闸、1个应急仓库、1个微型消防站及相关应急物资。</p>	<p>无变化</p>	<p>否</p>	<p>/</p>

2 公司基本情况

2.1 企业概况

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂（以下简称为新青水质净化厂）是珠海水务环境控股集团有限公司根据珠海市斗门区政府授权，以 BOT 模式自筹资金建设、运营的城市区域污水处理厂。厂区位于斗门区新青三路南 6 号，一期占地面积 37802 平方米，提标改造工程新增占地面积 5146 平方米，改造前后设计处理规模均为 3.5 万吨/天。主要服务于斗门区新青工业园片区，总服务面积约为 20.7 平方公里；主要收集处理东至东风村排洪沟，北临新堂村和大栋山脚，南临珠峰大道，西至西埔村的污水。

新青水质净化厂一期项目总投资为约 9000 万元，采用 CASS 工艺，于 2010 年 12 月开始试运行，2011 年 8 月通过环保竣工验收转入商业运行。新青水质净化厂提标改造项目总投资约 16000 万元，采用“调节池+磁混高效沉淀池+水解池+CASS 池（加填料）+反硝化滤池”工艺。2020 年 8 月《珠海市新青水质净化厂提标改造工程项目环境影响评价报告表》取得珠海市生态环境局《珠海市新青水质净化厂提标改造工程项目环境影响评价报告表的批复》（珠环建表（2020）302 号），2024 年 6 月通过环保竣工验收。新青水质净化厂运营过程中的出水排放标准执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值标准。厂界臭气无组织排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 厂界二级标准；臭气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中的标准；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准要求。

新青水质净化厂基本情况见表 2.1-1，主要构筑物见表 2.1-2。

表 2.1-1 企业基本情况表

企业名称	珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂				
建设地址	珠海市斗门区井岸镇新青三路 6 号				
法人	周赞民	联系电话	13928055586	24 小时应急电话	0756-5163662
传真/固话	0756-5163662		电子邮箱	598434900@qq.com	
联系人	杨汉		联系电话	13750083805	
职工人数	32 (人)	技术管理人员	5 (人)	环境管理人数	5 (人)
生产场所	地址	珠海市斗门区井岸镇新青三路 6 号			
	占地面积	42948m ²			
运营天数	365		工作班制	24 小时三班倒	
生产规模	35000m ³ /d				

表 2.1-2 企业工程建设情况一览表

类别	名称	单位	数量	建筑内容	规模
主体工程	提升泵房及粗格栅	座	1	规格：18.15×11.25m H（地上）=5.7m H（地下）=7.7-9.4m	处理量： 3.5万m ³ /d
	细格栅及曝气沉砂池	座	1	规格：34.3×7.8×2.1-3.65m	
	水解池	座	2	规格：26.7×5.8m	
	CASS池	座	1	规格：85.2×60×6.6m	
	纤维转盘滤池	座	1	规格：11.5m×5.54m×3.5m	
	紫外线消毒渠	座	1	规格：12.5×3.33×1.58-3.86m	
	出水井	座	1	规格：4×2.5×3.11m	
	鼓风机房	座	1	规格：25×9×6.6m	
	污泥脱水机房	座	1	规格：35×12×9m	
	均质调节池	座	1	规格：45×34×8.4m	
	磁混凝高效沉淀池	座	1	规格：23.3×21.6×6.4m	
	水解池	座	1	39.5×38×8.8m	
	中间提升泵房	座	1	10.5×8.4×6m	
	反硝化深床滤池	座	1	规格：55.1×36.4×7.5m	
公用工程	PAC及乙酸钠投加间	栋	1	/	——
	活性炭、碳酸钠投加间及机修间	栋	1	/	
公用工程	综合楼	座	1	建筑面积1463.5m ²	——

程	变配电间	座	1	规格：19.8×12.6×9m	——
	仓库及维修间	座	1	建筑面积 319.2m ²	——
	车库	座	1	建筑面积113.6m ²	——
	食堂	座	1	建筑面积182.45m ²	——
	门卫室	座	1	建筑面积32.35m ²	——

2.2 企业原辅材料以及主要设备

2.2.1 原辅材料使用情况

新青水质净化厂原辅材料由仓库统一管理，有专人负责，负责人通过电脑在公司内联网系统中作耗用记录，由电脑系统进行数据管理，所有物料耗用做到有据可依，有数可查。公司由电脑员负责对电脑系统进行管理，保障公司电脑系统有序高效运转。主要原辅材料年用量见表 2.2-1。

表 2.2-1 主要原辅材料消耗一览表

序号	名称	形态	储存方式	规格/型号	年使用量 (t/a)	储存规格 (t)	储存位置
1	阳离子聚丙烯酰胺 (CPAM)	固态	袋装	相对分子质量≥800 万	19.6	5	污泥脱水车间
2	阴离子聚丙烯酰胺 (APAM)	固态	袋装	相对分子质量≥800 万	30	5	污泥脱水车间
3	聚合氯化铝 (PAC)	液态	罐装	氧化铝质量分数≥10%	1095	30 (5t*6)	加药间
4	次氯酸钠	液态	罐装	有效氯≥10%	40	5 (5t*1)	加药间
5	乙酸	液态	罐装	乙酸含量 ≥99.5%	1460	30 (5t*6)	加药间
6	磁粉	固态	袋装	/	51.1	20	加药间
7	氢氧化钠	液态	罐装	30%氢氧化钠溶液	/	15 (15t*1)	加药间

注：氢氧化钠为备用，最大储存量为 15t。

新青水质净化厂现状生产运营使用的化学品原材料利用现有化学品仓、储罐进行储存。PAC、乙酸、次氯酸钠及氢氧化钠存于污水运营区现有储罐内，其余物质均储存在固定的化学品仓库内。

2.2.2 主要设备清单

现有工程主要运营设备清单如下：

表 2.2-2 主要设备一览表

序号	名称	规格	单位	数量
一	均质调节池			
1	潜污泵	格兰富	套	4
2	潜水搅拌机	格兰富	套	16
3	电动单梁起重机	2t, LK-3m, S-12.5m, H-14m, 0.6/0.15×2kW	套	1
4	矩形闸门	800x800	套	4
5	圆形闸门	DN1000	套	2
6	圆形闸门	DN900	套	1
7	缓闭止回阀（长系列）	DN5000.6MPa	套	4
8	手电两用蝶阀	DN5000.6MPa	套	6
二	磁混凝高效沉淀池			
1	磁混凝搅拌机	CWM20-C, P=2.2kw	台	2
2	磁混凝搅拌机	CWM20-M, P=3kw	台	2
3	磁混凝搅拌机	CWM20-F, P=3kw	台	2
4	集水堰槽	SS304	套	16
5	磁混凝刮泥机	08.0m, P=0.75kw	台	2
6	高剪机	SHRII, P=0.75kw	台	2
7	磁分离机	CMSII, P=3.0kw	台	2
8	污泥回流泵	Q=60m ³ /h, H=8m, P=3.0kw	个	4
9	剩余污泥泵	Q=90m ³ /h, H=11m, P=5.5kw	个	3
10	低压配电系统	/	套	1
11	自动控制系统	/	个	1
12	进水电磁流量计	DN800	个	2
13	污泥电磁流量计	DN150	个	2
14	PAM 流量计	DN15	个	2
15	PAC 流量计	DN25	个	2

序号	名称	规格	单位	数量
16	出水 TP 在线仪	5mg/L	个	1
17	潜污排水泵	10m ³ /L	台	1
18	斜管冲洗泵	15m ³ /L	台	1
19	管道阀门及附件	/	批	2
20	电缆及桥架	/	批	2
21	质保期备品备件	/	批	1
22	磷酸铵盐干粉灭火器	MFABC-2	具	3
三	水解池			
1	搅拌器	Φ580, N=7.6kW	套	12
2	矩形闸门	B×H=800x800mm, 配启闭机（一体电动执行器）	台	2
3	潜水排污泵	Q=69m ³ /h, H=8.5m, N=37kw	套	3
4	闸阀	DN500	个	2
5	手动刀闸阀	DN200	个	60
6	微阻缓闭消音止回阀	DN350	个	3
7	电动闸阀	DN350	个	3
8	潜水排污泵	Q=110m ³ /h, H=10m, N=5.5kw	套	2
9	微阻缓闭止消音回阀	DN150	个	2
10	电动闸阀	DN150	个	2
11	圆形闸门	DN900, 配启闭机（一体电动执行器）	台	1
12	电动闸阀	DN500	个	1
13	电动单梁悬挂起重机	G=1t, 跨距 4.9m, 起吊高度 8m, 行程 4m	个	1
四	CASS 池改造为 MBBR			
1	悬浮生物填料	Thunip-o φ25×10mm, ≥600 m ² /m ³	m ²	3.1104*106
2	填料分隔拦网及自清洗系统	SUS304（含支架）δ=3mm	套	4
3	填料专用低速推流器	≥1200mm, P≤5.8KW, 含现场按钮箱、导杆支架	台	16
五	中途提升泵房			
1	潜污泵	Q=518m ³ /h, H=5-10m, P=30kW 980r/min, 泵重约 0.9t	套	5

序号	名称	规格	单位	数量
2	铸铁双向止水方闸门	1000×1000 闸板安装高度 H=5.58m	套	3
3	电动单梁悬挂起重机	G=1.6t, 跨距 7m, 行程 12m, 起吊高度 8m, P=2×0.4kw	套	1
4	手电两用蝶阀	DN4000.6MPa	台	10
5	斜座止回阀	DN4000.6MPa	台	5
6	检修水泵时的清空潜污泵	Q=43m ³ /h, H=13m, P=3kW	套	1
7	有毒有害气体监测报警装置	/	套	1
8	ABS 干粉灭火器	55B	个	4
六	反硝化深床滤池			
1	反硝化深床滤池	/	/	/
1.1	反硝化深床滤池核心	3.56×18.29, 2.44m, 定制	池	6
1.2	配气布水滤砖	/	池	/
1.3	空压管及支架	SUS304	池	/
1.4	集水渠盖板	/	池	/
1.5	卵石	/	池	/
1.6	石英砂滤料	/	池	/
2	控制阀门	/	/	/
2.1	气动闸门（进水）	DN400	只	6
2.2	气动蝶阀（出水）	DN400	只	6
2.3	气动蝶阀（反冲进水）	DN500, 1.1Mpa	只	6
2.4	气动蝶阀（反冲出水）	DN500, 1.0Mpa	只	6
2.5	气动蝶阀（空气）	DN400	只	6
2.6	气动蝶阀（反冲洗水调节阀）	DN500 电动调节, 1.0Mpa, P=1.5kW	个	1
2.7	电动蝶阀（风机放空）	DN150 电动, 1.0Mpa, P=0.75kW	个	1
3	反冲洗主要设备	/	/	/
3.1	反冲洗水泵	Q=954m ³ /h, H=10.7m	台	2
3.2	反冲洗废水排放泵	Q=198m ³ /h, H=7.6m	台	2
3.3	罗茨鼓风机	Q=3569m ³ /h, P=79.2kPa	台	3
3.4	罗茨风机配套	隔音罩、挠性接头、卸压阀、止回阀压力表、	套	3

序号	名称	规格	单位	数量
		进出口及排管消音器等		
3.5	空压机	Q=25m ³ /hr, 0.7Mpa, P=7.5kW	个	2
3.6	压缩空气系统组成元件	储气罐、干燥器+前过滤器+后过滤器+冷干机	套	2
4	手动阀门	/	/	/
4.1	反冲洗水泵止回阀	DN400	套	2
4.2	反冲洗泵手动蝶阀	DN400	套	2
4.3	废水泵止回阀	DN200	套	2
4.4	反冲洗风机止回阀	DN300	套	3
4.5	废水泵手动蝶阀	DN200	套	2
4.6	反冲洗风机手动蝶阀	DN300	套	3
4.7	弹性座封闸阀（放空）	DN150	套	6
4.8	自动排气阀	DN50	套	2
5	伸缩节管配件	/	/	/
5.1	反冲洗水泵伸缩节	DN400	套	2
5.2	反冲洗风机伸缩节	DN300	套	2
5.3	滤池出水蝶阀伸缩节	DN400	套	6
5.4	反冲进水蝶阀伸缩节	DN500	套	6
5.5	反冲出水蝶阀伸缩节	DN500	套	6
5.6	反冲空气蝶阀伸缩节	DN400	套	6
5.7	反冲洗水调节阀伸缩节	DN500	套	1
6	主要仪表	/	/	/
6.1	滤池液位计	0-5m	套	6
6.2	清水池液位计	0-5m	套	1
6.3	废水池液位计	0-5m	套	1
6.4	进水流量计	DN900	套	1
6.5	反洗水流计	电磁流量计 DN500	套	1
7	其他设备	/	/	/
7.1	混合池搅拌机	D=1.5m, P=1.5kW	台	2

序号	名称	规格	单位	数量
7.2	电控系统	/	套	1
7.3	电动葫芦	1T, 起吊高度 5m, P=3.0kW+0.4kW	个	1
7.4	电动单梁悬挂起重机	2T, 起吊高度 12mP=3.0kW+2X0.4kW	个	1
7.5	电动单梁悬挂起重机	2T, 起吊高度 14mP=3.0kW+2X0.4kW	个	1
7.6	轴流风机	380v, 1.1Kw, 风量 11000m ³ /h, 全压 186pa	个	2
7.7	轴流风机	380v, 1.1Kw, 风量 6100m ³ /h, 全压 186pa	个	4
七	紫外线消毒渠			
1	挡流板	/	个	1
2	线槽中控一体柜	/	套	/
3	紫外线消毒模块	/	个	/
4	自动水位控制器	/	套	/
5	低水位传感器	/	套	/
6	液压系统	/	套	/
7	电动葫芦	G=1t, 起吊高度 3m, P=1.0kW	套	1
八	鼓风机房			
1	罗茨鼓风机	Q=80m ³ /min, H=68KPa, N=118kW, P=680mbar	套	3
2	手动法兰式伸缩蝶阀	/	个	2

2.3 企业所在地自然环境概况

1. 地理位置

珠海是我国重要的口岸城市。设有拱北、九洲、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、跨境工业区等国家一类口岸8个。区位优势，东邻香港，南与澳门陆路相接，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市。珠海的海岸线长604公里，有大小岛屿190个，其中，面积大于500平方米的有128个，有常住居民的11个，素有“百岛之市”之称。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂位于珠海市斗门区井岸镇新青三路6号。地理位置优越，交通便捷，省道S272自西北向东南贯穿其中，距港珠澳大桥拱北岸点、珠海机场、珠海城轨站均20公里，距珠海港25公里。街道辖区总面积17平方公里，水陆各半，下辖5个居委会，总人口3.78万人。

2.气候气象

珠海市地处北回归线以南，冬夏季风交替明显，终年气温较高，偶有阵寒，但冬无严寒，夏不酷热；年日温差较小，属南亚热带海洋性季风气候。

珠海市的天文季节时间与自然气候季节时间差异甚大。一年之中，各季节的时间长短不一，即使历年同一季节，开始的时间也不尽同。季节的提早与推迟相差达两个多月。

珠海地处北回归线以南的低纬度亚热带季风区，属亚热带海洋性气候，日照充足，终年气温较高，日温差小，年平均气温为22.4℃左右，历史最高气温38.5℃，最低气温2.5℃。5月至9月为集中降雨期。前汛期一般始于4月下旬，后汛期在7月至9月间。对珠海市影响较大的灾害性天气有：台风、暴雨、冷空气、强风和寒露风等。

全市太阳能丰富，热量充足，年均日照时数为1910.8小时，降雨量2884.9毫米，平均气温23.0摄氏度。

3.地貌类型

珠海市的地貌类型多样，有低山、河流、海域和平原，依山I脑海，地势平缓，呈西北向东南倾斜，风景旅游资源丰富。珠海市山地为赤红壤，成土母系，主要为花岗岩部分为沙页岩，沿海沙堤主要为海滨沉积物，海滨土壤为盐沼泽土。

4.土壤植被

土壤：珠海土壤可分为三大类：水稻土、自然土壤（包括赤红壤、滨海沙土和滩涂）、旱地土壤（包括旱坡地、堆叠土、菜园土和滨海砂地）。项目区土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为粉质粘土。结构松散，抗侵蚀能力弱，在遇到暴雨冲刷时，易发生土体剥离、造成面蚀、沟蚀、滑坡等危害。

植被：根据《中国植被》的分析，广东省珠海市横跨两个区域，分别是亚热带常绿临胸宇和热带季雨林、雨林区域。珠海市自然植被可划分为8个植被型、19个群系、40个群落。植被型主要包括：亚热带针阔叶混交林、常绿阔叶林、常绿灌丛、灌草丛、草丛、砂生草丛、砂生灌丛和沼生草丛。人工植被可划分为4个植被型、7个群系、19个群落。人工植被类型分别为林地、林果园、农作物园地和城市绿地。

本区植被覆盖度中等，林木种类主要以热带性属种较多，常见的大戟科、桑科、棕榈科、桃金娘科、茜草科、梧桐科、豆科、五加科、杜英科、野牡丹科、

茶科、芸香科、五桠果科常绿针叶林有马尾松—桃金娘、岗松—芒萁群落和马尾松—岗松、桃金娘—鹧鸪草群落等。

5.河流水文特征

珠海市斗门区境内河流较多，水网纵横，荷麻溪水道、横坑水道、虎跳门水道三江汇聚，穿越全境，是珠三角的黄金水道。黄杨河干流在境内长约165公里，其集雨面积100平方公里，支流14条，构成树校状水系，具有山区河流暴涨暴落的特点，资源和水利资源丰富。

斗门区水资源丰富，水资源总量达 $7.68 \times 10^{10} \text{m}^3$ ，人均水资源量为 $2095 \text{m}^3/\text{人}$ ，亩均水资源量为 $3587 \text{m}^3/\text{亩}$ 。斗门区年径流与年降水分布规律相一致，多年平均径流由北向南递增，变化范围1000~1500mm之间，变差系数 C_{vx} 为0.38~0.4，全区多年平均径流深1210mm，年径流总量为9.3亿立方米。另有西江过境客水量769亿立方米。年径流具有年际变化较大，年内分配不均的特点。丰水年（ $P=10\%$ ）径流深1850mm，径流量14.4亿立方米，平水年（ $P=50\%$ ）径流深1141mm，径流量8.9亿立方米，枯水年（ $P=90\%$ ）径流深637mm，径流量4.9亿立方米，丰、枯年径流量比为2.9。汛期（4~9月）径流占全年径流量的84~88%。

鸡啼门水逢源于黄杨河，河口在平沙农场大老澳，水道起于尖峰山、止于河口，全长17.24公里，流经井岸镇、红旗农场、小林镇等地143.6平方公里，年过境流量140亿立方米，年平均输沙量380万吨，枯水期涨潮最大流量3660立方米/秒，洪水期落潮最大流量4010立方米/秒。水道宽308米~1488米。河段有乾务石狗险段，水深一般2米。

2.4 周边环境保护目标

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，企业周边大气环境风险受体是以企业厂界为边际，半径为5km范围内的环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）。水环境风险受体范围为废水排污口下游10km河流、海域等。

结合新青水质净化厂实际情况，本次大气环境风险受体范围为500m范围内的人员活动场所，半径为5km范围内的环境风险受体（包括居住、医疗卫生、

文化教育、科研、行政办公、重要基础设施等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等），水环境风险受体范围为废水排污口下游 10km 河流、海域等。

2.4.1 大气环境功能区及企业周边大气环境风险受体

新青水质净化厂位于珠海市斗门区井岸镇新青三路 6 号。，厂区中心坐标为：东经 113.281°、北纬 22.160°。《关于印发〈珠海市环境空气质量功能区划分〉的通知（2022 年修订）》（珠府〔2022〕197 号）有关规定，新青水质净化厂所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数量进行划分。根据公司性质及地理位置，本次企业周边大气环境风险受体范围为厂址周围 500m 范围内的人员活动场所，5km 范围内的环境风险受体主要为居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施等，新青水质净化厂所在区域大气环境风险受体分布情况见下表，公司周边大气环境风险受体分布图见附件 3。

表 2.4-1 新青水质净化厂所在区域 500 米范围大气环境风险受体分布情况表

序号	环境风险受体点	方位	距离 (m)	联系电话	类型	环境保护目标
1	其美工艺品有限公司	北侧	10	0756-5219078	公司	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准
2	珠海市诚信包装制品有限公司	东北侧	25	0756-5238028	公司	
3	珠海北控新青工业污水处理有限公司	东侧	14	15819834381	公司	
4	鸡咀村	西南侧	420	0756-2786315	村庄	
5	蓝冠电子科技有限公司	北侧	100	0756-5219888	公司	
6	珠海市泰联建材有限公司	西北侧	130	13676087688	公司	
7	广东岚映建设工程有限公司	西北侧	190	13126213191	公司	
8	小武废品回收	东侧	245	15916307661	公司	
9	华而美照明	西北侧	190	0756-6291999	公司	

序号	环境风险受体点	方位	距离(m)	联系电话	类型	环境保护目标
10	珠海市运泰利电子有限公司	北侧	235	0756-6880599	公司	
11	裕达(新青分校)	东北侧	146	0756-5161788	公司	
12	新青市场	东北侧	280	18756057662	市场	
13	新青村	东北侧	295	0756-5117863	村庄	
14	井岸镇新青小学	东侧	270	0756-5539250	学校	
15	珠海冠宇集团	西侧	320	0756-6321999	公司	
16	四通物流	东北侧	160	0756-5100077	公司	
17	珠海市金越汽车旅游运输有限公司	东北侧	180	13825607999	公司	
18	金润废品站	东北侧	230	18319341065	公司	
19	明鑫废品站	东北侧	245	13425000627	公司	

表 2.4-2 新青水质净化厂所在区域 5000 米范围大气环境风险受体分布情况表

序号	大气环境风险受体	方位	人口规模(人)	距离(m)	联系电话	类型	环境保护目标
1	坭湾村	东北侧	2000	4000	0756-2786269	村庄	执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准
2	长乐村	东北侧	2000	4200	/	村庄	
3	斗门区第四中学	东北侧	1500	4400	0756-5111403	学校	
4	井岸镇第一小学	东北侧	1000	4500	0756-6316099	学校	
5	南光村	东北侧	500	3800	/	村庄	
6	融创云水观璟	东北侧	600	3500	/	住宅区	
7	奥园金坭湾	东北侧	700	3360	/	住宅区	
8	珠海龙光·玖龙山	东北侧	500	2750	/	住宅区	

9	珠海方华医院	东北侧	2300	3900	0756-5533333	医院
10	紫荆苑	东北侧	500	3975	0756-5132368	住宅区
11	翡翠园	东北侧	600	4050	0756-5558192	住宅区
12	康盛花园	东北侧	200	4300	/	住宅区
13	水塘上村	东北侧	500	3850	/	村庄
14	水塘下村	东北侧	600	4100	/	村庄
15	尖峰村	东北侧	1000	4180	0756-55526463	村庄
16	逸朗景峰轩	东北侧	500	4410	13676056637	住宅区
17	世荣尚观	东北侧	800	4500	/	住宅区
18	珠海市斗门区春晖 幼儿园	东北侧	300	4660	0756-5619901	学校
19	益利名门	东北侧	1000	4530	0756-5559682	住宅区
20	恒峰新村	东北侧	200	4370	0756-5524585	村庄
21	世荣井岸大观	东北侧	700	4440	/	住宅区
22	格力斗门健身广场	东北侧	300	4700	/	活动中心
23	兆丰新村、豪庭小 区、雄昌花园	东北侧	800	4550	/	住宅区
24	富康苑、海景豪庭、 宏达新村	东北侧	600	4900	/	住宅区
25	遵义医科大学第五 附属（珠海）医院	东北侧	2000	1480	0756-6275013	医院
26	龙珠花园	东北侧	1000	4770	/	住宅区
27	华景豪苑、逸怡居、 江湾西二苑	东北侧	1000	4560	0756-5135315	住宅区

28	侨苑新村	东北侧	1500	4230	/	村庄
29	江湾西一苑	东北侧	1000	4800	/	住宅区
30	井岸镇人民政府	东北侧	100	4730	0756-2786000	人民政府
31	南潮梅山村	东北侧	1400	4590	/	村庄
32	时尚新苑	东北侧	300	4800	/	住宅区
33	井岸镇第四小学	东北侧	1000	4930	0756-5525963	学校
34	叠翠苑	东北侧	3000	4650	/	住宅区
35	美湾西二区	东北侧	1000	4900	0756-5536314	住宅区
36	美湾南小区	东北侧	200	4980	0756-5536314	住宅区
37	华庭小区	东北侧	600	4970	0756-5538875	住宅区
38	怡景居	东北侧	400	5000	/	住宅区
39	东风小学	东北侧	600	2450	0756-6254576	学校
40	东风村	东北侧	1200	2150	0756-5525964	村庄
41	东风新村	东北侧	500	1960	0756-2786284	村庄
42	御林翠苑、河峰东方墅	东北侧	200	3750	13823033988	住宅区
43	世荣作品壹号、丽景花园、颐阳蓝湾、晓江川雅园	东北侧	300	2935	0756-3219999	住宅区
44	锦绣荣城	东北侧	500	2230	0756-3219999	住宅区
45	华发水郡	东北侧	800	2150	0756-8883296	住宅区

46	珠海市理工职业技术学校	东北侧	4000	1400	0756-5551503	学校
47	五洲东方墅	东北侧	100	2380	0756-5129116	住宅区
48	珠峰实验学校	东北侧	2500	1480	/	学校
49	翠湖苑、碧水岸	东北侧	2000	510	0756-5169939、 0756-5177002	住宅区
50	华发又一城	东南侧	1500	1540	/	住宅区
51	斗门区第二实验小学	东侧	1600	1000	15812611788	学校
52	新堂村	北侧	2000	1570	0756-2786294	住宅区
53	箐华学校	东北侧	1200	1780	0756-7220888	学校
54	誉名都·山水向日豪庭	东北侧	200	1750	/	住宅区
55	珠海市新思维中等职业学校	西北侧	500	1150	0756-6199535	学校
56	新青花园	西北侧	200	920	/	住宅区
57	新青村	北侧	500	295	0756-5117863	村庄
58	东明村	西北侧	600	1200	/	村庄
59	西埔新徽实验学校	西北侧	2000	2300	0756-5161999	学校
60	华中师范大学（珠海）附属中学	西北侧	6000	3500	0756-6282968	学校
61	东澳村	西侧	1000	4570	0756-5581259	村庄
62	草萌村	西南侧	1000	2300	0756-2786320	村庄
63	鸡咀村	西南侧	500	420	0756-2786315	村庄
64	新青市场	东北侧	100	280	18756057662	市场
65	井岸镇新青小学	东侧	1000	270	0756-5539250	学校
66	新青工业园凤凰幼	西侧	200	720	13726263321	学校

	儿园					
67	珠海市斗门区容闳 幼儿园	东北 侧	500	2400	0756-5889098	学校
68	南旺小区	西北 侧	600	4200	/	住宅区

2.4.2 水环境功能区与水环境风险受体

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，应取企业雨水排放口（含泄洪渠），清浄下水排口、废水总排口下游 10km 范围作为水环境风险受体评估的范围（包括饮用水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等）。

新青水质净化厂位于珠海斗门区井岸镇，结合新青水质净化厂实际情况，厂区厂所排污水为污水处理后的尾水，受纳河道为距厂区南面的 2300m 的鸡啼门水道。厂区已实施雨污分流，根据《广东省地表水环境功能区划》，鸡啼门水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，污水运营区域地面水排除顺畅，雨季不受内涝威胁，设有导流渠，不会对周边水环境造成明显影响。

周边水环境风险受体分布图见附件 4。

表 2.4-2 香洲水质净化厂排污受纳水体情况表

环境要素	水环境风险受体 名称	距厂址方位	距厂界直线距 离（m）	环境保护目标
地表水	正涌	东北	400	/
地表水	鸡啼门水道	南面	2300	执行《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）中的IV类标准

2.5 新青水质净化厂污水处理工艺




图 2.5-1 新青水质净化厂污水处理工艺流程图

工艺流程主要包括：预处理部分、水解池、CASS 池、反硝化滤池、纤维转盘滤池、紫外线消毒池以及污泥脱水系统。具体污水处理工艺流程图见下图 2.3-1。

2.6 污染物产生及治理措施

据现场调查及新青水质净化厂的实际情况，新青水质净化厂具有治理污水、减少污染及保护环境的功能，但在运营过程中仍会产生废水、废气、固体废物、噪声等二次污染。

2.6.1 大气污染物产生及治理情况

新青水质净化厂运营期间会产生 2 类大气污染物，主要为污水处理过程中产生的恶臭气体及员工食堂产生的厨房油烟。

(1) 恶臭

城市污水处理厂的主要大气污染物是恶臭，新青水质净化厂恶臭的主要来源是均质调节池、沉淀池、水解池和深床滤池，以及现有的格栅池、泵房、沉砂池、水解池等，其主要污染因子为氨气、硫化氢。生物滤池对全厂产生的臭气进行除臭处理。采用管道收集臭气输送至池顶除臭设施处理后引至 15 米高空排放。

生物除臭滤池是利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成二氧化碳、水等简单无机物。

新青水质净化厂运营过程中有组织排放的恶臭污染物能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表2的限值,废气排放满足相应排放标准要求,处理方案符合相关政策规范要求,处理措施技术比较成熟,具有可行性,不对周边大气环境产生明显影响。

(2) 厨房油烟

新青水质净化厂在厂区内设有员工食堂,食堂在烹饪过程中会产生油烟污染。食堂使用的燃料为液化石油气,属清洁能源,液化石油气充分燃烧,仅产生少量含SO₂、CO、NO₂等污染物。新青水质净化厂在厨房设置了油烟净化器,食堂油烟经净化处理后由管道引至屋顶排放,不会对周围大气环境产生明显影响。

2.6.2 水污染物产生及治理情况

新青水质净化厂的水污染源主要有4种,分别为员工生活污水、设备清洗废水、压滤液和污水处理后的尾水。

(1) 生活污水

根据新青水质净化厂目前现状,生活污水中主要的污染因子为COD_{cr}、BOD₅、SS、NH₃-N等。生活污水经三级化粪池预处理后排入本项目水质净化厂与纳污范围内收集的废水一并处理,最终纳污水体为鸡啼门水道,因生活污水中污染物浓度较低,排放量稳定,且在不受到强酸、强碱等冲击下,运行比较稳定,所以新青水质净化厂生活污水事故排放的可能性极小。不会对纳污水体环境造成明显影响。

(2) 压滤液

新青水质净化厂在运营期间产生的压滤液包括污泥浓缩池的上清液及污泥脱水泵房的压滤液。主要污染因子为COD_{cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、总氮、总磷。该废水回流至进水泵房再进入本项目水质净化厂处理,处理后排至鸡啼门水道,不会对纳污水体环境造成明显影响。

(3) 设备清洗废水

设备清洗废水均来自尾水的回用,该废水回流至本项目水质净化厂处理,最终纳污水体为鸡啼门水道,不会对纳污水体环境造成明显影响。

(4) 尾水

目前现有工程出水水质稳定，基本能达到相应的设计出水水质标准，处理后尾水通过尾水管道排至鸡啼门水道。

2.6.3 噪声产生及治理情况

新青水质净化厂运营过程中产生的噪声主要来源于厂区泵房、污泥浓缩脱水设备及一些鼓风设备运行过程中产生的噪声，其产生的噪声值在 70-105dB(A)。采取相应的降噪措施后，再加上墙体及各建筑物之间遮挡作用，运营噪声不会对周边环境造成明显的影响。

2.6.4 固体废物产生及治理情况

新青水质净化厂运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、格栅渣、污泥及危险废物。

①生活垃圾

根据新青水质净化厂目前现状，员工日常生活产生的生活垃圾约为 8.94t/a，定期送至生活垃圾指定堆放点，由环卫部门统一运至城市垃圾处理场进行处置。

②格栅渣

根据新青水质净化厂目前现状，运营过程中会产生一定量的格栅渣，年产生量约为 438t/a。格栅渣可视为一般性市政垃圾，收集后交由当地环卫部门连同生活垃圾一起外运处理。

③污泥

根据新青水质净化厂目前现状，新青水质净化厂剩余污泥年产生量为 9237.5t/a，厂区产生的污泥在在厂内直接浓缩脱水后，委托运输公司运往有资质单位进行处理。

④危险废物

新青水质净化厂设有 COD、氨氮、悬浮物、pH 在线监测系统，监测过程产生的废液会用塑料桶装载运输给珠海市城市排水有限公司，并集中交由有资质单位处理。

新青水质净化厂运营过程中产生的危险废物为废矿物油（HW08 废物编号：900-249-08），实验室废液（HW49 废物编号：900-047-49）及废旧紫外灯管（HW29

废物编号：900-023-29），其中废矿物油产生量约为 0.1t/a，实验室废液产生量约为 1.5t/a，废旧紫外灯管产生量约为 0.016t/a，均交由珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司进行回收处置。新青水质净化厂设有独立的危废贮存间，危险废物的贮存设有防雨淋、防渗漏、防流散措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对周边环境造成明显影响。

3 环境风险源识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)附录 A 及《危险化学品目录》(2015 年版)等国家标准中规定的危险物质分类原则,同时结合新青水质净化厂的实际情况,依据环境因素识别评价准则主要对以下几方面进行了风险基本情况调查:

- (1) 对运营过程中使用的各类原辅材料危险性进行统计分析。
- (2) 对运营过程中各工艺流程、主要运营设施和物料储存方式进行分析。
- (3) 对排放污染物的种类、产生量以及相应污染物治理工艺进行分析。
- (4) 对环境风险单元进行危险性分析并提出相关防控措施。

3.1 环境风险物质识别

通过对新青水质净化厂涉及的风险物质的危险性、风险物质的输送方式及生产过程中各单元所在的潜在风险识别,根据物质理化性质分析可知,确定出潜在风险物质识别结果如表 3.1-1 所示。

表 3.1-1 公司的潜在风险物质识别结果信息表

潜在风险物质	潜在风险因素
次氯酸钠、氢氧化钠、乙酸、危险废物	(1) 风险物质泄漏污染水体和进入地表污染土壤。 (2) 存在雨天或火灾发生时产生含风险物质的消防废水冲刷流入地表的可能。 (3) 部分风险物质具有毒性或腐蚀性,长时间接触对人体健康有影响。

表 3.1-2 风险物质识别

序号	环境风险单元	物质名称	最大贮存量 (t)	危险特性	临界量 (t)
1	储存单元	次氯酸钠	5 (浓度 10%)	具有强氧化性、腐蚀性。溶液中含有有效氯,具有毒性。对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。	5
2	储存单元	氢氧化钠	15 (浓度 30%)	具有强烈刺激、腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜烂、出血和休克。	50
3	储存单元	乙酸	30 (浓度 99.5%)	具有腐蚀性。其蒸气与空气形成爆	10

				炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。	
4	环保单元	危险废物	1.6	具反应性、感染性、腐蚀性、毒性。	100
注：新青水质净化厂储罐单元涉及的风险物质最大储存量考虑满罐时的储存量。					

3.2 企业环境风险等级评估

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）对生产装置、设施、生产场所、化学品贮存仓等进行环境风险辨识。

生产单元、储存单元在危险化学品的数量等于或超过化学品规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

当公司存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：

q_1, q_2, \dots, q_n ——每种环境风险物质实际存在量，单位为吨（t）；

Q_1, Q_2, \dots, Q_n ——与各环境风险物相对应的临界量，单位为吨（t）。

当 $Q < 1$ 时，企业直接评为一般环境风险等级，以 Q 表示，当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ ，分别以 Q1、Q2 和 Q3 表示。

表 3.2-1 风险物质数量与临界量识别表

序号	危险物质名称	风险分类	最大储存量（t）	临界量（t）	q_n/Q_n
1	次氯酸钠	第五部分其他有毒物质	5*10%（浓度折纯）	5	0.1
2	氢氧化钠	临界量按第八部分其他类物质及污染物健康危险性毒性物质取50	15*30%（浓度折纯）	50	0.09

3	乙酸	第三部分有毒液态物质	30*99.5%（浓度折纯）	10	2.985
4	危险废物	具反应性、感染性、腐蚀性、毒性。临界量按第八部分危害水环境物质1取100	1.6	100	0.016
$\Sigma q/Q$					3.191

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）对企业的环境风险进行分析（分析过程详见《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件风险评估报告》），确定企业环境风险等级，经辨识，新青水质净化厂储存单元的风险物质加和为： $\Sigma q/Q=qn/Qn=3.191>1$ 。

新青水质净化厂涉及的环境风险物质为氢氧化钠、次氯酸钠、乙酸、危险废物等。经计算，企业涉水、涉气风险物质数量与临界量比值 $1 \leq Q < 10$ 。确定企业突发大气环境事件风险等级为较大环境风险等级，表示为“较大环境风险等级-大气（Q1-M2-E1）”。企业突发水环境事件风险等级为一般环境风险等级，表示为“较大环境风险等级-水（Q1-M1-E1）”，以企业突发大气环境风险和突发水环境事件风险等级最高者确定企业突发环境事件风险等级，则企业突发环境事件风险等级为较大环境风险等级。

3.3 环境风险单元识别

根据新青水质净化厂的运营工艺特点和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等相关规定，结合运营工艺说明、主要运营设备以及能源储存设备等进行风险分析。确定新青水质净化厂的危险化学品储区、污水运营车间、危废贮存间及除臭系统为主要风险源。将各风险单元进行时间与空间上转变假定和设想，得出如下表的环境事情景分析。

表 3.3-1 新青水质净化厂风险源情况及突发环境风险事件情景一览表

序号	风险部位	风险事故	环境事故情景设置	可能造成的环境危害
1	化学品储区	危险化学品发生泄漏	<p>(1) 氢氧化钠、次氯酸钠泄露会污染水环境；氢氧化钠、次氯酸钠具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性；乙酸具有易燃性、腐蚀性，人体接触有害；</p> <p>(2) 化学品装卸不慎、操作不慎等引起泄露。</p>	<p>泄漏的化学品可能直接流入河流、湖泊或地下水，导致水体污染。这些化学品可能改变水的 pH 值，杀死水生生物，破坏水生态系统平衡。</p>
2	污水运营车间	进水水质超标污水冲击事件、污水处理设备发生故障、污水处理设备参数异常、污水管网破裂导致污水泄露事件	<p>(1) 防控失效：①运营设备故障；</p> <p>(2) 台风暴雨天气：台风暴雨天气情况下，大量事故废水混合雨水得不到有效的收集，溢流出去，通过雨水管网进入外环境；</p> <p>(3) ①输水管发生故障，管道破损事故未能及时发现，应急响应启动不及时；②在发生事故的情况下，大量消防废水进入废水处理设施，对处理系统造成冲击，使大量废水超标排放；③加药泵故障，废水未能得到有效的处理，废水中污染物的去除效率有所降低；④曝气量不足，生化处理工序异常；</p> <p>(4) 非正常工况：运营过程发生停电情况，造成设备停运，大量废水未能及时处理，超标排放。</p>	<p>(1) 事故废水进入鸡啼门水道，造成水体污染。大量的富营养的事故物料可能导致水体富营养化；</p> <p>(2) 对片区的水源供给造成影响，无法正常供水。</p>
3	危险废物贮存区	危废泄漏	<p>(1) 安全事故升级因素：①危废泄漏事故未能及时发现，应急响应启动不及时；②未及时采取有效收集措施，减少污染物的排放影响；</p> <p>(2) 自然灾害升级因素：在暴雨天气下发生泄漏事故，排入外环境。</p>	<p>泄漏事故后可能会对厂区工人和周边土壤造成影响。在水体扩散作用下，会对造成水体环境较大的污染。</p>
4	除臭系统	除臭系统失效故障导致臭气超标排放	<p>(1) 防控失效：①风机发生故障，排放管道破损事故未能及时发现，应急响应启动不及时；②在发生事故的情况下，大量废气进入废气处理设施，对处理系统造成冲击，使大量废气超标排放；③设备失效，没能及时更换；</p> <p>(2) 非正常工况：生产过程发生停电情况，造成设备停运，大量废气未能及时处理，超标排放。</p>	<p>超标废气排放，影响人体健康，造成周边大气环境污染。</p>

5	排污管道	管道破裂导致污水泄露事件	<p>(1) 管道因自然破损或人为因素损毁时，废水从管道的破损处泄漏至外界环境中，泄漏的废水随地势溢流；</p> <p>(2) 管道使用时间过长没有清理或者被人为堵塞，导致污水无法汇入管道中，造成污水严重泛流等现象。</p>	<p>泄漏的废水对周边土壤造成影响。甚至危及当地的地下水环境。</p>
---	------	--------------	--	-------------------------------------

3.4 最大可信事故及其概率

3.4.1 最大可信事故的确定

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具环境风险。由上述分析可知新青水质净化厂存在的可能发生的环境污染事故。

3.4.2 最大可信事故发生的概率

使用类比的方法，根据使用同行业的项目研究资料对引发风险事故概率的介绍，主要风险事故产生概率如下表所示：

表 3.4-1 主要风险事故发生概率与事故发生频率

事故名称	发生点	事故原因/概率
废气非正常排放	臭气处理设施	设备故障、人为破坏/2年1次
物料泄漏风险	化学品储区、运营车间	管理不善、操作不当/5年1次
火灾、爆炸	仓库、车间	管理不善、人为破坏/20年1次
危废泄漏	危废贮存间	管理不善、操作不当/5年1次
废水非正常排放	废水处理设施	设备故障、管理不善/5年1次

根据统计资料和结合运营工艺流程、运营管理特点，废气处理设备若不能正常运转出现事故排放的概率较高，导致车间废气浓度过高，引起人体不适且对周边大气环境污染较大，因此确定废气处理系统发生故障导致的事故排放为最大可信事故，另外危废泄漏和危险化学品泄露、污水运营车间发生废水非正常排放为较大可信事故，火灾、爆炸事故也纳入本预案最大可信事故的确定范围。

3.5 运营、运输、储存及污染治理过程风险识别

1、运营车间环境风险分析

新青水质净化厂运营过程中的污水处理设备主要为格栅、沉砂池、滤池、生物反应池、紫外消毒系统等。在正常运营的过程中，使用原辅材料中次氯酸钠及

乙酸具有腐蚀性及致敏性，泄露对接触到的工作人员的人身安全造成隐患。

污水厂若管理不善，或违章作业，电气线路或电气设备在运行时短路、过载、接触不良、散热不良、漏电、断线碰壳、绝缘老化损坏等都有可能導致电气火灾等事故。火灾事故若不能及时发现，引燃可燃物，引发更大面积的火灾事故，将造成更大的环境污染。

2、储存过程风险识别

运营区域内的厂区储存系统为化学品储区及危废贮存点，储存的化学品为次氯酸钠、聚丙烯酰胺、乙酸等，储存的危险废物为废矿物油及实验室废液。

其可能发生的风险主要有：次氯酸钠具有杀菌、消毒作用，可以起到净化水质的作用，泄露到水里不会引起严重污染，不过在酸性环境下可能会产生氯气，进而给环境带来严重后果；乙酸为易燃品，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，闪点低，能与氧化剂发生强烈反应，具有腐蚀性，人体长时間接触有害；

聚丙烯酰胺为可燃物质，是水溶性高聚物，吸水性极强，易吸潮，即使燃烧了，用水一淋，表面就形成不透气的膜层，火就自然熄灭，具有危险性，但引起火灾危险性程度较小；

废矿物油易燃，实验室废液具有毒性，危险废物泄露污染环境，接触对人体有害。若包装破损、储罐或围堰破裂、装卸不慎等发生物质泄露，可燃化学品遇到高热或明火导致火灾事故；低毒性、具腐蚀性、致敏性化学品泄露对工人身体健康隐患；火灾产生的含 NO_x 、CO 和烟尘的燃烧废气会对周围大气造成影响，携带泄露物料的消防废水可能进入环境，通过各种途径对土壤、地下水以及地表水体造成污染。

3、自然因素风险识别

地震、台风、雷击、汛期、湿度、高温等自然因素将可能导致污水厂内发生停电、设备停运、外来事故废水冲击、火灾、自来水供应中断和人员中毒等风险事故。

4、公用工程可能存在的危险、有害性

由于机械或电气故障以及安全防护装置失效或人为操作失误，可能会发生触电事故或机械伤害事故等，造成人员伤亡甚至死亡等。

通过以上分析可以看出，新青水质净化厂在运营、储运过程中主要的环境风

险是化学品泄露及危险废物泄露，其次是进水水质超标、污水处理设备故障，再次是暴雨、台风、自来水供应中断、停电等不可控事故，最后是触电、机械伤害、交通事故等职业安全方面的风险。

3.6 风险评估结论

由《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件风评报告》可知，新青水质净化厂属于同时涉及突发大气和水环境风险的企业，风险等级表示为：较大风险等级〔较大-大气（Q1-M2-E1）+较大-水（Q1-M1-E1）〕。

4 应急组织机构与职责

4.1 环境事件应急组织机构

为了防止突发环境事件的发生以及减轻事故所造成的危害，新青水质净化厂成立应急指挥领导小组，全面负责厂区应急管理工作。应急指挥领导小组在组长的领导下，全面负责公司突发环境事件的应急处置工作。总指挥、副总指挥、组长及各应急小组组员按照各自职责，具体负责相关类别突发环境事件的应急管理工作。

公司设有现场处置组、应急保障组、环境应急监测组共 3 个专业组，由经理邵世勇担任应急领导小组总指挥，由副经理吴绍国担任应急领导小组副总指挥。其中，由工艺专责杨汉担任现场处置组组长，设备专责李旭含担任应急保障组组长，工艺专责甘霖担任环境应急监测组组长，用以在突发环境事故状态的抢险救援工作，应急救援指挥部成员及联系方式如表 4.1-1 所示。

表 4.1-1 主要风险事故发生概率与事故发生频率

组别		责任人	职责	联系方式
应急指挥部	总指挥	邵世勇	经理	13075675883
	副总指挥	吴绍国	副经理	13527241565
现场处置组	组长	杨汉	工艺专责	13750083805
	成员	罗家雄	运行班长	13902877149
		周卫辉	运行班长	15916330640
		李锦洪	运行员	13128580623
应急保障组	组长	李旭	设备专责	15916228368
	成员	莫卓平	机修员	18128119223
		李带平	机修员	13680352289
		何家俊	机修员	13750087973
环境应急监测组	组长	甘霖	工艺专责	13576801774
	成员	梁润明	化验班长	13702314290

发生突发环境事件时，根据事故类型及事故等级，迅速组织相应的应急组织机构进行排险。一级应急响应由相关部门指挥负责全公司应急救援工作的组织和调度，二级应急响应由应急指挥部负责全公司应急救援工作的组织和调度，三级应急响应

由事故发生相应车间的现场负责人进行现场组织和调度。事故应急处理期间，全公司范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业救援小组成员根据事故应急措施方案进行相应的应急工作，应急组织体系见图 4.1-1。




图 4.1-1 应急组织体系架构图

4.2 应急指挥部职责

应急指挥部职责见下表。

表 4.2-1 应急指挥部职责

应急职责	
总指挥	(1) 启动应急响应措施。 (2) 根据现场处置方案与现场实际情况，指导应急抢险工作。 (3) 及时向珠海市生态环境局斗门分局报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。 (4) 批准应急救援的终止。 (5) 协调事故现场的有关工作，协助政府部门进行环境恢复、事件调查、经验教训总结。 (6) 协助当地政府部门向当地媒体及公众发布信息。

副指挥	<p>(1) 总指挥不在时全面接替总指挥的指挥工作，直至总指挥到现场后进行交接。</p> <p>(2) 根据现场处置方案与现场实际情况，指导应急抢险工作。</p> <p>(3) 组织、指导企业突发环境事件的生产应急救援培训工作，协调指导应急救援小组的管理和救援能力评估工作。</p> <p>(4) 协调事故现场的有关工作，协助政府有关部门进行环境恢复。</p> <p>(5) 应急结束后进行事件调查、经验教训总结。</p>
------------	---

4.3 应急救援队伍

企业各应急救援专业小组是突发环境事件应急的骨干力量，其任务主要是担负企业区域内突发环境事件的应急救援工作。应急救援小组包括现场处置组、应急保障组、环境应急监测组 3 个救援小组。各应急救援小组在日常中应注重应急专业知识的学习与应急能力的提升。定期进行培训与演练，熟悉应急流程，确保在发生环境事件时各救援小组具备相应的应急能力与应急行动能有条不紊的进行。在事件发生时各救援小组的职责如表 4.3-1。

表 4.3-1 应急小组职责

应急队伍	岗位负责人	应急职责
现场处置组	杨汉 13750083805	<p>(1) 对现场进行疏散，并对事故点拉警戒线，维护现场秩序，禁止无关人员与车辆进入；禁止任何人员在警戒区范围内使用对讲机、移动电话机吸烟等行为。</p> <p>(2) 协调和安排外部救援单位的现场救援工作，监督检查各项救援工作进度和安全情况。</p> <p>(3) 协助交警、路政开展应急救援工作，积极抢救预先遇难人员，消除灾情，密切注意现场灾情变化情况，必要时果断采取应变措施，防止事故扩大。</p> <p>(4) 组织做好伤亡人员的家属安抚工作，协调有关善后处理问题。</p> <p>(5) 负责事故现场清洁净化和环境恢复对环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程。</p>
应急保障组	李旭 15916228368	<p>(1) 执行应急指挥部命令。</p> <p>(2) 负责医疗救护设备、设施的准备工作和负责手上人员的救护工作；负责接送受伤人员到医院急救。</p> <p>(3) 负责抢险物资、设备设施、防护用品的日常检查、补充和维护食品、生活用品供应等后勤保障工作。</p> <p>(4) 负责受灾人员的安置和食品供应等工作。</p> <p>(5) 调度公司抢险车辆，负责灾后保险理赔工作。</p> <p>(6) 协助其他组做好应急救援工作。</p>

环境应急监测组	甘霖 13576801774	(1) 联络当地环保局及环境应急监测机构，及时向现场应急指挥部汇报现场环境状态和环境监测情况。 (2) 配合地方政府环境监测部门做好现场环境监测工作。 (3) 发生事故时，配合外界监测单位对公司产生的废水和大气进行采样检测，配合外界监测单位在公司周围布点。
---------	-------------------	--

4.4 各级应急机构主要负责人替补原则

应急指挥部组成人员因工作变动，接任者相应自动接替并履职。

4.5 环境事件应急预案能力培训及演习

按照各操作规程、岗位责任及环保基础知识，针对小组各工作人员必须进行岗前及在岗培训，保证其工作质量及应急能力。根据应急预案各危险因素及应急预案程序每年对应急小组和全厂进行培训演习并作记录总结详细见下表。

表 4.5-1 培训及演习计划

演习类别	对象	内容	演习频率/培训要求
消防演习	全厂	灭火知识、逃生疏散	一年一次
环保应急演习	环保组、应急组	处理三废泄露、停运系统	一年一次
环保知识培训	环保组	环保相关知识	入职培训
急救培训	班组领导	急救相关知识	不定期组织一次培训
安全知识培训	全厂	生产安全知识	入职三级安全培训

4.6 应急联动

当启动I级突发环境事件（社会级）时，应提请属地人民政府及其有关部门启动相应的应急预案，如报请珠海市生态环境局斗门分局及珠海市斗门区应急管理局。政府及其有关部门介入后移交环境应急指挥权至政府或其指定事故应急机构，新青水质净化厂将无条件服从政府及其有关部门的统一指挥，全面、准确地提供本单位与应急处置相关的技术资料，协助维护应急现场秩序，保护与突发环境事件相关的各项证据，公司应急领导小组负责配合、协助当地政府及其有关部门开展应急处置工作。

5 预防与预警机制

5.1 环境安全制度建设

为明确厂区各部门在新青水质净化厂运营中所承担的环境安全管理职责，制订了相应的管理制度及标准化作业规范。

(1) 根据新青水质净化厂情况，依据相关法律法规或制度进行环境安全风险源分析。

(2) 严格执行环保安全要求，结合污水厂运营工艺流程，配套相应的环保设施，建立相应的设备设施操作规程及管理指引。

(3) 建立应急监测及日常检查制度。

(4) 建立环境宣传培训制度，强化环境风险防范意识，完善安全警示标识。

5.2 预防与预警机制

5.2.1 突发环境事件预防

由于环境风险具有突发性、短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效的预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止化学品泄露、污水泄露、废气超标排放事故、污水处理设施损坏等事故以及以上事故造成水体、土壤、大气污染等二次污染的发生，珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂在关键设备、区域应设置充分的预防措施，同时加强管理。

5.2.1.1 污水厂环境风险源防范措施

(1) 厂区监控系统

新青水质净化厂设有完善的安防视频监控系统和自动控制系统。控制系统由一座中央控制室，现场分控站，现场过程仪表及站房仪表、被控电气设备等部分组成，涉及工艺设备主要有粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、CASS池、过滤池、鼓风机房、脱水机房、加药系统、回用水系统、出水仪表间等，控制系统在高位/低位、设备故障、开/关超时等情况下报警。

新青水质净化厂对进水和出水水质安装了实时在线仪表监控，并设有实验室每天对进水出水水质、生化池水质进行检测。一旦发现废水处理不达标，则关闭废水排放口阀门将不达标废水截留在厂内，不外排，中央控制室也出现报警信息，废水将再重新处理，直到达标为止。

(2) 截流阀门

污水处理系统在进出口及各处理阶段都设置了闸阀，可控制各阶段的水流量，在处理系统出现异常的时候，可通过闸阀将事件控制在单元内，避免造成污水超标排放的事件。

(3) 事故应急池

新青水质净化厂无专用空置的事故应急池，若厂内产生消防废水，可直接泵入污水调节池中暂存，污水调节池直接转化为事故应急池，通过调整强化污水处理工艺，确保在复杂水质的情况下工艺稳定和出水达标。

调节池规格：42.85m×39.85m×9.5m，分两组，一用一备（兼做应急池）。

一旦发生事故，备用的调节池可转化为事故应急池，有效容积为 2736m³。

有效容积：9.5×18×8×2=2736m³（根据资料有效高度取 2m）。

发生严重进水异常超标问题，各泵站服务范围明确，一旦有进水异常，可以通过快速检测泵站水质锁定异常来源，再经泵站联动调度，控制进水水质。从该层面讲，上游配套泵站和管网已经起到事故应急池的作用。

5.2.1.2 车辆运输系统环境风险防范措施

(1) 厂区内运输化学品、原辅物料、剩余污泥的车辆驾驶员需严格按照行车规范安全行车，不超载，不酒驾，不疲劳驾驶，持证上岗。

(2) 加强对员工安全生产意识的培养与普及安全生产操作相关知识。

5.2.1.3 原辅材料贮存系统环境风险防范措施

(1) 污水运营车间内化学品贮存点，设有顶棚遮风挡雨，化学品储罐存放区设立了独立围堰，地面硬底化处理，围堰有效容积大于化学品储罐容积，且设置的围堰较高，能够防止液体物料下渗至地下或泄露至车间外，并在存放点张贴化学品性质、危害说明等安全标识；

(2) 运营车间操作员工上岗前接受培训，在工作中严格按照操作规程来进行操作，避免因操作失误造成物料的泄露；

(3) 运营车间配备手提式干粉灭火器、消防栓、应急灯、应急洗眼器、防

护服、消防头盔、沙包沙袋等消防应急装备。

5.2.1.4 危险废物贮存系统风险防范措施

新青水质净化厂运营过程中产生的危险废物委托珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司回收处理。

珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司持有广东省环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》、《广东省严控废物处理许可证》和交通运输部颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（危险废物运输、普通货运）等资质证书，专从事各类废弃物的收集、处理及再生综合利用。

（1）新青水质净化厂设置了独立的危废贮存间，危险废物的贮存设有防雨淋、防渗漏、防流散措施。贮存间地板硬底化处理，防腐防渗漏，贮存间内遮风挡雨，贮存间门外设置危险废物警示标识及危险废物贮存标识。

（2）危险废物按照危险废物性质分类整齐存放，凡包装破损的不予以运输与贮存。

（3）危废统一收集后，根据危险特性交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处理，减少对环境的危害。

5.2.1.5 自然灾害风险防范措施

新青水质净化厂所在区域属于台风侵袭的多发地区范围，若发生强烈的台风和暴雨天气，有可能出现暴雨引起洪水排涝不畅，引发厂区发生水浸、坍塌等危险，暴风侵袭摧毁公司设施，将会导致危险化学品泄漏、危险废物泄漏，直接污染周围土壤、空气、并随暴雨径流污染附近水体，对事故现场周围人群的健康构成威胁。

“台风、暴雨警报”以珠海气象台公布信号为准，也可以珠海电视台公布气象信息为准；现场应急响应总指挥对信号有全面的处理权，台风、暴雨预警信号发布期间，做好应急准备。

（1）相关雨情、风情、险情信息收集后，应立即报告相关负责人。

（2）负责人接到报告后，根据预警信号成立台风指挥部并启动台风现场处置方案。

（3）各应急组负责人立即通知其下属成员，进行防台风、暴雨应急响应；

（4）检查公司相关电气设备的应急情况。

（5）当台风、暴雨信号升级时，所有应急响应人员都处于待命状态，24小

时随时待命，执行抢险任务，交通工具的安排，包括司机的调配，可按需要将人员运离现场和运到现场；应提前做好全厂停产的准备，确保安全。

(6) 要及时更换因自然灾害损坏的设备，确保安全、有序、畅通的工作环境。

5.2.1.6 沼气产生系统风险防范措施

厌氧消化污泥或厌氧处理高浓度有机污水产生的气体被称为沼气。新青水质净化厂生产工艺厌氧阶段、污泥消化阶段会产生沼气，沼气中的硫化氢比空气略重，是一种无色气体，有特殊的臭鸡蛋气味，在空气中浓度超标时，能引起急性中毒，麻痹神经中枢，甚至窒息死亡。沼气中的甲烷是易燃易爆气体，因而在厌氧处理系统的运行中，必须对防止沼气可能引起的爆炸问题高度重视。另外，沼气浓度较高的地方氧的含量必然会较低，加上沼气中含有 H_2S 气体，如果进入沼气富集区而没有任何防范措施，还可能导致使人窒息死亡的严重后果。加强对沼气泄露危害的预防与管控，是有效防止沼气泄露导致人员中毒事故的预防措施，保护员工生命安全。

要定期对厌氧系统进行有效的检测和维护，经常检测集水井（池）、泵站、构筑物等污水处理操作工巡检时所到之处的硫化氢浓度，进入污水处理厂的所有井、池或构筑物内工作时，必须连续检测池内、井内的硫化氢浓度。

泵站尤其是地下泵站必须安装通风设施，硫化氢比空气重，所以排风机一定要装在泵站的低处，在泵房高处同时设置进风口。

进入检测到含有硫化氢气体的井、池或构筑物内工作时，要先用通风机通风，降低其浓度，进入时要配戴对硫化氢具有过滤作用的防毒面具或使用压缩空气供氧的防毒面具。

进入污水集水井（池）、污水管道及检查井清理淤泥属于有限空间作业，必须按有关规定填写各种作业票证，进行交底工作，经过有关管理人员会签字才能进行。施行这一管理制度能够有效控制下井、进池的次数，避免下井、进池的随意性；并能督促下井、进池人员重视安全，避免事故的发生。

必须对有关人员进行必要的气防知识培训。要使有关人员懂得硫化氢的性质、特征、预防常识和中毒后的抢救措施等，尽量做到事前预防，一旦发生问题，还要做到不慌不乱，及时施救，杜绝连死连伤事故的发生。

在污水处理厂有可能存在硫化氢的地方，操作工巡检或化验工取样时不能一

人独往，必须有人监护。

5.2.1.7 土壤污染风险防范措施

新青水质净化厂选址内和厂界附近均为硬化地面、已建成厂房、道路及沿路边的绿化树。正常生产情况下，各原辅料及固体废物均置于厂车间内储存，不存在露天生产或储存的情况，即不承受雨水冲刷、淋溶出污染物的情况。

新青水质净化厂车间地面、化学品存放区及厂区均已做好硬化、防渗漏处理，预计不会对地下水、土壤环境造成影响。

新青水质净化厂生产废水经厂区污水处理站处理达标后排放至鸡啼门水道，不排入地下水中。新青水质净化厂的废水处理站、危废贮存区均已做好硬化、防渗漏处理，故不存在地面漫流和点源垂直进入地下水环境、土壤的影响。

新青水质净化厂对地下水、土壤可能存在的影响主要为生活污水与生产废水处理过程中的池体及排污管道的泄漏。由于新青水质净化厂产生的生活污水及生产废水的治理设施和排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会带来因渗漏而引起地下水、土壤污染的问题。

综上，新青水质净化厂厂区原料、产品在储存、装卸、运输、生产全过程采取污染防治设施，阻止污染物进入地下水、土壤环境中，且经过硬化处理的地面能有效防治污染物下渗。

5.2.1.8 厂区防御失效风险防范措施

当由于事故的升级导致事故中产生的污水或者消防废水超过厂区污水处理池的容纳量，或不可抗拒的自然灾害的原因导致厂区内截流设施故障，导致污水或者消防废水不可避免的流出厂区。通常情况下，新青水质净化厂的废水及消防废水不可避免流出厂外时，污水或消防废水会从雨水排放口（纬度 22.161058° 经度 113.281233°）流出，经雨水管网进入鸡啼门水道（自然水体接口纬度 22.161427° 经度 113.282762°）。新青水质净化厂应当立刻向相邻企业请求协助，借助其应急储存设施收集事故废水，同时根据事故废水流向于厂区外设置应急截流措施，同时上报珠海市生态环境局斗门分局及珠海市斗门区安全生产监督管理局。流出厂区的途径、雨水排放口图片见附件 9。

5.2.1.9 初期雨水污染风险防范措施

新青水质净化厂厂区地面由初始的非硬化地表变为硬化水泥地面（道路、厂房等），地面的变化会使得地表径流发生变化，生产活动可能带来的地表沉降物

会随着降雨的冲刷而将污染物带到附近水体中，可能会对水体水质产生影响。

新青水质净化厂厂区的污水运营、各种物料和固体废物的仓储以及废水处理设施等均位于防雨淋的构筑物中，且新青水质净化厂使用的各种原辅料进入厂区后由专业运输公司直接运至厂内设置的化学品仓或通过管道输送至储罐区，厂区范围内不再进行各种化料的运输，基本上不存在因各种化料的运输带来的跑冒滴漏现象，为此，新青水质净化厂营运期间的初期雨水地表径流污染物主要来自雨水冲刷厂房屋顶、厂区道路等。污染物种类主要包括 PH、COD、SS 等，污染物性质简单，且污染物浓度低，该初期雨水可直接通过厂区设置的雨水管道收集后集中排入区域市政雨水管道，不会对周边水体造成明显影响。

5.2.1.10 雨水排放口风险防范措施

新青水质净化厂雨水排放口设有雨水总闸，当发生泄漏事故或火灾产生的消防废水，通过雨水总闸截流住消防废水，并通过采取消防砂、沙包沙袋、充气气囊等堵漏物资对厂区进行堵截，防止消防废水流出厂区进入自然水体，厂区雨水排放口由专人进行管理统筹（负责人：杨汉 13750083805）。

发生事故或其他原因而导致雨水系统污染值超标，或因消防系统、自来水系统故障，水历经地面而进入雨水系统时，应立即对雨水系统进行样检测，用应急抽水泵将污水泵入厂区污水处理设施中处理。

如出现运营事故等特殊情况，应及时采取措施以防止污染污水管网和雨水口；不可避免污染了雨水系统，必须采取清理措施，并立即上报环保部门。在安排污水运营工作的同时，要强调员工的规范操作，把防止雨水系统的污染作为日常及例行检查的内容，及时检查装有物料、废液桶、危险废物贮存间的情况，及时采取相应的措施，防止出现物料泄漏、危险废物泄漏等可能出现污染雨水系统的情况。雨水排放口图片见附件 9。

5.2.2 厂区总体环境风险源防范措施

新青水质净化厂在各个风险源及物资仓库都存放了应急物资，以便在事故第一时间采取措施，实现最快响应速度，应急物资、应急组织机构及外部救援机构详见附件。

（1）消防器材的配备：厂区按《建筑设计防火规范》要求于各个污水运营区域以及办公室配备手提式灭火器。

(2) 消防废水的收集：厂区一旦发生消防事故，为防止消防废水通过雨水管道流至厂外，通过雨水总闸截流住消防废水，并通过采取消防砂、沙包沙袋、充气气囊等堵漏物资对厂区进行堵截，防止消防废水流出厂区进入自然水体，将消防废水拦截在厂区内，可处理污水引入本厂污水处理设施处理后排放，含无法处理的污染物的污水则由相关的废水处理公司外运处理，避免污染环境。

(3) 加强对可燃物的管理

①化学品原料的堆放有一定的防火间距，不堵塞消防通道和消防设施。

②厂区内严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等。

(4) 加强电源管

①电气设备的安装符合（电气设备安装规程）的要求，电动采取封闭型，导线穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均设防护装置。

②高压线应尽量远离厂区或沿厂区边缘布置。引入厂区的接户线应尽量缩短引入长度，防止高压线发生故障引起火灾。

③各种电气设备的金属外壳都有可靠的接地。

④按照国家规范要求，在厂房、仓库设置可靠的防雷设施。

(5) 消防培训及责任分工

为了加强安全管理，保证污水厂运营安全，进一步强化全体人员消防安全教育，提高抗击突发事件的应变，公司组织员工进行消防应急预案演练，让员工了解消防基本知识以及灭火器等的基本使用方法，大大提升了员工对火灾突发事故应急的能力。同时对每个消防预防工作实行责任制，加强了员工对消防事故的重视。

5.3 预警行动

5.3.1 预防措施

结合《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，从突发水环境事件风险防控措施、突发大气环境事件风险防控措施、隐患排查治理制度、日常监测制度等方面明确企业突发环境事件预防措施。

5.3.2 预警条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向厂领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预案的建议，然后由厂领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

根据 1.7.1 对企业内突发环境事件情景识别结果，当出现可能导致环境事件发生原因与出现可能会发生突发环境事件的趋势时，需要发布预警。企业应依据潜在突发环境事件危害程度、可能影响范围等因素，采用定性与定量相结合的指标，确定企业事业单位内部预警分级标准，如按照由高到低分为红色、黄色、蓝色等预警等级。对突发环境事件预警进行等级划分，突发环境事件的预警级别由低到高分三级预警、二级预警、一级预警，且预警等级分别与突发环境事件分级等级一一对应。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

5.3.3 预警解除

经对突发环境事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急救援指挥部宣布解除预警。

应急救援队伍根据收集的相关信息并经过核实后，向应急救援指挥部详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由新青水质净化厂应急救援指挥部决定结束预警，预警结束的方式采用会议方式进行。

6 应急响应

6.1 启动条件

符合以下条件之一，应启动应急响应：

- (1) 国家、地方政府部门要求公司启动本应急响应时；
- (2) 发生出废水超标排放事件时；
- (3) 发生化学品泄露事件时；
- (4) 发生火灾爆炸事件时；
- (5) 发生恶臭气体超标排放事件时；
- (6) 发生危险废物泄露事件时。

6.2 分级响应程序

按照分级响应的原则，确定不同级别的现场组织机构和负责人。并根据事件级别的发展态势，明确应急指挥机构的应急启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序和步骤。

突发环境事件应急响应坚持以部门（车间）为主的原则。按突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。突发环境事件的应急响应分为重大（Ⅰ级响应）、较大（Ⅱ级响应）、一般（Ⅲ级响应）三级。

①一级响应

按本预案的技术要求，新青水厂全体应急人员进行事故应急进行先期处置，并按相关规定迅速向公安、消防、安监、环保等政府部门报告，请求支援。

②二级响应

按本预案的技术要求，由新青水厂负责人组织应急人员先期处置并迅速报告应急领导小组，由新青水厂应急领导小组启动应急预案，并向消防、环保部门、安监部门报告。

③三级响应

按预案的技术要求，由新青水厂第一发现人组织应急人员处理，并向新青水厂应急领导小组报告。

超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。明确响应流程与升（降）的关键节点，并以流程图表示。分级响应程序图见图 6.2-1。




图 6.2-1 分级响应程序图

6.3 信息报告

6.3.1 内部报告与通知

突发环境事件发生后，最早发现者及时向值班室或当班负责人报告，值班人员或当班负责人立即向公司应急指挥部报告，由应急指挥部向珠海市生态环境局斗门分局报告，珠海市生态环境局斗门分局再向珠海市生态环境局、珠海市应急管理局等单位报告，突发环境事件信息报告流程图详见图 6.3-1。




图 6.3-1 突发环境事件信息报告流程图

6.3.2 信息报告的方式和内容

当突发环境事件超出企业的控制能力，这时应向珠海市生态环境局斗门分局等相关部门报告实时事故情况，企业作为发生突发环境事件的责任单位，一旦发生突发环境污染事故，由应急指挥通过手机、座机等联络方式向珠海市生态环境局斗门分局、珠海市应急管理局报告，当上级预案启动后，新青水质净化厂应急预案作为辅助执行。

珠海市生态环境局斗门分局在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

6.3.3 事故信息上报

发生火灾、爆炸、中毒、重大伤亡事故等社会级环境事件，在第一时间，按事故类别向相关部门报告。其他政府部门的信息上报，由副总指挥或指令有关人员立即通过电话或派员向政府有关部门报告/通报事故情况。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现事件后 1 小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。初报可用电话直接报告，初报一般应包括但不限于以下内容：

步骤	上报内容
1	发生事故的单位、时间、地点、设备名称
2	事故的简要经过（包括发生泄露或火灾爆炸的物质名称、数量、可能的最大影响范围和现场伤亡情况等）
3	事故现场应急抢救处理的情况和采取的措施
4	事故的可控情况及消除或控制所需的处理时间
5	事故可能的影响后果
6	事故影响范围
7	事故发展趋势
8	事故报告单位、报告人和联系电话

续报可通过网络或书面报告（传真），在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

事故应急救援终止后，由现场应急指挥及相关人员组织编写事故报告，并递交公司总经理、安全环保部门审核。并由公司负责人及安全环保部门分别向上级部门和政府主管部门报告。

处理结果报告采用书面报告（传真），在初报和续报的基础上，主要报告处理事件的措施、过程和结果，污染的范围和程度、事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

6.3.4 信息上报时限

当公司发生突发环境事故时，当班人员应立即进行抢险救援工作，并立即向公司总指挥报告。

6.3.5 事故相关单位联系方式

当事故危及周边单位、社区时，由公司应急指挥中心人员直接或电话向事故相关单位发送警报、发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，及时通知附近周边单位、社区疏散，提出撤离的方向和距离，并明确应采取的预防措施，撤离必须是有组织性的。事故相关单位联系方式详见附件 6。附近周边单位、社区联系方式见下表。

表 6.3-1 新青水质净化厂周边单位、社区联系方式

序号	周边单位/社区	联系人	联系电话	类型
1	其美工艺品有限公司	许文卿	0756-5219078	公司
2	珠海市诚信包装制品有限公司	方剑	0756-5238028	公司
3	珠海北控新青工业污水处理有限公司	詹勇	15819834381	公司
4	鸡咀村	梁容根	0756-2786315	村庄
5	蓝冠电子科技有限公司	洪锦硕	0756-5219888	公司
6	珠海市泰联建材有限公司	阮成浩	13676087688	公司
7	广东岚映建设工程有限公司	林焕连	13126213191	公司
9	华而美照明	姜红	0756-6291999	公司
10	珠海市运泰利电子有限公司	吴晓林	0756-6880599	公司
13	新青村	陈建伟	0756-5117863	村庄
14	井岸镇新青小学	赵辛夷	0756-5539250	学校
15	珠海冠宇集团	徐延铭	0756-6321999	公司
16	四通物流	魏彬彬	0756-5100077	公司
17	珠海市金越汽车旅游运输有限公司	朱子玲	13825607999	公司
18	金润废品站	/	18319341065	公司
19	明鑫废品站	/	13425000627	公司

6.4 应急处置措施

应急指挥中心根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后,应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场,在现场救援指挥部统一指挥下,按照各自的预案和处置规程,相互协同,密切配合,共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前,各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置,果断控制或切断污染源,全力

控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，应急指挥部组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥中心领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

6.4.1 运营车间火灾现场处置措施

新青水质净化厂在运营工段-厌氧阶段、污泥消化阶段会产生沼气。沼气中的硫化氢一种无色、有毒的可燃性气体，具有强烈的臭鸡蛋气味，沼气中的臭味主要是由于沼气中含硫化氢所致。因此沼气为易燃气体，若处理不当遇明火、高温或静电火花等会引起燃烧。另外，厂区电器线路负荷过载引起线路发热也可导致电器火灾事故；在车间内违章动火、用火，引燃周边可燃物品而导致火灾事故。因此，加强对可燃和易燃物品管理，是有效防止火灾和爆炸事故的发生，保护员工生命安全。

1、小型火灾处置：

- (1) 确认起火地点或位置；
- (2) 按报告程序报警；
- (3) 就地使用现场与附近灭火器扑救；
- (4) 转移重要物资、资料或易燃、可燃物资，保持消防救援通道畅通；
- (5) 如有人在建筑物内时，须在安全的条件下组织搜救或通知消防人员搜救，遇有受伤，应及时抢救伤员；

(6) 火势较小时，就地使用灭火器材灭火，组织人员集中周边移动灭火器协同扑救；

(7) 检查、关闭现场周边雨排水阀和闸，打开排污阀；

(8) 遇火势无法控制，及时疏散撤离所有人员。

2、中大型火灾处置：

若发生严重的火灾、爆炸事故，将对相邻生产装置、设施及周边企业生产、

经营活动造成影响，危及周边企业的生产安全和人员的生命健康，同时可能引发二次事故，造成严重后果。

(1) 应急指挥部立即拨打“119”报警电话，并联系下风向环境受体，告知其事故严重性，并做好随时协助应对环境风险的准备；

(2) 负责人在接到报警后应迅速组织应急救援专业队伍赶赴现场，在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故的发展，并将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，消除危险化学品事故的各种隐患；

(3) 建立警戒区域，快速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，并将相邻的危险化学品疏散到安全地点，以减少不必要的人员伤亡和财产损失。

3、火灾处置注意事项：

(1) 灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延，灵活实施具体灭火抢险措施；

(2) 抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具；

(3) 对接近火场的抢险人员应穿着防火隔热服，注意用喷雾水进行掩护；

(4) 在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；

(5) 在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；

(6) 公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。




图 6.4-1 火灾事故处置程序图

4、火灾事故处置程序说明

(1) 车间一旦发生火灾事故，应急指挥领导小组应立即下令现场处置组将厂区所有雨水排放口进行封堵，防止消防废水顺着雨水排放口进入附近水域，操

作责任岗位：现场处置组；

(2) 发生火灾事故时产生大量的浓烟，迅速启动消防喷淋对浓烟进行扑灭；

(3) 应急指挥部立即拨打“119”报警电话，并联系下风向环境受体，告知其事故严重性，并做好随时协助应对环境风险的准备；现场处置组在外部消防队员到达之前先行组织进行灭火；应急保障组负责在公司周围设立警戒线，并指引公司内部人员往上风向撤离；后勤救护组负责对公司伤员进行救护；

(4) 对于在事故中产生的危险废物统一收集后交由有危废处置资质的公司进行处理；

(5) 应急救援指挥部在事故后进行调查，将事故原因、影响范围、是否有人人员伤亡的情况作出报告，上报有关部门；

(6) 发生火灾事故时，与周边企业立即启动联动机制，降低火灾蔓延到周边企业的风险；

(7) 应急救援指挥根据事故的大小决定是否应向珠海市生态环境局斗门分局上报。

6.4.2 火灾次生环境污染事件现场处置措施

1、消防废水处置措施

(1) 火灾扑灭后，应急保障组依据发生的环境污染事件类型、危害程度级别，划定危险区，在区域内设立红色撤退表示路线，待人员撤退后，设立黄色警戒线，禁止无关人员进入。

(2) 火灾扑灭后，控制雨水阀门的使用，防止污染物通过污水排放口流入到厂外，对厂外水体造成污染。通知相关人员采取消防砂、沙包沙袋、充气气囊等堵漏物资对厂区进行堵截，将污染物、消防废水和冲洗废水等拦截在厂区内，确保灭火中产生的消防废水在厂区内得到拦截，可处理污水引入本厂污水处理设施处理后排放，含无法处理的污染物的污水则由相关的废水处理公司外运处理，避免污染环境。

(3) 设立洗消站，对抢险人员、现场医务人员、现场处置组人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止再次发生次生事故。

2、火灾燃烧废气处置措施

(1) 尽可能迅速的扑灭火源，以减少大气污染物的产生，封闭事件现场，

发出有害气体逸散警报；

(2) 立即疏散现场无关人员。迅速布点监测，确定污染物种类、浓度，加强现场人员的个人防护，协助有关人员将中毒者尽快移出污染区进行抢救；

(3) 加强污染区域大气监测工作，掌握空气质量的变化趋势，以便尽早恢复污染区。

6.4.3 废气超标排放现场处置措施

(1) 通知污水运营车间立即对相应废气产生单元采用停止运行或降低设备运营参数的方法降低废气产生和排放，避免外排废气中的臭气等大气污染物继续产生。

(2) 新青水质净化厂设置了臭气收集处理系统，在产生臭气的工段均进行加盖除臭，各工段产生的臭气均由管道收集，统一送至废气处理设施集中处理后高空排放。当发生臭气的超标排放事故时，加大风机风量，加速废气扩散，避免高浓度废气在短时间内的聚集，影响员工的健康。

(3) 应急人员在做好个人防护的前提下，对废气处理设施进行排查，分析故障原因，对导气管道破损的进行修补，对故障设备立即进行抢修，有备用设备的及时进行更换。必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向邻近企业、下风向企业和居民通报事故情况，同时对区域大气环境进行监测。

(4) 若有需要，应急领导小组向上级政府部门报告，申请协助并要求周围企业单位启动相应的应急计划。

(5) 根据突发事件发展趋势判断，如出现可能影响到下风向居民人身健康的情况，应急小组相关负责人应立即通知可能受影响的居民进行安全有效的防护（如配发口罩等措施指导居民进行防护）。

(6) 出现需要当地相关部门协助的情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。

(7) 当事故状态解除后，由应急指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。

6.4.4 消防废水现场处置措施

消防废水污染的特点是突发性强、危害范围广，消防水污染的事故类型大致可分为4类，分别是：火灾、危险化学品泄漏事故、交通事故及其他事故。大量喷射的水或含有有害的燃烧产物、现场残留物质、稀释用水等如果处理不善，会随消防废水进入排水系统或渗入地下，流入附近水体，污染水系统，造成城市水源污染。由于事故的升级或不可抗拒的自然灾害的原因导致厂区内的污水或者消防废水不可避免的流出厂区时，事故单位应当及时报告属地应急管理部门，请求外部支援。

根据新青水质净化厂实际情况，厂区一旦发生消防事故，如爆炸、火灾事故后，消防部门在灭火或降温的过程中会产生大量的消防废水，会产生大量含有害的燃烧产物、现场残留物质的消防废水，消防废水不及时处理拦截，消防废水可能随雨水排口排入雨水管网，对水环境将造成一定程度的影响，为防止消防废水通过雨水管道流至厂外，应立即关闭雨水阀门对消防废水进行截流，在事故状态下，现场处置组人员立即用沙袋组成围堰进行拦截事故中产生的消防废水，防止消防废水泄露外流，将消防废水暂存在厂区内，可处理污水引入本厂污水处理设施处理后排放，含无法处理的污染物的污水则由相关的废水处理公司外运处理，避免污染环境。

操作责任岗位：现场处置组

安放堵漏气囊操作负责人：杨汉 13750083805

表 6.4-1 废水处理事故处置卡片

处置程序	应急处置措施	责任岗位	可利用资源
事故情景： 废水处理系统事故性 排放，通知停工	应使用堵漏气囊、消防沙袋，将产生的消防废水进行围堵暂存，用水泵将消防废水泵入厂区污水系统进行处理	现场处置组	堵漏气囊、消防沙袋
报警及预案启动	通知污水运营暂停。根据恢复时间，合理做好消防废水收储计划	总指挥	应急电话
断源	做好消防废水收储	现场处置组	堵漏气囊、消防沙袋
截污	应使用堵漏气囊、消防沙袋拦截消防废水	现场处置组	堵漏气囊、消防沙袋
消污	相关单位将消防废水抽走，外运处理	现场处置组	相关单位
监测	污水排放口进行监测	环境应急监测组	第三方检测单位

后期处置	待事故结束后，尽快修复设施，进行检查、监测，满足生产、安全、环保条件后，恢复生产	副总指挥	/
注意事项	(1) 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。 (2) 设置现场警戒线，严禁非相关人员进入现场。 (3) 救护人员应处于泄漏源的上风侧，不要直接接触泄漏物。 (4) 应急处理时严禁单独行动，要有监护人。 (5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。		

6.4.5 废水事故排放应急处置

1、废水非正常与事故状态应急处置

新青水质净化厂废水处理站一旦发现设备运行异常，出水不能达标则切断出水，废水汇入调节池，分批返回处理达标后再排放。

2、废水泄漏应急处置：

- (1) 停止作业，关闭有关机泵、阀门；
- (2) 按报告程序报告；
- (3) 控制一切火源，在变电所切断泄漏区域电源；
- (4) 划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；
- (5) 准备消防器材、设备，作好扑救准备；
- (6) 检查污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态；
- (7) 组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏；
- (8) 检查封堵防火堤孔洞，防止外流；
- (9) 泄漏控制后，冲洗清理现场。
- (10) 如物料流入河内时：
 - ①迅速用围油缆（或绳）围拦堵截，控制泄漏源；
 - ②投放吸液棉吸附物料；
 - ③用划片泵收吸回收泄漏物；
 - ④联系报告环保部门协助处置；
 - ⑤联系水域附近企业单位，通报情况、告知作好应对准备。




图 6.4-2 废水事故排放处理程序图

6.4.6 消防废水回收利用

新青水质净化厂在火灾事故后，在灭火或降温过程中会产生大量消防废水，将灭火产生的消防废水引至厂区污水处理设施中处理，用沙包沙袋、堵漏气囊等堵住厂区雨水排放口、厂区门口等可能出现废水泄漏的地方。

若消防用水量大，火情未能得到有效处置，若厂区各个污水处理池的污水污染物浓度较低，以及泵入的消防废水没有受到或只是受到轻微的化学品和危

险废物的污染，可考虑将该消防废水进行循环使用；若消防废水受到污染的程度较深，可通过污水处理设施处理后，再进行循环使用。

6.4.7 利用公共设施应急措施

当发生水灾、火灾等事故导致突发环境事件导致厂区内的应急响应失效，事故废水不能够截留在厂区内时，为防止事故废水溢流出新青水质净化厂经雨水管网排入鸡啼门水道造成环境污染，应做好应急应对措施，并联系白藤水质净化厂进行应急联动，对新青水质净化厂进行支援。新青水质净化厂、白藤水质净化厂通过强化工艺调整，对不同废水水质冲击具备较强的适应能力，预计消防废水排入后对 2 个水质净化厂影响不大，对尾水接纳水体鸡啼门水道、黄茅海近岸海域影响不大。

6.4.8 土壤污染处置措施

当危险化学品、消防废水或危险废物污染土壤时，迅速设法制止其流动，筑堤以防止污染面扩大或进一步污染土壤，并委托有资质单位对受污染区域进行监测，确定污染程度。

对受污染土壤进行处理：

(1) 暂时保存法。将受污染的土壤清除剥离后，装在可密封的容器中保存，待有条件时再做处理。

(2) 焚烧法。将受到污染的土壤挖掘起来拉运至指定地点进行焚烧处理，这种处理方法要求焚烧炉带有气体回收装置。

(3) 自然降解法。环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染。溶于水的污染物，可采用开沟淋洗土壤的方法，收集洗涤或让其随水蒸气一同挥发；也可采用不断地翻耕土壤，让污染物随土壤中的水分一同逸散。

6.4.9 排污管道破损处置措施

当排污管道发生破损泄漏事故，首先关掉阀门或者堵住管道来临时停止漏水，以防止污水进一步扩散。然后尽力清理污水，避免对周围环境造成二次污染。其次组织专业人员进行紧急修复，尽量控制污水泄漏的范围和数量。

应急总指挥部根据事态等级联络外部应急力量并通知珠海市生态环境局、珠海市生态环境局斗门分局等上级环保部门，并向其他相关单位发送紧急通知，通报破裂事故情况。

6.4.10 可能受影响区域、社区人员的疏散

当事故现场的周围地区人群的生命可能受到威胁时，应急总指挥部马上根据事态等级联络外部应急力量并通知珠海市生态环境局、珠海市生态环境局斗门分局等上级环保部门，综合协调组配合上级应急力量将受威胁人群及时疏散到安全区域，是减少事故人员伤亡的一个关键。事故的大小、强度、爆发速度、持续时间及其后果严重程度是实施人群疏散应予考虑的一个重要因素，它将决定撤退人群的数量、疏散的可用时间以及确保安全的疏散距离。针对不同的疏散规模或现场紧急情况的严重程度，由启动级别的现场应急总指挥部总指挥有权发布疏散命令；可能出现的紧急情况和通知疏散的方法由当地公安部门、派出所通知和组织实施。

组织撤离指挥机构主要由当地公安、民政部门 and 街道居民组织抽调力量组成。根据现场指挥部发布的警报和防护措施，引导必须撤离的居民有秩序地撤至安全区或安置区，组织好特殊人群的疏散安置工作；引导受污染的人员前往洗消区站点；维护安全区或安置区内的秩序和治安。

当发生危化品物料大量泄漏并起火时，由公司应急总指挥部根据当时的风向与敏感区域情况，对人员进行疏散。并通知下风向邻近企业相关单位和所在地派出所，组织实施紧急撤离。

特殊物料结合监测结果确定疏散距离组织撤离，还应考虑其短时间接触浓度距离内对保护目标伤害，应根据实时监测的结果，确定扩大疏散距离的范围。

在疏散距离半径范围内单位和居民必须在接到通知后第一时间服从组织安排到指定地点集合，搭乘安排的车辆按人群疏散路线的路线撤离。

6.4.11 可能受影响区域、社区人员基本保护措施和防护方法

受影响区域单位、社区人员撤离时，应采取下列基本保护措施和防护方法：

(1) 各工作小组及相关人员受影响人员在紧急势态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器；

- (2) 如身边无空气呼吸器或氧气呼吸器，用湿毛巾捂住口鼻；
- (3) 应向侧上风方向转移，由综合协调组引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；
- (4) 不要在低洼处滞留；
- (5) 查清是否有人留在污染区与着火区；
- (6) 对需要特殊援助的群体（如老人、残疾人、学校学生、幼儿园小孩、医院病人等）的由民政部门、公安部门安排专门疏散；
- (7) 对人群疏散应进行跟踪、记录（疏散通知、疏散数量、在人员安置场所的疏散人数等）。

6.4.12 周边道路隔离或交通疏导办法

为保障现场应急救援工作的顺利开展，各工作小组及支持保障机构以综合协调组为主导在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。救援与治安还应该协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、执行指挥机构的通告、协助事故调查等。

- (1) 实施交通管制，对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱；
- (2) 指挥危害区域内人员的撤离，保障车辆的顺利通行；指引不熟悉地形和道路情况的应急车辆进入现场，及时疏通交通堵塞；
- (3) 维护撤离区和人员安置区场所的社会治安工作，保卫撤离区内和各封锁路口附近的重要目标和财产安全，打击各种犯罪分子；
- (4) 除上述职责以外，治安人员还应该协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息以及事故调查等。

由于后勤保障组和现场处置组往往是第一个到达现场，对危险物质事故必须规定有关培训安排，并列出警戒人员有关个体防护的准备。

6.4.13 临时场所安置办法

为妥善照顾已疏散人群，政府应负责为已疏散人群提供安全的临时安置场所，并保障其基本生活需求。

- (1) 当启动厂区级及以上应急预案时，视情况启用临时安置场所。
- (2) 可用的临时安置场所包括：安全区域的公共设施如学校礼堂、操场，医院、剧院、公园、广场、宾馆等；
- (3) 民政部门对需要安置的人群进行数量估测，组织相关政府职能部门和社会力量，为临时安置场所的食品、水、电和通讯做出安排；
- (4) 公安和医疗卫生部门负责对临时安置场所的治安、医疗、消毒和卫生服务的安排，并考虑需要特殊照顾的人群；
- (5) 保证每个临时安置场所都有清晰、可识别的标志和符号。

6.5 现场急救与紧急处理

(1) 中毒时的急救处置

病人为吸入性中毒，应立即将病人从污染的空气中转移到新鲜空气处，抢救时抢救人员应配戴自给式呼吸器；检查病人是否在呼吸，以及有无脉搏，如无呼吸，应立即进行人工呼吸；若无脉搏，需进行心脏按摩；病情恶化者，应及时送医院诊治；神志不清时，不要给病人口服任何东西，并及时送医院医治。在所有情况下，应使其保暖直至复原。

(2) 外伤急救处置

- ①一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；
- ②骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗；
- ③遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

(3) 医院救治

- ①个别受伤人员救援时，由所在部门派人员在正门处接引救护车辆至现场；
- ②门卫保安协助救护车辆的救援措施的落实；
- ③多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派人员接引与接洽，并派人员跟随。

6.6 应急监测

发生突发环境事件时，公司应急监测小组要立即开展应急监测。若自身没有监测能力，应迅速组织联系珠海市西部生态环境监测中心或其他协议监测机

构联系，赶赴事故现场，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对突发环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。本公司与珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司签订危险废物处置合同，发生事故时，产生的危险废物可以交由他们处置。

当应急监测超出公司能力范围，应立即向当地政府部门和生态环境部门请求开展应急监测工作，或者委托当地具有环境应急监测能力的单位进行监测。

现场监测、样品采集、运输、保存、数据分析及其他与应急监测相关工作按《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589—2021）要求执行。

6.6.1 环境监测应急网络图

当环境污染事件发生后，公司应委托外部专业检测单位对周边大气、水环境进行实时监测，并配合开展取样分析监测工作。




图 6.6-1 应急监测网络图

6.6.2 监测频次的确定

污染物进入环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，如表 6.6-2 所示。

表 6.6-1 应急监测频次确定原则

事故类型	监测点位	应急监测频次
------	------	--------

环境空气污染事故	事故发生地	初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	事故发生地周围居民区等敏感区域	初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	事故发生地下风向	4次/天与事故发生地同频次
	事故发生地上风向对照点	3次/天
地表水突发环境事件	事故发生地河流及其下游	初始加密（4次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
地下水污染事故	地下水事故发生地中心周围2km内水井	初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束
	地下水流经区域沿线水井	初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束
	地下水事故发生地对照点	1次/应急期间，以平行双样数据为准
土壤污染事故	事故发生地受污染区域	2次/天（应急期间），视处置进展情况逐步降低频次
	对照点	1次/应急期间，以平行双样数据为准

6.6.3 监测项目

（1）水污染源监测

事故情景：属于新青水质净化厂纳污的某家企业发生风险物质泄漏，含泄漏物料的消防废水通过雨水排放口未经处理进入了新青水质净化厂的纳污管网，导致新青水质净化厂进水水质超标，污染物浓度过高，涉及重金属污染物，不在新青水质净化厂的处理范围。

根据事件的不同，对于厂内水体的测点位建议企业应在出水口、进水口、生化池出水进行监测；对于厂外水体的监测点建议企业监测点位以雨污排放口为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。对企业周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。

监测点布设：厂内-污水厂出水口、进水口、生化池出水口；

厂外-污水排放口，排放口其下游。

监测项目：COD_{Cr}、pH 值、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、氰化物、氨氮、总铜、总磷、总氮、总铬、总镍等。

监测频次：1 小时取样一次。监测方法如表 6.6-2 所示。

(2) 大气污染源监测

事故情景：臭气收集管道发生堵塞，导致臭气未经收集直接在运营车间内排放，以至于臭气的超标排放，造成局部废气浓度过高。

监测点布设：周围居民区等敏感区域、厂区上风向对照点及下风向。

监测项目：硫化氢、氨气。

监测频次：1 小时取样一次。监测方法如表 6.6-2 所示。

表 6.6-2 监测方法

监测项目		监测方法	方法来源	测定下限	分工
环境空气(单位： mg/m ³)	氨气	次氯酸钠-水杨酸分光光度法	GB/T14679-93	0.1ug/10ml	委托有 资质单 位检测
	硫化氢	气相色谱法	GB/T14678-93	/	
地表水(单位： mg/L, pH除外)	石油类	红外分光光度法	HJ637-2018	0.24mg/L	
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ503-2009	0.001mg/L	
	氰化物	流动注射-分光光度法	HJ823-2017	0.008mg/L	
	氨氮	蒸馏-中和滴定法	HJ537-2009	0.05mg/L	
	pH值	玻璃电极法	HJ1147-2020	/	
	化学需氧量 (COD _{cr})	重铬酸钾法	HJ828-2017	16mg/L	
	总铜	二乙基二硫代氨基甲酸钠分光 光度法	HJ485—2009	0.040mg/L	
	总磷	流动注射-钼酸铵分光光度法	HJ671-2013	0.001mg/L	
	总氮	流动注射-盐酸萘乙二胺分光光 度法	HJ668-2013	0.03mg/L	
	阴离子表面活 性剂	流动注射-亚甲基蓝分光光度法	HJ826-2017	0.04mg/L	
	总铬	火焰原子吸收分光光度法	HJ757-2015	0.12mg/L	
总镍	火焰原子吸收分光光度法	GB11910-89	0.05mg/L		

(3) 火灾事件监测

①大型火灾浓烟

事故情景：巡查人员发现异常搬运、转移危险化学品时发生泄露遇到高热或明火发生火灾；检测员做实验操作不当导致物质泄露遇到高热或明火发生火灾；电路故障，电力火花点燃可燃物。监测方法如表 6.6-3 所示。

②消防废水泄漏

事故情景：厂区一旦发生消防事故，如爆炸、火灾事故后，消防部门在灭火或降温的过程中会产生大量的消防废水，会产生大量含有害的燃烧产物、现场残留物质的消防废水，消防废水不及时处理拦截，消防废水可能随雨水排口排入雨水管网，对水环境将造成一定程度的影响。监测方法如表 6.6-3 所示。

表 6.6-3 火灾事件监测方法

事故类型	监测因子	监测方法	最低检出浓度	分工
大型火灾浓烟	CO	定位电解法（HJ 973-2018）	3mg/m ³	委托有资质单位检测
	甲烷	气相色谱法（HJ604-2017）	0.06mg/m ³	
	VOC	气相色谱法（GB50325-2020附录E）	0.005mg/m ³	
消防废水泄漏	COD _{Cr}	重铬酸盐法（HJ828-2017）	10mg/L	
	石油类	红外分光光度法（HJ637-2018）	0.06mg/L; 0.24mg/L	

6.6.4 监测结果审核与上报

由监测人员对监测结果迅速进行分析判断、确认并随时向指挥小组汇报。监测指挥人员依据各监测点的监测数据进行汇总、分析、判断，第一时间汇报到应急救援指挥部，随后以书面方式上报。监测报告表如下：

表 6.6-4 环境污染事故现场监测报告

接警时间：	事故地点：
事故排放介质：	采样时间：
风向：	风速（米/秒）：
监测公司及监测数据：	
1.	
2.	
3.	
4.	
监测公司：	报告人：
监测人：	审核人：
监测日期：	

现场检测数据要及时向指挥小组领导汇报，确保快速传递。实验室检测数据必须经过审核，确认无误方可报出。

6.6.5 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现

场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

7 应急终止

7.1 终止条件

符合下列条件之一的，即符合环境应急终止条件：

- (1) 事件现场得到控制，事件条件得到消除；
- (2) 污染源的泄露或释放已降至规定限值内；
- (3) 事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；
- (4) 事件现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；
- (5) 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理并且尽可能低的水平。

7.2 终止程序

- (1) 现场指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准。
- (2) 现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
- (3) 应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

7.3 应急终止后的行动

- (1) 通知厂内各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除。
- (2) 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。
- (3) 对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告。
- (4) 全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等。
- (5) 弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任。

- (6) 对整个环境应急过程评价。
- (7) 对环境应急救援工作进行总结，并向厂领导汇报。
- (8) 针对此次突发环境事件，总结经验教训。
- (9) 并对突发环境事件应急预案进行修订。
- (10) 由各负责人维护、保养应急仪器设备。

8 后期处置

后期处置主要以企业为主体，企业根据政府部门的意见和结合自身情况对事件后的现场和周围环境进行清洁与恢复，必要时可请求政府部门的帮助。

8.1 现场清洁净化和环境恢复

8.1.1 现场保护与现场洗消

(1) 事故现场的保护

企业协助政府部门进行事故现场的保护应做到。

- ①设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序。
- ②保护事故现场被破坏的设备部件，碎片、残留物等及其位置。
- ③在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者。
- ④对搜集到的物件应保持原样，不准冲洗擦拭。

(2) 事故现场的洗消

事故现场洗消工作的负责人为应急保障组负责人，现场处置负责人根据泄漏物的特性进行冲洗，并通知相关单位将冲洗水抽走，外运处理。事故现场由应急指挥部与现场处置组负责保护，特别是关系事件原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护。

8.1.2 净化和恢复的方法

清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

- ①稀释，用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。
- ②处理，对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。
- ③物理的去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
- ④中和，中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

⑤吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

⑥隔离，隔离需要全部隔离的或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

8.1.3 现场清洁净化和环境恢复计划

1) 现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事件现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。在远离污染区域的地点获得一个稳定的水源，水源的理想位置是有较高的供水能力和废水的回收积蓄能力。如果不能获得一个固定的蓄水池，可用一个大的简易池或蓄水盆。

为了净化，相关人员要预先准备好一系列的设备和供应物：用小直径的软管输送净化池中的水；手握的可调节喷嘴；简易的直接使用肥皂或清洗溶液的喷雾器；毛刷子和用于清洗的海绵；简易的淋浴器；池、盆或其他储水设备；简易帐篷或适当的屏蔽遮蔽工具。

事件得到控制后，在事件发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。清洁净化人员根据现场污染物的性质、事件发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事件现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

2) 环境恢复计划

根据事件发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事件泄漏物污染的环境区域。由应急专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性炭、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移处理，也可用喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

3) 对被污染的土壤

使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净

化处置；若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物理、化学或生物方法消除，地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

8.2 恢复与重建

环境事件发生后，公司各职能部门及生产单元应迅速采取措施，恢复正常的生产和生活秩序。

明确恢复生产前，确认以下内容得以实施：

- (1) 生产设备设施已经过检修和清理，确认可以正常使用。
- (2) 应急设备、设施、器材完成了消洗工作，足以应对下次紧急状态。
- (3) 被污染场地得到清理或修复，将污染物收集并进行正确处置。
- (4) 采取了其他预防事件再次发生的措施。

8.3 善后工作

8.3.1 善后处置

协助区人民政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，事后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

8.3.2 善后赔偿

企业应建立突发环境事件社会保险机制。按照有关法规的要求，企业要依法办理相关责任险或其他险种，并对应急救援工作人员办理意外伤害保险。

9 应急保障

9.1 应急队伍保障

为保证应急救援工作按照预案要求进行，在事故发生后迅速、准确、有效地进行处理，在对员工进行经常性的应急救援常识教育的基础上，落实责任制和各项规章制度。

按照本预案规定成立应急组织体系，包括：应急总指挥、副指挥、应急办公室、应急救援专业队伍。各队长负责本专业队的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。企业安全专责负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

9.2 财力保障

应急专项资金由公司设立的专用账户提供。该账户内资金限用于突发环境事件，不得以任何理由挪作他用，从而保障应急状态时应急经费的及时到位。

应急专项资金主要用于环境事件隐患整改、应急物资购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等费用。

9.3 医疗卫生保障

(1) 应急救援领导小组负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。

(2) 厂务课落实组织现场处置组、应急保障组人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

(3) 对外来人员必须安排专人在进入本单位危险区域前告知注意事项，以及紧急状态下的撤离路线。

9.4 治安维护保障

(1) 与本社区治安巡查支队建立定期沟通和应急求助协议，保证日常交流和非常时期帮扶求助，维护周边治安安全。

(2) 与辖区派出所建立定期沟通机制，紧急状况进行治安维护和疏导救援。

9.5 物资保障

厂区内的所有消防设施（如干粉灭火器、手推式灭火器、消防栓等）日常使用管理由。专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。应急物资储备包括应急物资的种类、储存量，根据本厂环境风险状况和应急救援预案需要进行配备，并制订应急物资使用管理制度，防止失效和丢失，具体物资见附件 7。

9.6 交通运输保障

(1) 公司所有车辆在应急救援时将被征用于运输保障工作。

(2) 应急救援时除被征用车辆留在公司外，其他车辆将移至公司非救援通道上待命。

(3) 车辆道路由应急保障组开辟和管护。

9.7 通信保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。

9.8 外部救援保障

一级事故状态下，企业内部的应急救援力量是有限的，一级事故状态下，企业需上报珠海市生态环境局等有关部门，请求外部救援力量的帮助，避免对环境造成更大的伤害和破坏。现阶段，企业已建立外部应急救援力量表，在一级事故状态下，可以直接请求救援，具体联系方式见附件。

10 预案管理

10.1 培训

10.1.1 应急人员的培训

为确保突发环境事故应急救援实施快速有效，公司采取多种形式对应急救援人员、进行相应应急知识或应急技能培训。公司对相关人员的教育、培训做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。培训的内容包括：

- ①如何识别危险。
- ②如何启动紧急警报系统。
- ③各种事故的处理措施。
- ④各种应急设备的使用方法。
- ⑤防护用品的配戴。
- ⑥如何安全疏散人群等基本操作。
- ⑦各岗位的标准化操作程序。

10.1.2 应急培训的评估

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

10.1.3 应急培训的要求

我公司计划每年至少开展应急培训一次，可采取内部培训或委托有资质培训单位对全体员工进行应急培训，由公司专业人员制订计划并组织实施。

应急培训可采取教师讲授应急预案、座谈讨论、现场操作培训、开展消防安全活动等方式。培训内容应以本预案前面章节提到的内容为主，员工参加应

急培训每年应不少于一次。

10.1.4 社区或周边人员应急响应知识宣传

由公司安全专责负责人对企业周边社区或相邻企业人员应急响应知识的宣传内容，可采取将本预案或应掌握的相关应急响应知识以书面资料送达和张贴宣传，也可在社区人员进行现场宣讲。宣传内容如下：

- ①潜在的重大危险事故及其后果。
- ②事故警报与通知的规定。
- ③基本防护知识。
- ④撤离的组织、方法和程序。
- ⑤在污染区行动时必须遵守的规则。
- ⑥自救与互救的基本常识。

10.2 演练

10.2.1 演练组织与准备

(1) 成立演练策划小组

演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

- ①确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。
- ②协调各参演单位之间的关系。
- ③确定演练实施计划、情景设计与处置方案。
- ④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。
- ⑤组织演练总结与评价。

(2) 演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中，应考

虑以下注意事项。

- ①应将演练参与人员、公众的安全放在首位。
- ②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。
- ③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。
- ④情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。
- ⑤设计演练情景时应详细说明气象条件。
- ⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。
- ⑦应考虑通信故障问题。

10.2.2 演练的范围与频次

本企业计划每年至少组织进行一次综合预案演练，每半年至少进行一次现场应急处置方案演练，演练内容和参与人员范围如下。

（1）参与人员包括：

- ①应急救援人员。
- ②普通员工。
- ③社区及周围人员。

（2）演习内容包括：

- ①火灾应急处置。
- ②危险废物泄漏应急处置。
- ③原料泄漏应急处置。
- ④废水事故性排放应急处置。
- ⑤废气事故性排放应急处置。

10.2.3 演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本单位的应急资源（人力、物力资源配备）、应急

程序和应急能力作出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

10.2.4 注意事项

(1) 佩戴防护器具、使用抢险救援器具、采取救援对策方面注意事项

①作业前应评估抢险场所可能潜在之危害，如果有危险存在，应提供何种有效的个人防护器具、抢险救援器具，并正确选择和使用。

②进入火灾场所抢险的人员要穿戴好安全帽、防护服，必要时使用空气呼吸器和避火服。

③干式灭火器的使用方法：使用时一手握住喷嘴，对准火源，一手向上提起拉环，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。

④所有现场采取的救援对策和措施应经危害辨识和评估确保安全的情况下方可采用，严禁个人未经应急指挥部研究同意随意采取救援行动，除非本预案中对事件处置已有明确的指引。

(2) 现场自救和互救注意事项

①发生事故时，应第一时间逃离现场，切勿贪恋财物或存侥幸心理拖延逃离时间延误时机。

②逃离时所经过的通道已经有了烟雾时，要用毛巾（最好是湿毛巾）捂住口和鼻子，低身匍匐前进。

③遇有明火时，应将头发和衣服浇湿以防着火上身，如身上已着火，应迅速地浇灭。当逃生通道被火封住时，可以采取用衣物棉被用水打湿后裹住全身冲过去的方法。无法通过时，可以选择向其他方向转移或寻找安全的避难场所并及时向外界发出求救信号。

④进入现场抢险救人之前，要根据个人自身的能力，在本身能力没有一定把握的情况下和无防护装备的情况下不要贸然行事。对于抢救出的伤者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

(3) 应急救援结束后的注意事项

①应急救援结束后，应派专人全面彻底检查，确认危险已经彻底消除，防止其他危险隐患存在或死灰复燃。

- ②要设置警戒区，派专人值守，保护事故现场，为事故调查做好现场保护。
- ③要做好现场及周边环境的监测，防止造成环境污染事故。
- ④事故抢险中产生的废物、严禁随意排放。

10.2.5 近年演练情况

演练的目的是为了检验和提高各方面的应急反应能力，促进各部门之间的协作配合，保障人民群众的生命财产安全。然而，在实际的演练过程中，仍然存在一些主要问题，需要采取相应的整改措施。

①缺少综合性。当前的应急演练往往只是针对某一种特定的事件进行模拟，缺少对综合事件的演练。在实际的应急情况中，可能会出现多种事件同时发生的情况。应该考虑到不同种类事件同时发生的情况，尽可能模拟真实应急情况，增强组织应对复杂情况的能力。

②演练频率不够。很多组织只有在特殊时期才会进行应急演练，比如大型活动、节假日等。这种演练频率不够，无法达到长期有效的效果。定期进行应急演练，让演练成为一种常态化的工作，以确保组织在应急情况下的应对能力。

③演练中的实际应用不够充分。演练仅仅停留在纸上谈兵的层面，缺乏实际应用和实地实践，无法真正提高参与者的应急能力和应对能力。加强演练的实践性和针对性，增加实际应用的环节，让参与者能够在实际情况下进行实地演练和实际操作。

11 预案的评审、备案、发布和更新

11.1 预案评审

由新青水质净化厂应急救援指挥部根据公司运营情况以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案进行评审，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。评审包括内部评审和外部评审，内部评审是应急预案完成后，新青水质净化厂组织评审；外部评审是由授权单位邀请环保、安全、工程技术、环境恢复、组织管理、医疗急救等方面的专家对生产经营单位的预案进行评审。

11.2 预案备案

《预案》根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，经专家评审并根据评审意见修订后，按照有关规定向珠海市生态环境局斗门分局备案。

11.3 预案发布与发放

新青水质净化厂应急预案经评审后，由公司负责人签署发布。预案经批准后，应分发给有关部门、企业和社区，并建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接受部门、接受时间、签收人等有关信息。并按规定报当地环保管理部门备案。

11.4 预案的更新

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第十二条：

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的。

(二) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的。

(三) 环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的。

(四) 重要应急资源发生重大变化的。

(五) 在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。

(六) 其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

11.5 预案的实施

本预案经单位负责人批准后即生效并实施。

预案经过修订后，应按照规定上报单位负责人再次批准后实施。

11.6 预案实施的时间

本预案自单位负责人批准之日起实施。

11.7 制定与解释

具体解释权归珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂所有。

11.8 应急预案实施

《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》于批准之日起生效，评审通过并备案后实施，并根据单位实际情况，不定期进行更新，更新后另行发布。

12 附则

12.1 术语和定义

(1) **环境保护目标**：在突发环境污染事故中，急需保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

(2) 环境敏感区

根据《建设项目环境保护分类管理名录》规定，指具有下列特征的区域：

①需特殊保护地区：国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区，如饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜保护区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

②生态敏感与脆弱区：沙尘暴源区、荒漠中的绿洲、严重缺水地区、珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等。

③社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等，以及具有历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

(3) **环境污染事故危险源**：可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或产生、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险 化学品和危险废物等）。

(4) **污染源**：产生向环境排放污染物的单位。

(5) **危险化学品**：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

(6) **危险废物**：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

(7) **重大危险源**：按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

的定义，重大危险源指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（8）危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。危险目标既可以是特定区域，也可以是特定设备、设施，危险目标的确定需要经过危险分析（包括危险识别、脆弱性分析与风险评价）之后才能确定。

（9）突发环境污染事件（事故）：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发环境污染事件（事故）。

（10）应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（11）预案：指根据预测可能发生突发环境污染事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

（12）分类：根据突发环境污染事故的发生过程、性质和机理，对不同突发环境污染事故而划分的类别。

（13）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（14）应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（15）应急指挥部：应急反应组织管理应急反应活动的中心场所。

（16）应急总指挥：在紧急情况下负责实施应急反应预案的人。


（17）应急人员：所有在紧急情况下负有某一职能的人员。

12.2 应急预案实施


《珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂突发环境事件应急预案》于批准之日起生效，评审通过并备案后实施，并根据单位实际情况，不定期进行更新，更新后另行发布。

13 附件


13.1 附件一：企业地理位置图及四至图



企业地理位置图



企业地理位置大图



企业四至图

13.2 附件二：厂区平面布置图




13.3 附件三：企业大气环境受体情况



新青水质净化厂所在区域 500 米范围大气环境风险受体分布情况表

序号	环境风险受体点	方位	距离 (m)	联系电话	类型	环境保护目标
1	其美工艺品有限公司	北侧	10	0756-5219078	公司	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准
2	珠海市诚信包装制品有限公司	东北侧	25	0756-5238028	公司	
3	珠海北控新青工业污水处理有限公司	东侧	14	15819834381	公司	
4	鸡咀村	西南侧	420	0756-2786315	村庄	
5	蓝冠电子科技有限公司	北侧	100	0756-5219888	公司	
6	珠海市泰联建材有限公司	西北侧	130	13676087688	公司	
7	广东岚映建设工程有限公司	西北侧	190	13126213191	公司	
8	小武废品回收	东侧	245	15916307661	公司	
9	华而美照明	西北侧	190	0756-6291999	公司	
10	珠海市运泰利电子有限公司	北侧	235	0756-6880599	公司	
11	裕达（新青分校）	东北侧	146	0756-5161788	公司	
12	新青市场	东北侧	280	18756057662	市场	
13	新青村	东北侧	295	0756-5117863	村庄	
14	井岸镇新青小学	东侧	270	0756-5539250	学校	
15	珠海冠宇集团	西侧	320	0756-6321999	公司	
16	四通物流	东北侧	160	0756-5100077	公司	
17	珠海市金越汽车旅游运输有限公司	东北侧	180	13825607999	公司	
18	金润废品站	东北侧	230	18319341065	公司	
19	明鑫废品站	东北侧	245	13425000627	公司	



新青水质净化厂所在区域 5000 米范围大气环境风险受体分布情况表

序号	大气环境风险受体	方位	人口规模 (人)	距离 (m)	联系电话	类型	环境保护目标
1	坭湾村	东北侧	2000	4000	0756-2786269	村庄	执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准
2	长乐村	东北侧	2000	4200	/	村庄	
3	斗门区第四中学	东北侧	1500	4400	0756-5111403	学校	
4	井岸镇第一小学	东北侧	1000	4500	0756-6316099	学校	
5	南光村	东北侧	500	3800	/	村庄	
6	融创云水观璟	东北侧	600	3500	/	住宅区	
7	奥园金坭湾	东北侧	700	3360	/	住宅区	
8	珠海龙光·玖龙山	东北侧	500	2750	/	住宅区	
9	珠海方华医院	东北侧	2300	3900	0756-5533333	医院	
10	紫荆苑	东北侧	500	3975	0756-5132368	住宅区	
11	翡翠园	东北侧	600	4050	0756-5558192	住宅区	
12	康盛花园	东北侧	200	4300	/	住宅区	
13	水塘上村	东北侧	500	3850	/	村庄	
14	水塘下村	东北侧	600	4100	/	村庄	
15	尖峰村	东北侧	1000	4180	0756-55526463	村庄	
16	逸朗景峰轩	东北侧	500	4410	13676056637	住宅区	
17	世荣尚观	东北侧	800	4500	/	住宅区	

18	珠海市斗门区春晖 幼儿园	东北 侧	300	4660	0756-5619901	学校
19	益利名门	东北 侧	1000	4530	0756-5559682	住宅区
20	恒峰新村	东北 侧	200	4370	0756-5524585	村庄
21	世荣井岸大观	东北 侧	700	4440	/	住宅区
22	格力斗门健身广场	东北 侧	300	4700	/	活动中心
23	兆丰新村、豪庭小 区、雄昌花园	东北 侧	800	4550	/	住宅区
24	富康苑、海景豪庭、 宏达新村	东北 侧	600	4900	/	住宅区
25	遵义医科大学第五 附属（珠海）医院	东北 侧	2000	1480	0756-6275013	医院
26	龙珠花园	东北 侧	1000	4770	/	住宅区
27	华景豪苑、逸怡居、 江湾西二苑	东北 侧	1000	4560	0756-5135315	住宅区
28	侨苑新村	东北 侧	1500	4230	/	村庄
29	江湾西一苑	东北 侧	1000	4800	/	住宅区
30	井岸镇人民政府	东北 侧	100	4730	0756-2786000	人民政 府
31	南潮梅山村	东北 侧	1400	4590	/	村庄
32	时尚新苑	东北 侧	300	4800	/	住宅区
33	井岸镇第四小学	东北 侧	1000	4930	0756-5525963	学校
34	叠翠苑	东北 侧	3000	4650	/	住宅区
35	美湾西二区	东北 侧	1000	4900	0756-5536314	住宅区
36	美湾南小区	东北 侧	200	4980	0756-5536314	住宅区

37	华庭小区	东北侧	600	4970	0756-5538875	住宅区
38	怡景居	东北侧	400	5000	/	住宅区
39	东风小学	东北侧	600	2450	0756-6254576	学校
40	东风村	东北侧	1200	2150	0756-5525964	村庄
41	东风新村	东北侧	500	1960	0756-2786284	村庄
42	御林翠苑、河峰东方墅	东北侧	200	3750	13823033988	住宅区
43	世荣作品壹号、丽景花园、颐阳蓝湾、晓江川雅园	东北侧	300	2935	0756-3219999	住宅区
44	锦绣荣城	东北侧	500	2230	0756-3219999	住宅区
45	华发水郡	东北侧	800	2150	0756-8883296	住宅区
46	珠海市理工职业技术学校	东北侧	4000	1400	0756-5551503	学校
47	五洲东方墅	东北侧	100	2380	0756-5129116	住宅区
48	珠峰实验学校	东北侧	2500	1480	/	学校
49	翠湖苑、碧水岸	东北侧	2000	510	0756-5169939、 0756-5177002	住宅区
50	华发又一城	东南侧	1500	1540	/	住宅区
51	斗门区第二实验小学	东侧	1600	1000	15812611788	学校
52	新堂村	北侧	2000	1570	0756-2786294	住宅区
53	箐华学校	东北侧	1200	1780	0756-7220888	学校
54	誉名都·山水向日豪庭	东北侧	200	1750	/	住宅区
55	珠海市新思维中等	西北	500	1150	0756-6199535	学校

	职业学校	侧				
56	新青花园	西北侧	200	920	/	住宅区
57	新青村	北侧	500	295	0756-5117863	村庄
58	东明村	西北侧	600	1200	/	村庄
59	西埔新徽实验学校	西北侧	2000	2300	0756-5161999	学校
60	华中师范大学（珠海）附属中学	西北侧	6000	3500	0756-6282968	学校
61	东澳村	西侧	1000	4570	0756-5581259	村庄
62	草荫村	西南侧	1000	2300	0756-2786320	村庄
63	鸡咀村	西南侧	500	420	0756-2786315	村庄
64	新青市场	东北侧	100	280	18756057662	市场
65	井岸镇新青小学	东侧	1000	270	0756-5539250	学校
66	新青工业园凤凰幼儿园	西侧	200	720	13726263321	学校
67	珠海市斗门区容闳幼儿园	东北侧	500	2400	0756-5889098	学校
68	南旺小区	西北侧	600	4200	/	住宅区

13.5 附件五：政府有关部门及外部救援单位联系电话表

企业外部救援力量

单位名称	联系电话	
珠海市生态环境局	0756-2218745	
广东省珠海生态环境监测站	0756-2222623	
珠海市西部生态环境监测中心	0756-7799731	
珠海市生态环境局斗门分局	0756-5523402	
珠海市应急管理局	0756-2155056	
珠海市斗门区安全生产监督管理局	0756-5509133	
珠海市斗门区水务局	0756-2789750	
珠海斗门区安全生产应急救援指挥中心	0756-2780278	
珠海市公安消防大队	119/0756-2538380	
斗门消防大队	0756-5135103	
危险废物回收单位 珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	0756-7736148	
珠海市斗门区人民医院	0756-5552833	
市民热线	12345	
消防火警	119	
治安报警	110	
医疗急救	120	
国家化学事故应急咨询电话	0532-83889090	
周边 500 米范围内大气 环境受体及联系方式	新青科技工业园管委会	0756-2783999
	其美工艺品有限公司	0756-5219078
	珠海市诚信包装制品有限公司	0756-5238028
	珠海北控新青工业污水处理有限公司	15819834381
	蓝冠电子科技有限公司	0756-5219888
	珠海市泰联建材有限公司	13676087688
	广东岚映建设工程有限公司	13126213191
	华而美照明	0756-6291999

	珠海市运泰利电子有限公司	0756-6880599
	珠海冠宇集团	0756-6321999

13.6 附件六：应急组织体系联系人员及电话

应急组织体系联系人员及电话

组别		责任人	职责	联系方式
应急指挥部	总指挥	邵世勇	经理	13075675883
	副总指挥	吴绍国	副经理	13527241565
现场处置组	组长	杨汉	工艺专责	13750083805
	成员	罗家雄	运行班长	13902877149
		周卫辉	运行班长	15916330640
		李锦洪	运行员	13128580623
应急保障组	组长	李旭	设备专责	15916228368
	成员	莫卓平	机修员	18128119223
		李带平	机修员	13680352289
		何家俊	机修员	13750087973
环境应急监测组	组长	甘霖	工艺专责	13576801774
	成员	梁润明	化验班长	13702314290
24 小时应急电话 0756-5163662				


13.7 附件七：应急物资装备明细表

公司现有应急物资与装备一览表


序号	名称	数量	单位	设置场所	管理人	联系电话
1	消防服	2	套	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
2	防毒面具	4	具	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
3	消防安全绳	2	条	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
4	消防斧头	1	把	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
5	灭火器	4	具	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
6	消防靴	2	双	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
7	消防扳手	1	把	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
8	强光手电筒	2	把	新青厂微型消防站	谭成章	15889873690
9	消防喷头	12	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
10	消防扳手	4	把	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
11	灭火毯	2	件	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
12	IP 电话	1	台	新青厂中控室	罗家雄	13902877149
13	集群对讲机	1	台	新青厂中控室	罗家雄	13902877149
14	安全帽	12	顶	新青厂中控室	谭成章	15889873690
15	急救药品箱	3	个	运行机修化验	谭成章	15889873690
16	水桶	3	个	进出水仪表间、化验室	谭成章	15889873690
17	木梯	2	架	新青厂机修仓库	莫卓平	18128119223
18	铁锹	2	把	新青厂机修仓库	莫卓平	18128119223
19	下水裤	2	条	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
20	救生衣	5	件	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
21	担架	1	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
22	防汛专用砂袋	若干	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
23	救生圈	7	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
24	救生绳索	1	条	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
25	安全带	1	条	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
26	手持喊话筒	1	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
27	吸水膨胀袋	若干	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
28	锂电手提灯	1	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
29	雨鞋	3	双	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
30	铁马	0	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
31	充气橡皮艇	1	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
32	锄头	15	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690

序号	名称	数量	单位	设置场所	管理人	联系电话
33	铁铲	20	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
34	羊角锤	10	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
35	油锯	1	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
36	水带	若干	条	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
37	3M 耳罩	5	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
38	铁锤	1	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
39	铁丝	若干	米	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
40	安全绳	4	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
41	排水泵	1	台	新青厂应急仓库	莫卓平	18128119223
42	排水泵	1	台	新青厂应急仓库	莫卓平	18128119223
43	发电机	1	台	新青厂应急仓库	莫卓平	18128119223
44	正压式空气呼吸器	3	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
45	救援三脚架	2	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
46	通风机	3	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
47	缓降器	2	套	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
48	气体检测仪	3	台	新青厂综合楼	谭成章	15889873690
49	对讲机	2	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
50	防爆灯	1	台	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690
51	电动角磨机	1	台	新青厂机修办公室	莫卓平	18128119223
52	电动钻	1	台	新青厂机修办公室	莫卓平	18128119223
53	冲击钻	1	台	新青厂机修办公室	莫卓平	18128119223
54	电动扳手	1	台	新青厂机修办公室	莫卓平	18128119223
55	滤毒盒	19	个	新青厂应急仓库	谭成章	15889873690

13.8 附件八：厂区雨水-污水管网流向图



13.9 附件九：企业雨水、污水流向图




注：厂区防御失效的消防废水随雨水排放口排放。


13.10 附件十：企业雨水受体图



13.11 附件十一：企业厂区疏散路线指示图



一楼疏散示意图




二楼疏散示意图




三楼疏散示意图

13.12 附件十二：厂区风险源分布图



13.13 附件十三：应急物资分布图



13.14 附件十四：环境应急监测布点图



水体监测点位



大气监测点位

13.15 附件十五：危废合同



DJE2023

排水公司 2023-2024 年度危险废物处置服务合同



签订时间：2023 年 10 月 15 日

甲方合同编号：PS-XQ-23-08-A01

乙方合同编号：23GDZHYXS00263

甲方：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂
地址：珠海市斗门区井岸镇新青三路 6 号
统一社会信用代码：91440400579733763Q
联系人：甘霖
联系电话：13576801774
电子邮箱：247578710@qq.com

乙方：珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
地址：珠海市斗门区富山工业园富山二路 3 号
统一社会信用代码：914404007122356683
联系人：李卓伟
联系电话：0756-7736148/13530677719
电子邮箱：lizw@dongjiang.com.cn

根据《中华人民共和国环境保护法》以及相关环境保护法律、法规规定，甲方在生产过程中形成的工业废物（液）【**废矿物油（HW08）0.1 吨/年、实验室废液（HW49）1.5 吨/年、废旧紫外灯管（HW29）0.016 吨/年**】，不得随意排放、弃置或者转移，应当依法集中处理。乙方作为一家具有处理工业废物（液）资质的合法企业，甲方同意由乙方处理其全部工业废物（液），甲乙双方现就上述工业废物（液）处理处置事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，自愿达成如下条款，以兹共同遵照执行：

一、甲方合同义务

1、甲方应将本合同约定下生产过程中所形成的工业废物（液）连同包装物交予乙方处理。乙方向甲方提供预约式工业废物（液）处理处置服务，甲方应在每次有工业废物（液）处理需要前，提前【7】日通过电话方式形式通知乙方具体的收运时间、地点及收运工业废物（液）的具体数量和包装方式等，乙方应在

收到甲方电话通知后【3】日内告知甲方是否可以提供相应的处理处置服务。

2、甲方应将各类工业废物（液）分类存储，做好标记标识，不可混入其他杂物，以方便乙方处理及保障操作安全。对袋装、桶装的工业废物（液）应按照工业废物（液）包装、标识及贮存技术规范要求贴上标签。

3、甲方应将待处理的工业废物（液）集中摆放，并为乙方上门收运提供必要的条件，包括进场道路、作业场地，以便于乙方装运。

4、甲方承诺并保证提供给乙方的工业废物（液）不出现下列异常情况：

- 1) 工业废物（液）中存在未列入本合同附件的品种[特别是含有易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业废物（液）]；
- 2) 标识不规范或者错误；包装破损或者密封不严；
- 3) 两类及以上工业废物（液）人为混合装入同一容器内，或者将危险废物（液）与非危险废物（液）混合装入同一容器；
- 4) 工业废物（液）中存在未如实告知乙方的危险化学成分；
- 5) 违反工业废物（液）运输包装的国家标准、地方标准、行业标准及通用技术条件的其他异常情况。

如出现以上任一情形的，乙方有权拒绝接收且无需承担任何责任及费用。

5、甲方应按照本合同约定方式、时间，准时、足额向乙方支付费用。

二、乙方合同义务

1、在合同有效期内，乙方应具备处理工业废物（液）所需的资质、条件和设施，并保证所持有许可证、营业执照等相关证件合法有效。

2、乙方自备运输车辆和装卸人员，按双方商议的计划到甲方收取工业废物（液）。乙方在接到甲方收运通知后，若无法接受甲方预约按计划处理工业废物（液）的，应及时告知甲方，甲方有权选择其他替代方法处理工业废物（液）。乙方某次或某一段时间无法为甲方提供处理处置服务的，不影响本合同的效力。

3、乙方收运车辆以及司机与装卸员工，应当在甲方厂区内文明作业，作业完毕后将其作业范围清理干净，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

三、工业废物（液）的计重

工业废物（液）的计重应按下列方式【1】进行：

- 1、在甲方厂区内过磅称重，若甲方厂区地磅无法使用则用附近地磅称重，

由乙方支付计重的相关费用；若工业废物（液）不宜采用地磅称重，则按照双方协商方式计重。

2、用乙方地磅免费称重。

四、工业废物（液）种类、数量以及收费凭证及转接责任

1、甲、乙双方交接处理工业废物（液）时，必须认真填写《危险废物转移联单》的各项内容，该联单作为合同双方核对工业废物（液）种类、数量以及收费的凭证。

2、若发生意外或者事故，甲方将待处理工业废物（液）交乙方签收且离开甲方厂区之前，责任由甲方自行承担；甲方将待处理工业废物（液）交乙方签收且离开甲方厂区之后，责任由乙方自行承担，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外。

五、费用结算和价格更新

1、费用结算：

根据本合同附件《工业废物（液）处理处置报价单》中约定的方式进行结算。

2、结算账户：

1) 乙方收款单位名称：【珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司】

2) 乙方收款开户银行名称：【中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行】

3) 乙方收款银行账号：【44-3618 0104 0002 457】

甲方将合同款项付至上述指定结算账户进行支付后方可确定甲方履行了本合同付款义务，否则视为甲方未履行付款义务，甲方应承担由此造成的一切损失。

六、不可抗力

在合同有效期内，因发生不可抗力事件（是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱、疫情等方面）导致本合同不能履行时，受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生之后三日内，向对方书面通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，并提供有关证明。在取得相关证明之后，主张受到不可抗力影响的一方可以不履行或者延期履行、部分履行本合同，并免于承担违约责任。

七、法律适用及争议解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国大陆地区法律。

2、就本合同履行发生的任何争议，甲、乙双方应先友好协商解决；协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉，争议败诉方承担与争议有关的诉讼费、调查费、公证费、律师费及守约方实现债权的其它费用等，除非人民法院另有判决。

八、保密条款

合同双方在工业废物（液）处理过程中所知悉的技术秘密以及商业秘密有义务进行保密，非因法律法规另有规定、监管部门另有要求或履行本合同项需要，任何一方不得向任何第三方泄露。如有违反，违约方应承担相应的违约责任。

九、违约责任

1、合同任一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，经守约方提出纠正后在10日内仍未予以改正的，守约方有权单方解除本合同，造成守约方经济以及其他方面损失的，违约方应予以全面、足额、及时、有效的赔偿。

2、合同任一方无正当理由撤销或者解除合同，造成合同对方损失的，违约方应赔偿守约方由此造成的所有损失。

3、甲方所交付的工业废物（液）不符合本合同规定（不包括第一条第四款的异常工业废物（液）的情况）的，乙方有权拒绝接收且不承担任何责任及费用。乙方同意接收的，由乙方就不符合本合同规定的工业废物（液）重新提出报价单交于甲方，经双方商议同意签字确认后再由乙方负责处理；如协商不成，乙方不负责处理，并不承担由此产生的任何责任及费用。

4、若甲方故意隐瞒乙方收运人员或者将属于第一条第四款的异常工业废物（液）装车，由此造成乙方运输、处理工业废物（液）时出现困难、发生事故或损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的所有损失（包括分析检测费、处理工艺研究费、工业废物（液）处理费、事故处理费等）并承担相应法律责任，乙方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管部门，追究甲方和甲方相关人员的法律责任。

5、甲方逾期支付处理费、运输费或收购费的，每逾期一日按应付总额万分之四支付违约金给乙方，并承担因此给乙方造成的全部损失；逾期达30天的，乙方有权单方解除本合同且无需承担任何责任，并要求甲方按合同总金额的20%支付违约金，如给乙方造成损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。乙方已按照合同约定处理完成工业废物（液）对应的处理费、运输费或收购费，甲方应本合同约定及时向乙方支付相应款项，不得因嗣后双方合作事项变化或其他任何理由拒绝支付，或要求以此抵扣任何赔偿费、违约金等。

6、若乙方未在合同有效期内完成对甲方约定的（详见附件1报价单）处理处置服务，甲方有权要求乙方退还收取的服务费。且对于乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1%的违约金。如乙方逾期达5天，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

十、合同其他事宜

1、本合同有效期自合同签订之日起【壹】年。备注：上述合同期指乙方须负责处理甲方从2023年10月15日至2024年10月14日之间产生的危废（不高于合同另行约定的处理量上限）。服务期满经双方友好协商同意，处置量变动但合同金额不变的基础上可以续签一年。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议的约定为准。

3、甲、乙双方就本合同发生纠纷时（包括纠纷进入诉讼或仲裁程序后的各阶段）相关文件或法律文书的送达地址和法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【珠海市斗门区井岸镇新青三路6号】，收件人为【甘霖】，联系电话为【13576801774】；

乙方确认其有效的送达地址为【深圳市宝安区沙井镇共和村深圳市宝安区东江环保技术有限公司】，收件人为【徐莹】，联系电话为【4008308631/0755-27232109】。

双方确认：一方提供的送达地址不准确或送达地址变更后未及时通知对方导

致相关文件或法律文书未能被实际接收的，或一方拒绝接收相关文件或法律文书的，若是邮寄送达，则以邮件退回之日视为送达之日；若是直接送达，则以送达人在送达回证上注明情况之日视为送达之日。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

5、本合同经甲、乙双方加盖各自公章或业务专用章之日起正式生效。

6、本合同附件《工业废物（液）处理处置服务报价单》、《工业废物（液）清单》、《廉洁自律告知书》，为本合同有效组成部分，与本合同具同等法律效力。本合同附件与本合同约定不一致的，以附件约定为准。

【以下无正文】

<p>甲方（盖章）： 地址：珠海市斗门区井岸镇新青三路6号 业务联系人：甘霖 收运联系人：甘霖 电话：13576801774 传真：/ 开户银行：交通银行股份有限公司珠海夏湾支行 账号：444000921018010119460</p> 	<p>乙方（盖章）： 地址：珠海市斗门区富山工业园富山二路3号 业务联系人：李卓伟 收运联系人：李卓伟 电话：0756-7736148/13530677719 传真：0756-7736428 开户银行：中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行 账号：44-3618 0104 0002 457</p> 
---	--

客服热线：400-8308-631



附件一：

工业废物（液）处理处置服务报价单

第（ 23GDZHYXS00263 ）号

根据甲方提供的工业废物（液）种类，经综合考虑处理工艺技术成本，现乙方报价如下：

序号	名称	废物编号	规格	年预计量	单位	包装方式	处理方式	单价	单位	付款方
1	废矿物油	HW08 (900-249-08)	/	0.1	吨	200L 桶装	处置	3000	元/吨	甲方
2	实验室废液	HW49 (900-047-49)	清单详见附件四	1.5	吨	25L 桶装	处置	6000	元/吨	甲方
3	废旧紫外灯管	HW29 (900-023-29)	/	0.016	吨	箱装	收集暂存	50000	元/吨	甲方

1、服务费用及支付方式

(1) 乙方依据上述报价约定收取服务费（含税）：人民币【壹万贰仟】元整（¥【12000】元/年）；甲方需在合同签订后并收到全额发票【30】个工作日内，将全部款项以银行转账的形式支付给乙方，具体税率变动以国家税务政策的规定为准，税率调整的本价格表含税价格保持不变，不发生调整。该费用包含但不限于合同约定的各项工业废物（液）处理处置的费用、取样检测分析、工业废物（液）分类标签标示服务咨询、工业废物（液）处置方案提供及工业废物（液）运输及处置等全部费用。

(2) 双方确认前述服务费系根据合同签订时的情况及年预计量确定，但若实际处理量低于年预计量的，服务费用仍保持不变，且收费方式不改变本合同预约式的性质。

(3) 在合同有效期内，甲方委托乙方处理的工业废物（液）超出上述表格所列种类的，如乙方同意接受甲方处理请求的，乙方另行报价，双方另行签署协议后乙方可以予以处理；如实际处理量超出预计量的工业废物（液）乙方按表格所列单价另行收费，甲方应在乙方就实际处理量超出部分工业废物（液）当次处理完毕之日起【30】个工作日内向乙方支付超出部分的处置费用。



2、运输条款

合同有效期内，乙方免费提供 2 次工业废物（液）收运服务（仅指免收运费，处理费等其他服务费不计入免费范围），但甲方应提前 7 天通知乙方。甲方需要乙方提供收运服务超过免费运输次数的，超过部分乙方有权收取 5000 元/次的收运费（该费用不包含在打包收取的服务费中），甲方应在当次工业废物（液）交乙方收运后 30 日内向乙方支付当次的收运费。

3、甲方应将各类待处理工业废物（液）分开存放，如有桶装废液请贴上标签做好标识，并按照《废物（液）处理处置及工业服务合同》约定做好分类及标志等。

4、本报价单包含甲、乙双方商业机密，仅限于内部存档，切勿对外提供或披露。

5、本报价单为甲、乙双方于 2023 年 10 月 15 日签署的《废物（液）处理处置及工业服务合同》（合同编号：23GDZHYXS00263）的附件。本报价单与《废物（液）处理处置及工业服务合同》约定不一致的，以本报价单约定为准。本报价单未涉及事宜，遵照双方签署的《废物（液）处理处置及工业服务合同》执行。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂
2023 年 10 月 15 日



珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司





附件二:

工业废物（液）清单

根据甲方需求，经协商，双方确定本合同项下甲方拟交由乙方处理处置的工业废物（液）种类及预计量如下：

序号	工业废物（液）名称	工业废物（液）编号	年预计量	包装方式	处理方式
1	废矿物油	HW08 (900-249-08)	0.1 吨	200L 桶装	处置
2	实验室废液	HW49 (900-047-49)	1.5 吨	25L 桶装	处置
3	废旧紫外灯管	HW29 (900-023-29)	0.016 吨	箱装	收集暂存

为免疑义，乙方向甲方提供的系预约式工业废物（液）处理处置服务，上述工业废物（液）处理处置年预计量为本合同签署时甲、乙双方根据签署时的情况暂预计的处理量，不构成对双方实际处理量的强制要求，实际处理量以乙方接受甲方预约并为甲方处理完成数量为准。但若甲方在本合同签署后出现实际处理量远低于预计处理量的情况，甲方应及时以书面形式通知乙方，乙方有权将原提供给甲方的工业废物（液）处理指标进行适当调整。

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司

附件三:

廉洁自律告知书

珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂:

很荣幸能与贵司建立/保持业务合作伙伴关系, 我公司历来倡导依法经营、按章办事、廉洁从业、履行职责、诚实守信的经营风气, 为了更好地维护我双方的合作关系, 强化对经营活动的纪律约束, 规范从业人员行为, 现将我公司的有关规定及主张函告贵方, 望协助并监督执行:

一、严禁我公司人员有以下行为:

- 1、严禁利用职权在经营活动中谋取个人私利, 损害本公司利益;
- 2、严禁利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益;
- 3、严禁利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或者他人从事牟利活动;
- 4、严禁在经营活动中索取、收受任何形式的回扣、手续费、酬金、礼金、感谢费、各种有价证券等;
- 5、严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其它高消费娱乐活动。

二、贵方不可以有以下行为:

- 1、不可以向我公司人员行贿、变相行贿以及报销本应由其个人支付的费用;
- 2、不可以向我公司人员赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证;
- 3、不可以为我公司人员提供任何方式的高消费娱乐活动;
- 4、不可以为我公司人员在贵方入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利。

以上规定的执行希望得到贵方的支持和配合, 若我公司人员有违反上述规定的行为, 在经营活动中有不廉洁以及不正当的情形发生, 请贵方主动告知我们, 我司将严肃查处, 决不姑息; 触犯国家法律的, 依法移送司法机关处理。如贵方人员违反本规定, 我公司有权中止或取消与贵方的合作, 由此造成的后果由贵方负责。

让我们共同建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而共同努力!

(甲方) 单位盖章:

2023年10月15日

(乙方) 单位盖章:

2023年10月15日

附件四：

珠海市城市排水有限公司
新青水质净化厂实验室废液清单

经协议，双方确定废物种类及数量如下：

编号	废液名称	包装方式	数量 (吨/ 年)	实验/检测方法 名称或描述	可能带入成分及 其浓度
1	实验室废液	25L 桶装	1.5	实验室化验室、 在线监测产生、 检测 COD 产生	含微量硫酸汞、硫 酸(汞含量< 0.1%)

甲方（盖章）：【珠海市城市排水有限公司
新青水质净化厂】

乙方（盖章）：【珠海市斗门区永兴盛
环保工业废弃物回收综合处理有限公司】

13.16 附件十六：最新环境影响评价批复文件

珠海市生态环境局

珠环建表〔2020〕302号

关于珠海市新青水质净化厂提标改造工程建设 项目环境影响报告表的批复

珠海水务环境控股集团有限公司：

你公司委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《珠海市新青水质净化厂提标改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目编码 2020-440403-46-03-019553）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》，本项目位于珠峰大道南侧，新青二路南与新青三路南之间，项目新增占地面积约 5146.7m²。拟对原一、二期工程进行提标改造，处理能力保持 3.5 万 m³/d 不变。原辅材料、生产设备、工艺等详见《报告表》。

二、根据《报告表》的评价结论以及珠海市生态环境技术中心对《报告表》出具的技术评估意见，项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行，我局原则同意该《报告表》的评价结论。

三、本项目建设和运营过程中应全面落实各项污染防治、环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量管理要求。

（一）施工期须合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00-7:00）从事产生噪声污染的建筑施工作业，同时应避免在中午（12:00-14:00）从事高噪声施工作业。需夜间连续施工的，应当报建设行政主管部门批准，并向环境保护主管部门备案。选用符合标准的低噪声设备，采取优化施工方式和场地布置、设置隔声挡板等措施，减少噪声对环境的影响，防止施工噪声扰民。项目施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

运营期须落实噪声污染防治措施，选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值。

（二）施工期须落实生态保护和施工废气防治措施。施工期间须使用达到国家排放标准的非道路移动机械，尾气排放执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。

按照《珠海市防治扬尘污染管理办法》的规定，严格落实防治扬尘污染的各项措施，扬尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。

运营期产生的恶臭，须按《报告表》中的措施处理达标排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2对应排气筒标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界二级标准。

（三）施工废水须按《报告表》中措施处理后回用于施工场地，不得直接排入地表水体。施工期生活污水排入厂区污水处理系统。营运期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。

（四）施工期建筑垃圾处置执行建设部2005第139号令《城市建筑垃圾管理规定》。运营期项目产生的固体废物，应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单要求，并符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物的处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。

（五）建立并落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，有效防范超标排放等污染事故发生。

（六）根据《报告表》的污染物排放总量评价及排放总量控

制的要求,提标改造后整体项目主要污染物排放总量控制指标COD不超过511t/a、氨氮不超过63.875t/a。

四、严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目经验收合格后,方可正式投入使用。

五、如国家和地方颁布或修订新的污染物排放管理规定或标准,按其适用范围严格执行。

六、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批建设项目环境影响文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的,应将环境影响评价文件报我局重新审核。



13.17 附件十七：突发环境事件报告表

公司突发环境事件报告表（初报）

报告方式	1	电话报告	报告人	内部	
	2	书面报告		外部	
报告时间	年月日时分				
单位名称					
地址	省市区街道（乡、镇）路号				
法人代表			联系电话		
传真			邮箱		
发生位置			设备设施名称		
物料名称					
类型	泄漏火灾爆炸其他				
污染物名称	数量			排放去向	
已污染的范围					
可能受影响区域					
潜在的危害程度转化方式 趋向					
已采取的应急措施					
建议采取措施					
直接人员伤亡和财产经济 损失					

公司突发环境事件报告表（续报）

报告方式	电话报告或网络报告	报告人	
报告时间	年月日时分		
单位名称			
地址	省市区街道（乡、镇）路号		
法人代表		联系电话	
传真		邮箱	
发生位置		设备设施名称	
物料名称			
类型	泄漏火灾爆炸其他		
污染物名称	数量	排放去向	
事件发生原因			
事件发生过程			
事件进展情况			
采取的应急措施			

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

报告方式	电话报告或网络报告	报告人	
报告时间	年月日时分		
单位名称			
地址	省市区街道（乡、镇）路号		
法人代表		联系电话	
传真		邮箱	
发生位置		设备设施名称	
物料名称			
类型	泄漏火灾爆炸其他		
污染物名称	数量	排放去向	
<p>报告正文：</p> <p>一、处理事件的措施、过程和结果：</p> <p>二、污染的范围和程度：</p> <p>三、事件潜在或间接的危害、社会影响：</p> <p>四、处理后的遗留问题：</p> <p>五、参加处理工作的有关部门和工作内容：</p> <p>七、有关危害与损失的证明文件等详细情况。</p> <p>（不够可附页）</p>			

13.18 附件十八：互助协议

应急救援/互救协议

甲方：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

乙方：珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂

为充分发挥甲、乙双方应急资源的优势，确保甲、乙双方生产装置安全稳定运行。立足防范为主，积极抢救的原则，通过双方友好协商，同意合作开展双方生产事故应急资源共享事项，为了明确双方的责任和义务，特签订以下协议：

- 1、双方建立健全应急救援组织和队伍，建立完善应急救援预案，配备相应人员，保障通讯、应急设备、器材落实，并保证 24 小时通讯畅通，设备完好有效。
- 2、双方接到对方职员请求后，立即启动相应机制和应急预案，组织人员迅速到达现场为对方提供及时有效的保障力量。
- 3、双方应急器材共享，任一方发生生产安全事故可调动另一方的应急器材应急，事故结束后，根据应急器材使用情况，给予补偿。
- 4、在抢险救援工作中应尽量减少事故人员伤亡及财产损失。
- 5、抢险救援工作中必须在保证救援人员自身安全的条件下进行。

甲方代表（签字）：

（甲方盖章）

联系人：

联系电话：



乙方代表（签字）：

（乙方盖章）

联系人：

联系电话：



应急救援/互救协议

甲方：珠海市名门水质净化有限公司

乙方：珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂

为充分发挥甲、乙双方应急资源的优势，确保甲、乙双方生产装置安全稳定运行。立足防范为主，积极抢救的原则，通过双方友好协商，同意合作开展双方生产事故应急资源共享事项，为了明确双方的责任和义务，特签订以下协议：

- 1、双方建立健全应急救援组织和队伍，建立完善应急救援预案，配备相应人员，保障通讯、应急设备、器材落实，并保证 24 小时通讯畅通，设备完好有效。
- 2、双方接到对方职员请求后，立即启动相应机制和应急预案，组织人员迅速到达现场为对方提供及时有效的保障力量。
- 3、双方应急器材共享，任一方发生生产安全事故可调动另一方的应急器材应急，事故结束后，根据应急器材使用情况，给予补偿。
- 4、在抢险救援工作中应尽量减少事故人员伤亡及财产损失。
- 5、抢险救援工作中必须在保证救援人员自身安全的条件下进行。

甲方代表（签字）：

（甲方盖章）

联系人：

联系电话：

乙方代表（签字）：

（乙方盖章）

联系人：

联系电话：

13.19 附件十九：营业执照

	
<h1>营业执照</h1>	
(副本) (副本号:1-1)	
统一社会信用代码: 91440400579733763Q	
名 称	珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂
商事主体类型	有限责任公司分公司(法人独资)
经营 场 所	珠海市斗门区井岸镇新青三路6号
负 责 人	邵世勇
成 立 日 期	2011年05月05日
重 要 提 示	<p>1. 经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。</p> <p>2. 年度报告：商事主体应当在每年的成立周年之日起两个月内提交上一年度的年度报告。</p> <p>3. 信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限、许可审批项目等有关事项和其他监管信息，请登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台（网址：http://nsgn.zhuhai.gov.cn）或扫描二维码查询。</p>
	
登记机关	
2016 年 4 月 7 日	
	

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

13.20 附件二十：外部救援路线图



13.21 附件二十一：现场图

消防设施



微型消防站



安全帽存放柜



应急物资仓库



聚合氯化铝存放点



乙酸存放点



次氯酸钠存放点



聚丙烯酰胺存放点



危废贮存点及危废管理制度





污水排放口



洗眼器



雨水总闸



风险源分布图



应急架构及应急流程图



污水在线监测—进水



污水在线监测—出水



13.22 附件二十二：应急演练



珠海市城市排水有限公司
ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

新青厂 2023 年 6 月 29 日 危险化学品泄露应急处置演练总结

一、危险化学品泄露应急演练的重要性及目的：

危险化学品种类繁多，且接触就容易发生化学反应，有腐蚀、助燃、易爆等性质，同时是危险性较大，突发性较高，一旦发生泄露就容易造成很严重后果，这就需要熟知一些主要的措施与方法，以便在发生事故时可以用正确做法，有效应对突发情况。所以开展危险化学品泄露演练是非常必要的。

在危险化学品发生泄漏突发事件时，员工能以最快的速度、最有效的措施，有序地进行紧急处理以及在处理过程中如何保证抢险人员的安全，并把环境危害程度降到最低；同时提高各员工之间相互协调配合处理突发事件的能力。

二、危险化学品硫酸泄露应急演练的过程：

时间	项目	演练内容
15:30	演练前培训	总指挥发起动员，讲明演练的目的、意义及重要性，宣读演练方案，检查演练物资，并下达演练“开始”的命令。
		
15:40	发现险情	一化验员工作过程中，发现化验室一装有乙酸的样品瓶破损泄漏并伴随刺鼻味道，初步判断为瓶中乙酸泄露的险情，现场无人员伤亡，该化验员根据应急预案立即电话通知化验班班长及工艺专责。

		
15:45	上报情况	<p>化验班班长接到报告后与工艺专责立即赶赴现场查明情况，并根据现场情况组织化验班员工进行紧急处理，防止二次事故的发生。工艺专责电话报告分公司经理及属地副经理相关情况。</p>
		
15:50	佩戴用品	<p>人员根据各自职责穿戴好防护用品，开展应急处理；</p>
15:55	封锁现场，准备阶段	<p>化验班在事故现场周边拉起警戒线，防止无关人员进入事故现场。</p>
		

16:00	处理泄露乙酸	化验班佩戴防护用具进入事发地点，打开门窗通风，将破损的乙酸样品瓶放入水桶中，迅速使用沙子将地面乙酸进行覆盖吸收防止乙酸继续扩散，待清理地面上的乙酸液体后，用自来水清洗地面。
		
16:10	统计泄露量	泄漏点处置完毕，现场由工艺专责、化验班长对事故进行检查，并确认处置成功；化验班长统计乙酸泄漏量，并做好登记。
16:20	领导点评	清洗完毕，由应急总指挥宣布应急结束，并集合全体人员，对演习过程及结果进行讲评。



三、演练取得的成效和存在不足：

1. 主要特点及做法：

演练前做好培训，明确各演练员工的演练任务以及演练动作顺序，培训到位。

2. 存在不足：

事前化验班准备应急物资不充足。

3. 改进措施：

化验班设置合理的应急物资存放点。

新青水质净化厂

2023年6月30日

13.23 附件二十三：化学品 msds

化学品安全技术说明书

(MSDS)

第一部分 化学品名称

化学品中文名：聚丙烯酰胺

化学品英文名：polyacrylamide

第二部分 成分/组成信息

纯品 <input checked="" type="checkbox"/>	混合物 <input type="checkbox"/>	
有害物成分	浓度	CAS No.
聚丙烯酰胺	≥98.0%	7778-50-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：无资料

侵入途径：无资料

健康危害：无资料。

环境危害：无资料

燃爆危险：本品易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：无资料。

食入：通过动物实验证明此产品食入后不会中毒。

第五部分 消防措施

危险特性：用水灭火时，颗粒遇水后变滑，避免人员滑倒摔伤。

有害燃烧产物：/。

灭火方法：无火灾危险。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：颗粒遇水后变滑，避免人员滑倒摔伤。

1

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特别要求。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

MAC(mg/m³)：

TWA(mg/m³)：

STEL(mg/m³)：

监测方法： /

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：无特别要求。

手防护：用大量水冲洗洗。

其它防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状： 无味、白色粒状。	
分子式： K ₂ Cr ₂ O ₇	分子量： 1800 万
pH 值： 6-7	熔点 (℃)： 398
相对密度 (水=1)： 2.68	沸点 (℃)： 无资料
相对蒸气密度 (空气=1)： 无资料	辛醇/水分配系数： 无资料
闪点 (℃)： 无意义	引燃温度 (℃)： 无意义
爆炸上限 [% (V/V)]： 无意义	爆炸下限 [% (V/V)]： 无意义
燃烧热 (kJ/mol)： 无意义	临界温度 (℃)： 无意义
临界压力 (MPa)： 无意义	
溶解性： 溶于水，不溶于乙醇。	
主要用途： 用于皮革、火柴、印染、化学、电镀等工业污水处理。	
其它理化性质：	

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

禁配物: 产生放热反应的氧化物。

避免接触的条件:

聚合危害: 不聚合

分解产物: 热的腐烂物可能产生, 氢化合物气体, 氮氧化物, 碳氧化合物等

第十一部分 毒理学资料

急性毒性: LD₅₀: 190 mg/kg(小鼠经口)

LC₅₀: 无资料

刺激性: 对皮肤有强烈刺激性。

第十二部分 生态学资料

生态毒性: 无资料

生物降解性: 无资料

非生物降解性: 无资料

其它有害作用: 该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质: 无资料

废弃处置方法: 在不违反传统处理规则的前提下, 用水冲洗包装物, 然后用此水来溶解产品进行使用。

废弃注意事项: 无资料

第十四部分 运输信息

危险货物编号: 不适用

UN 编号: 无资料

包装标志: 氧化剂

包装类别: 052

包装方法: 纸塑编织袋包装或桶包装, 每包或桶为 25 公斤。

运输注意事项: 防水, 防潮。

第十五部分 法规信息

法规信息: 此产品不是有害物质, 不需要根据 EC-D 被标为危险品。



广东桑海环保有限公司

Guangdong Sanghai Environmental Protection Co., Ltd

阴离子聚丙烯酰胺化学品安全技术说明书 MSDS

第一部分 化学品名称及企业标识

化学品中文名：阴离子聚丙烯酰胺

化学品英文名：Anionic polyacrylamide

执行标准：GB 17514-2008

CAS 号：9003-05-8

生产企业：安徽巨成精细化工有限公司

供货单位：广东桑海环保有限公司

联系电话：0750-3830207

紧急联系人：程应春 13602799766

第二部分 成分/组成信息

化学信息：水溶性线性有机高分子螯合型聚合物

固含量：≥88.0%

第三部分 危险性概述

危险性类别：本品未列入 GB12268-2005《危险货物品名表》中

本品未列入《危险化学品名录》(2002 版) 中

本品未列入《铁路危险货物品名表》(2009 版) 中

本品在《化学品分类和危险性公示 通则》中

急性中毒 经口 类别 4

侵入途径：吸入、食入，眼睛和皮肤接触。





广东桑海环保有限公司

Guangdong Sanghai Environmental Protection Co., Ltd

健康危害：吞食有害 环境危害：无资料

燃爆危险：不属于易燃危险品

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂或洗涤剂和清水彻底冲洗皮肤。

若有刺激情况，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。若有刺激情况，就医。

吸入：立即脱离现场至空气新鲜处，若呼吸困难，给氧，就医。

食入：温水漱口，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不属于易燃易爆危险品

泄露地下时，避免人员滑倒摔伤。

有害燃烧产物：无意义

灭火方法及灭火剂：无火灾危险

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：处置人员应对身体进行适当防护，避免人员滑倒摔伤。

用洁净铲子等工具收集于洁净、有盖的容器中待处置。清扫后通风。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特别要求。

储存注意事项：储存于阴凉、通风、防晒的库房。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：未制定标准

监测方法：无





广东桑海环保有限公司

Guangdong Sanghai Environmental Protection Co., Ltd

工程控制：有通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：戴管理部门认可的面罩。

眼睛防护：无意义

身体防护：无特别要求，穿一般作业服。

手防护：戴合适的防护手套，作业完毕用水冲洗干净。

其它防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色细结晶粉体

离子特性： 阴离子

分子式： $(C_3H_5NO)_n$

化学分子量： 71.07

密度： $\geq 1.302 \{ (20^\circ C) / (g/cm^3) \}$

粘度： (1.0% SOL) 350mPa·S

pH 值： 6.0~7.0

适用 pH 值： 3~11(1%水溶液)

溶解性： 溶于水，几乎不溶于有机溶剂

相对分子量： 800~2200 万

不溶物含量： $\leq 0.1\%$

熔点 ($^\circ C$): 398

有害物质： 丙烯酰胺单体 (以干基计) $\leq 0.005\%$

主要用途：主要用于各种工业废水的絮凝沉降，沉淀澄清处理。

第十部分 稳定性和反应活性





稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

聚合危害：不聚合

分解产物：CO，CO₂，氮氧化物等。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：大鼠口服毒性 LD₅₀ > 1000 mg/kg

小鼠口服毒性 LD₅₀ > 290 mg/kg

刺激性：可能刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：处置前应参阅当地环保部门的有关规定，建议交给有资质的化学废物处理部门处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：不适用

UN 编号：无

包装标志：无

包装类别：无

包装方法：牛皮纸袋包装，25KG/袋。

第十五部分 法规信息





国内法规：本品未列入 GB12268-2005《危险货物品名表》中

本品未列入《危险化学品名录》(2002 版) 中

本品未列入《铁路危险货物品名表》(2009 版) 中

本品在《化学品分类和危险性公示 通则》中

急性中毒 经口 类别 4

国外法规：危险性标识：xn：有害

危险警句：R22 吞食有害

安全预防措施警句：S2 置于儿童触及不到之处。

S26 如接触眼睛，立即用水冲洗，就医。

第十六部分 其它信息

填写时间：2022 年 04 月 20 日

填写部门：广东桑海环保有限公司研发中心

电话（传真）：0750-3830207/13602799766

重要说明：本说明书根据生产厂家提供聚丙烯酰胺原粉的成分含量信息和我中心现有知识编写。使用者有责任对说明书内容的正确性和完整性进行评估后，根据实际情况自行决定其适用性，并对使用后果承担相应责任。需要时（如成分含量改变、行管部门要求、发现新危险性等），本说明书应进行修订。



次氯酸钠安全数据说明书 (SDS)

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：次氯酸钠溶液
 化学品英文名称：Sodium Hypochlorite Solution

第二部分：成分/组成信息

CAS No.: 7681-52-9
 分子式：NaClO
 分子量：74.44
 浓度：10%
 有害物成分：次氯酸钠溶液

第三部分：危险性概述

危险性类别：第8.3类 其它腐蚀品
 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。
 环境危害：无资料
 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特征：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
 有害燃烧产物：氯化物。
 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
 灭火注意事项：无资料

第六部分：泄露应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/人员防护

最高容许浓度：中国MAC：未制定标准；前苏联MAC：未制定标准
 监测方法：无资料
 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿防腐工作服。
 手防护：戴橡胶手套。
 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味
 pH值：小于9
 熔点(°C)：-6
 相对密度(水=1)：1.10
 沸点(°C)：102.2
 相对密度(空气=1)：无资料

沸点(°C)：102.2

相对密度(空气=1)：无资料
 饱和蒸气压(kPa)：无资料
 燃烧热(KJ/mol)：无意义
 临界温度(°C)：无资料
 临界压力(MPa)：无资料
 辛醇/水分配系数：无资料
 闪点(°C)：无意义
 引燃温度(°C)：无意义
 爆炸下限[% (V/V)]：无意义
 爆炸上限[% (V/V)]：无意义
 最小点火能(mJ)：无意义
 最大爆炸压力(MPa)：无意义
 溶解性：溶于水。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：不稳定，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
 禁配物：碱类、还原剂、有机物和酸类
 避免接触的条件：光照热源
 聚合危害：无资料
 分解产物：氯化物

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：8500 mg/kg(小鼠经口)

第十二部分：生态学信息

生态毒性：无资料
 生物降解性：无资料
 非生物降解性：无资料
 生物富集和生物积累性：无资料
 其它有害作用：无资料。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质：无资料
 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。
 废弃注意事项：操作者应该带相应的防护用品

第十四部分：运输信息

危险货物编号：83501
 UN编号：1791
 包装标志：腐蚀品
 包装类别：II类
 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息：
 《危险货物物品名表》(GB12268-2005)
 《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)
 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005)
 《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)
 《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)
 《次氯酸钠发生器安全与卫生标准》(GB 28233-2011)
 《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2000)

第十六部分：其他信息

无资料



珠海市城市排水有限公司
 ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

氢氧化钠安全数据说明(SDS)

1. 化学品及企业标识

中文名: 氢氧化钠
 英文名: Sodium hydroxide
 中文别名: 氢氧化钠; 苛性钠; 烧碱; 片碱
 英文别名: Sodium hydroxide; Caustic soda
 推荐用途: 实验室用化验、试验及科学实验。
 限制用途: 不可作为药品、食品、家庭或其它用途

2. 危险性概述

2.1 紧急情况概述: 性状: 小丸, 颜色: 白色可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有害。过量接触需采取特殊急救措施和进行医疗随访。本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。
 2.2 GHS危险性分类: 金属腐蚀性 (类别1) 皮肤腐蚀 (类别1A), 严重眼睛损伤 (类别1), 急性水生毒性 (类别3)
 2.3 GHS标记要素, 包括预防性的陈述:
 象形图:

警示词: 危险

危险信息: 可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有害。
 预防措施: 只能在原容器中存放。不要吸入粉尘或烟雾。操作后彻底清洗皮肤。避免释放到环境中。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼镜/戴防护面具。
 事故响应: 如误吞咽: 漱口。不要诱导呕吐。如果皮肤(或头发)接触: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用清水清洗皮肤/淋浴。如误吸入: 将人转移到空气新鲜处。保持呼吸舒适体位。如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出。取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心或医生。具体治疗(见本标签上提供的急救指导)。沾染的衣服清洗后方可重新使用。吸收溢物。
 防止材料损坏。
 安全存储: 存放处须加锁。贮存于有抗腐蚀衬里的耐腐蚀不锈钢容器中。储存温度不超过30°C, 相对湿度不超过80%。
 废弃处置: 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
 2.4 物理化学危险性信息: 可能腐蚀金属。2.5 健康危害: 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
 2.6 环境危害: 对水生生物有害。2.7 其他危害物: 无资料

3. 成分/组成信息

组成信息: 纯品

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述:

吸入: 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。请教医生。
 皮肤接触: 立即脱掉被污染的衣物和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。
 国药集团化学试剂有限公司 CSD S
 氢氧化钠 编制日期: 9/6/2016 1
 成分 CAS RN 含量 (%)
 主要成分: 氢氧化钠 1310-73-2 ≤100
 次要成分:

眼睛接触: 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
 食入: 禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。
 4.2 主要症状和影响, 急性性和迟发效应: 该物质对粘膜组织和呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。
 4.3 及时的医疗处理和特殊治疗的说明和提示: 无资料

5. 消防措施

5.1 特别危险性描述: 无资料
 5.2 灭火方法或灭火剂: 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
 5.3 灭火注意事项及措施: 如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。

6. 泄漏应急措施

6.1 作业人员的防护措施、防护设备和应急处置程序: 使用个人防护设备。防止粉尘的生成。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。将人员撤离到安全区域。避免吸入粉尘。
 6.2 环境保护措施: 不要让产物进入下水道。
 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: 收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的密封的容器中待处理。

7. 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项: 避免形成粉尘和气溶胶。
 7.2 安全储存注意事项: 贮存在阴凉处, 使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
 7.3 不兼容性: 无资料
 8. 接触控制/个人防护
 8.1 作业场所职业接触限值:
 MAC(mg/m³): 无资料; PC-STEL(mg/m³): 无资料; TLV-TWA A(mg/m³): 无资料
 PC-TWA A(mg/m³): 无资料; TLV-C(mg/m³): 无资料; TLV=STEL(mg/m³): 无资料

8. 2 检测方法: 无资料

8.3 工程控制: 生产过程密闭, 加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
 8.4 暴露控制:
 呼吸系统防护: 如危险性评估显示需要使用空气净化器的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零件。
 眼睛防护: 戴防腐蚀性液护目镜/面罩。

皮肤和身体防护: 穿防腐蚀性液防酸碱服。

其他防护: 工作现场禁止吸烟。工作毕, 淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
 9. 理化特性
 10. 稳定性和反应性
 10.1 稳定性: 稳定
 10.2 危险反应: 无资料
 10.3 应避免的条件: 潮湿空气。
 10.4 不相容物质: 强氧化剂, 强酸, 有机材料
 10.5 危险的分解产物: 无资料

11. 毒理学信息

外观与性状: 白色干燥颗粒、块、棒或薄片, 无气味, 具强引湿性。气味: 无气味
 气味阈值: 无资料 pH: 14(50g/L, H₂O, 20°C)
 熔点/凝固点(°C): 318-323°C 沸点、初沸点、沸程(°C): 1390°C/760 mm Hg
 密度/相对密度(水=1): ρ(20) 2.13g/mL 蒸汽密度(空气=1): 无资料
 蒸汽压(kPa): <24.00hPa(20°C), 4.00hPa(37°C) 燃烧热(kJ/mol): 无资料
 分解温度: 无资料 临界压力: 无资料
 辛醇/水分配系数的对数值: 无资料 闪点(°C): N/A
 自然温度(°C): 无资料 爆炸上限(V/V): 无资料
 溶解性: 极易溶于水, 易溶于乙醇, 微溶于醚; 水中溶解度随温度的升高而增大, 溶解时能放出大量的热。
 爆炸下限(V/V): 无资料

12. 生态学信息

11.1 急性毒性: 具腐蚀性和刺激作用。
 11.2 皮肤刺激或腐蚀: 皮肤-兔子-引起严重灼伤。-24h
 11.3 眼睛刺激和腐蚀: 眼睛-兔子-腐蚀性-24h
 11.4 呼吸或皮肤过敏: 不引起皮肤过敏。
 11.5 生殖细胞突变性: 无资料
 11.6 致癌性: IARC. 此产品中无大于或等于0.1%含量的组分被IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
 11.7 生殖毒性: 无资料
 11.8 特异性靶器官系统毒性(一次接触): 无资料
 11.9 特异性靶器官系统毒性(反复接触): 无资料
 11.10 吸入危险: 无资料
 11.11 潜在的健康危险:
 吸入: 无资料
 摄入: 无资料
 皮肤: 无资料
 眼睛: 无资料

12. 生态学信息

12.1 生态毒性: 对鱼类的毒性半数致死浓度(LC50)-柳条鱼(食蚊鱼)-125 mg/l-96h, 半数致死浓度(LC50)-虹鳟(红鲤鱼)-45.4 mg/l-96h, 固
 定半数效应浓度(EC50)-水蚤-40.38 mg/l-48h
 12.2 持久性和降解性: 这种用于测定生物降解性的方法不适用于无机化合物。
 12.3 潜在的生物累积性: 无资料
 12.4 土壤中的迁移性: 无资料
 12.5 其它不良影响: 对水生生物有害。

13. 废弃处置

13.1 残余废弃物处置方法: 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合, 在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
 13.2 受污染的容器和包装: 按未用产品处置
 13.3 废弃处置注意事项: 处置前参照国家和地方有关法律法规

14. 运输信息

危险号CN: 82001
 联合国危险货物编号: 1823
 联合国运输名称: SO D I U M H Y D R O X I D E, S O L I D
 联合国危险性分类: 8

包装组: II

包装方法: 无资料

海洋污染物(是/否): 否

运输注意事项: 无资料

15. 法规信息

下列法律法规和标准, 对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
 《危险化学品名录》(2015版): 列入
 《易制毒化学品名录》(2002版): 未列入
 《易制爆危险化学品名录》(2011版): 未列入
 化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准 (GB 20576~GB 20602) 若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第591号令) 颁布的要求。
 16 其他信息
 编注标准: 《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T 16483-2008) 《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)
 附加说明: 由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录, 本CSDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准 (GB 20576~GB 20602) 自行分类, 待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。



珠海市城市排水有限公司

ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

乙酸安全数据说明书 (SDS)

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 乙酸; 醋酸
英文名称: acetic acid

第二部分 成分/组成信息

有害成分: 乙酸。浓度: ≥99.0%

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.1类酸性腐蚀性品

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害: 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触, 轻者出现红斑, 重者引起化学灼伤。误服浓乙酸, 口腔和消化道可产生糜烂, 重者可因休克而致死。

慢性影响: 眼脸水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触, 可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

环境危害: 对环境有危害, 对水体可造成污染。

燃爆危险: 本品易燃, 具腐蚀性、强刺激性, 可致人体灼伤。

第四部分 急救措施

皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触: 立即提起眼脸, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。

食入: 用水漱口, 就医。

第五部分 消防措施

危险性: 易燃, 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触, 有爆炸危险。具有腐蚀性。有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法: 用水喷射逸出液体, 使其稀释成不燃性混合物, 并用雾状水保护消防人员。灭火剂: 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏: 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项: 密闭操作, 加强通风。操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩), 戴化学安全防护眼镜, 穿防酸碱塑料工作服, 戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃, 以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放, 切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度: 中国MAC(mg/m3): 20

监测方法: 气相色谱法

工程控制: 生产过程密闭, 加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时, 应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

紧急事态抢救或撤离时, 佩戴空气呼吸器。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防酸碱塑料工作服。

手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护: 工作现场严禁吸烟。工作完毕, 淋浴更衣。注意个人卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状: 无色透明液体, 有刺激性酸臭。

Ph值: 熔点(°C): 16.7

相对密度(水=1): 1.05 沸点(°C): 118.1

相对密度(空气=1): 2.07 饱和蒸气压(kPa): 1.52(20°C)

相对密度(水=1): 1.05 沸点(°C): 118.1

相对密度(空气=1): 2.07 饱和蒸气压(kPa): 1.52(20°C)

燃烧热(KJ/mol): 873.7 临界温度(°C): 321.6

临界压力(Mpa): 5.78 辛醇/水分配系数: -0.31~0.17

闪点(°C): 39 引燃温度(°C): 463

爆炸下限[(V/V)]: 4.0 爆炸上限[(V/V)]: 17.0

最小点火能(MJ): 0.62 最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性: 溶于水、醚、甘油, 不溶于二硫化碳。

主要用途: 用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、染料、酯类、塑料、香料等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:

禁配物: 碱类、强氧化剂。

分解产物:

第十一部分 毒理学资料

急性毒性: LD50: 3530 mg/kg(大鼠经口); 1060 mg/kg(兔经皮)

LC50: 13791mg/m3, 1小时(小鼠吸入)

刺激性:

致敏性:

致突变性: 微生物致突变: 大肠杆菌300ppm/3小时。姊妹染色单体交换: 人淋巴细胞5mmol/L。

致畸性:

其它毒理作用: 大鼠经口最低中毒剂量(TDL0): 700mg/kg(18天, 产后), 对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL0): 400mg/kg(1天, 雄性), 对雄性生育指数有影响。

第十二部分 生态学资料

生态毒性:

生物降解性:

非生物降解性:

其他有害作用: 该物质对环境有危害, 应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质:

废弃处置方法: 用焚烧法处置。

废弃注意事项:

第十四部分 运输信息

危险货物编号: 81601

UN编号: 2789

包装标志: 腐蚀性; 易燃液体

包装类别: II类包装

包装方法: 小开口铝桶; 玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱; 磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底花格木箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项: 本品铁路运输限时使用铝制企业自备罐车装运, 装运前需经有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整, 装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息: 危险化学品安全管理条例(国务院令591号), 工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定; 常用危险化学品的分类和标志(GB 13690-92)将该物质列为第8.1类酸性腐蚀性品; 车间空气中乙酸卫生标准(GB 16233-1996), 规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。



珠海市城市排水有限公司
ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

聚合氯化铝安全数据说明书 (SDS)

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：聚合氯化铝
 化学品英文名称：Polychloride Aluminium Chloride

第二部分：成分/组成信息

主要成分：氧化铝 (Al₂O₃)
 CAS No.: 1327-41-9
 分子式：Al₂Cl_n (OH)_{6-n}
 浓度：10%

第三部分：危险性概述

危险性类别：具有腐蚀性
 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
 健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和黏膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。
 环境危害：对水体可能造成污染
 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特征：具有腐蚀性
 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火
 灭火注意事项：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服

第六部分：泄露应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/人员防护

最高容许浓度：无资料
 监测方法：化学滴定法
 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备
 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜
 身体防护：穿防酸碱工作服
 手防护：戴橡胶手套
 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

第九部分：理化特性

外观与性状：黄色溶液，有轻微刺激性气味
 pH值：3~5
 熔点(°C)：190
 相对密度(水=1)：1.12

熔点(°C)：190

相对密度(水=1)：1.12
 沸点(°C)：无资料
 饱和蒸气压(kPa)：无资料
 燃烧热(KJ/mol)：无意义
 临界温度(°C)：无资料
 临界压力(MPa)：无资料
 辛醇/水分配系数：无资料
 闪点(°C)：无意义
 引燃温度(°C)：无意义
 爆炸下限%(V/V)：无意义
 爆炸上限%(V/V)：无意义
 最小点火能(mJ)：无意义
 最大爆炸压力(MPa)：无意义
 溶解性：易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：不稳定，受高热分解
 禁配物：碱类、醇类
 避免接触的条件：光照热源
 聚合危害：无资料
 分解产物：无资料

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：无资料

第十二部分：生态学信息

生态毒性：无资料
 生物降解性：无资料
 非生物降解性：无资料
 生物富集和生物积累性：无资料
 其它有害作用：对环境可能有危害，应注意对水体和土壤的污染

第十三部分：废弃处置

废弃物性质：无资料
 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规
 废弃注意事项：操作者应该带相应的防护用品

第十四部分：运输信息

危险货物编号：无资料
 UN编号：无资料
 包装标志：无资料
 包装类别：无资料
 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息：
 《化学品分类和危险性公示 通则》(GB 13690-2009)
 《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2000)
 《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规

第十六部分：其他信息

无资料



珠海市城市排水有限公司
 ZHUHAI URBAN DRAINAGE CO., LTD.

13.24 附件二十四：排污许可证

